

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU

ARAŞTIRMASI

**T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DOKÜmantasyon MERKEZİ**

**Dokuz Eylül Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi
Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı**

109611

Nezihat KÖŞKLÜK

**Temmuz, 2001
İZMİR**

Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu

Nezihat Köşklük, tarafından Prof. Dr. Eti Akyüz Levi yönetiminde hazırlanan "Buldan Tarihi Çevre Dokusu Araştırması" başlıklı tez tarafımızdan okunmuş, kapsamı ve niteliği açısından bir Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

**A.Ü. : ÜNİVERSİTE İM KURULU
DOKÜMANASYON MERKEZİ**

Prof. Dr. Eti Akyüz LEVİ

(Yönetici)

Y. Doç. Dr. Dürren Süer Kılıç

(Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Hülya Koç

(Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Cahit HEM VACI

Müdür

Fen Bilimleri Enstitüsü

TEŞEKKÜR

Çalışmalarım sırasında, başından sonuna kadar bana yardımcı olan, daima teşvik ve yardımını gördüğüm, bugüne erişmemde büyük katkısı olan sevgili babam Sese Köşklük'e ve aileme teşekkürü bir borç bilirim.

Çalışmalarım boyunca daima ilgi, değerli fikir ve yapıcı eleştirilerini esirgemeyen tez danışmanım, Sayın Prof. Dr. Eti Akyüz Levi'ye sonsuz teşekkür ederim.

Buldan'da kaldığım süre içinde yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm Metin Bağcı ve ailesine, Zehra Çamkıran, Nezal Telli, Ayşe Karacaoluk, Münevver Çetin, Mediha Karaburun, Kamile Türker, Nermin Balaban ve Tufan Ünal'a ve desteklerinden ötürü Abdulkadir Karakaya ve arkadaşlarına teşekkür ederim.

ÖZET

Buldan, Türkiye'nin batısında, Ege Bölgesi'nin güney kısmında, Denizli İli'ne bağlı ve yerleşimin kuzeybatısında yer alan ilçe merkezidir. Kuzeyde Uşak, batıda Manisa ve Aydın illeri, kuzey ve doğuda Güney, güneydoğuda Denizli Merkez, güneyde ise Sarayköy ilçeleri ile sınırlıdır.

Eski çağlarda, ulaşım açısından yeri açısından stratejik bir konumda olmuştur. İlçe sınırlarında M.Ö. II yüzyılda kurulmuş olan Tripolis Kenti, Sardis-Philadelphia-Laodikeia'dan geçen, batıya Anadolu içlerine ve Mezopotamya'ya bağlayan Büyük Kervan Yolu üzerinde yer almaktaydı. Tüm bu yollar güzergahında olmasından dolayı da Buldan, başta ticari olmak üzere her açıdan ilerlemiştir.

Buldan, kentsel, arkeolojik ve etnografik anlamda çok yönlü kültür mirasıyla, özellikle yörelerimizden biridir. Kentin, geleneksel dokuya sahip diğer yerleşimlerden ayrıcalıklı, önemli bir özelliği vardır. Buldan'da her ev bir dokuma merkezi görünümündedir. Yüzyıllar öncesinden gelen, Buldan halkının en büyük gelir kaynağı olmayı sürdürün, yaşama biçimini belirleyen dokumacılık, mimari yapıyı da biçimlendirmiştir. Buldan'ın geleneksel özelliklerinden olan ev-atölye birlikteliği, Ortaçağ zanaat üretimini andırır biçimde, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Dokumacılığının yapıldığı evlerde üretim ve yaşam bir aradadır. Tek kathlı örneklerde ise, adeta iç içe geçmiş durumdadır.

Evler, tezgah odası ve sofa olmak üzere temelde iki ana öğeden oluşmaktadır. Tezgah, evin zemin katında bulunmakta; bir oda veya alt katın tamamı tezgah odası olarak kullanılmaktadır. Bazı örneklerde, avluda yer alan ve genellikle evle bitişik bir ek üniteye yerleştirilmiştir. Evler, çoğullukla dış sofali ve ayazlıklı olup, ovaya

yönelmiştir. Topografyanın sağladığı olanakla da, birbirinin görüşünü, güneşini ve havasını kesmemektedirler.

Konstrüktif olarak genelde, zemin katta taş ve üst katta ahşap malzemenin kullanıldığı evlerde, ahşabı korumak için, cepheler teneke ile kaplanmaktadır. Bu da yöreye özgü ilginç özelliklerden biridir. Kapı, pencere, tavan gibi detaylarındaki inceliği ile de dikkat çeken evler, tüm özellikleriyle geleneksel konut mimarımızın en güzel örneklerini teşkil etmektedirler.

Buldan, kültür mirasının doku olarak korunup, günümüze aktarıldığı şanslı yörelerimizdedir. Bunun iki büyük nedeni bulunmaktadır. Birinci ve en önemlisi, aynı zamanda atölye olarak kullanılan bu evlerin sürekli olarak içinde yaşanması ve periyodik bakımlarının yapılmasıdır. Korunmalarının diğer nedeni ise, yeni yapışmanın, Buldan'ın düzlük kısımlarında, eski dokunun konumlandığı kayalık yamaçlardan çok uzakta gelişmesidir. Ancak, konutların tescilli olmaması, ev sahiplerinin plan şemalarını ve cephe karakterlerini dilediği gibi değiştirmesi problemini de beraberinde getirmektedir. Bir diğer sorun ise, çarşıya ve ana aksa yakın bölgelerdeki konutların yıkılarak yerlerine apartmanların yapılmaya başlamasıdır.

Buldan'da yukarıda belirtilen problemlerin çözümü için, ilk olarak detaylı envanter ve tescil çalışmasının yapılması, geleneksel mimarımızın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından gereklidir.

ABSTRACT

Buldan is located in the west of Turkey, in the south of the Aegean Region and is the town which is bounded to the city Denizli. At the north of Buldan, there is Uşak subscript, at the west, there are Aydın and Manisa, at the south it is surrounded by Sarayköy.

Buldan has always been a settlement area for different nations throughout the history. Buldan was an important intersection point of the caravan roads in the Ancient times. It was located on the intersection point of the roads, which combine Sardis-Philadelphia-Laodikeia with Anatolia and Anatolia with Mesopotamia.

The traditional houses of Buldan differ from the other traditional houses of the Ottoman Empire with the textile industry function. The textile industry which shaped the way of life; due to the social and economical organization; has also shaped the architecture due to the space organization. The houses were formed with this extra spaces which the textile industry could be held.

The houses of Buldan have two main spaces as the workbench room and the sofa. The workbench is situated on the ground floor and the ground floor is shaped according to the organization of this workbench. The workbench is situated sometimes below the sofa with another extra room or sometimes in the courtyard. The houses mostly have exterior sofas and are oriented to the scene.

The ground floors of the houses were stonemade and the second floors were constructed in the wooden structural system. The interesting characteristics of the

houses is that the facades were covered with tin-plate in order to protect the wood from the environmental conditions.

Buldan is one of the well-preserved districts of Turkey, because the new houses were built away from district and due to the textile industry, which is still going on in traditional houses. But beyond this; most of the houses were not registered and in order to preserve this district, the houses should be registered.



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	ix
TABLOLAR LİSTESİ	xii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xiii

BÖLÜM 1 GİRİŞ

1.1. Çalışmanın Amacı.....	1
1.2. Çalışmanın Yöntemi.....	2

BÖLÜM 2 BULDAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1. Buldan'ın Genel Özellikleri.....	5
2.1.1. Coğrafi Konum ve Ulaşım Özellikleri	5
2.1.2. Fiziksel Yapı	8
2.1.2.1. Yeryüzü Şekilleri.....	8
2.1.2.2. Bitki Örtüsü.....	10
2.1.2.3. İklimsel Özellikler	11
2.1.2.4. Jeolojik Özellikler	12
2.1.3. İdari Yapı	14
2.1.4. Sosyal ve Ekonomik Yapı.....	17
2.1.4.1. Sosyal Yapı	17

2.1.4.2. Nüfus Yapısı.....	19
2.1.4.3. Ekonomik Yapı	21
2.1.4.3.1. Dokumacılık	21
2.1.4.3.2. Diğer Gelir Kaynakları.....	25
2.2. Tarihsel Süreçte Buldan'a Bakış.....	26
2.2.1. Buldan Adının Kökeni.....	26
2.2.2. Buldan'ın Tarihi Gelişimi.....	28

BÖLÜM 3

BULDAN'IN TARİHİ DOKUSU

3.1. Anıtsal Yapılar	32
3.2. Buldan Evleri	32
3.2.1. Buldan'da Kurulan İlk Mahalleler ve İlk Konut Örnekleri	32
3.2.2. Konut Mimarisi Etkileyen Faktörler	34
3.2.2.1. Topografyा	34
3.2.2.2. İklim.....	35
3.2.2.3. Ekonomik Faktörler	36
3.2.2.4. Sosyal Faktörler.....	38
3.2.3. Plan Öğeleri	39
3.2.3.1. Odalar	40
3.2.3.2. Sofa.....	40
3.2.3.3. Servis Mekanları.....	41
3.2.3.4. Merdivenler	42
3.2.4. Konstruktif Öğeler.....	42
3.2.4.1. Temeller	42
3.2.4.2. Duvarlar	43
3.2.4.2.1. Taş Duvarlar	43
3.2.4.2.2. Tuğla Duvarlar.....	43
3.2.4.2.3. Bağdadi ve Hımiş Duvarlar.....	43
3.2.4.3. Dösemeler	44

3.2.4.4. Çatılar ve Bacalar	44
3.2.4.5. Tavanlar	45
3.2.4.6. Osmanlı Kafesleri ve Ahşap Parmaklılar.....	45
3.2.4.7. Doğramalar.....	46
3.2.4.7.1. Pencereler	46
3.2.4.7.2. Kapılar.....	46
3.2.4.8. Dolaplar ve Raflar	47
3.2.4.9. Ocaklar.....	47
3.3. Odak Çalışma.....	48
3.3.1. Odak Çalışma Alanının Konumu	48
3.3.2. Odak Çalışma Alanının İncelenmesi	48
3.3.3. Odak Çalışma Alanı Baz Alınarak Buldan'daki Yapıların Planimetrik Tipolojisi	49

BÖLÜM 4

BULDAN KENTİ KORUMA ÖNERİLERİ

4.1. Geleneksel Dokunun Günümüzdeki Durumu.....	51
4.2. Geleneksel Dokunun Sürdürülebilirliği İçin Koruma Önerileri	54

SONUÇ..... 56

KAYNAKLAR..... 59

ŞEKİLLER

KATALOG

TABLULAR LİSTESİ

Tablo 2.1 Buldan ve Yöresini Etkileyen Depremler	13
Tablo 2.2 Buldan'a Bağlı Köyler ve Kuruluş Tarihleri.....	16
Tablo 2.3 Denizli Sancağının Yerleşim Yerine ve Dine Göre Nüfusu – 1883	20
Tablo 2.4 Buldan'ın Yıllara Göre Nüfus Dağılımı	20

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2.1 Buldan'ın Konumu	5
Şekil 2.2 Buldan ve Çevre Yerleşmeler.....	6
Şekil 2.3 Buldan-Sarayköy Bağlantısı.....	7
Şekil 2.4 Buldan'dan Çevre Yerleşmelere Ulaşım.....	8
Şekil 2.5 Buldan'ın Su Kaynakları.....	14
Şekil 2.6 Buldan'ın Geçim Kaynakları.....	22
Şekil 2.7 Buldan'ın Tarihi Değerleri	29
Şekil 2.8 Tripolis'ten Geçen Büyük Kervan Yolu	30
Şekil 3.1 Buldan, Eski Bir Mahalle, XIX. Yüzyıl Başı	
Şekil 3.2 Buldan'ın Engebeli Arazi Üzerinde Kurulu Geleneksel Konut Dokusu	
Şekil 3.3 Birbirlerine Saygılı Olarak Konumlanmış Evler	
Şekil 3.4 Ortaya Doğru Meyilli Özgün Bir Sokak Kaplaması.....	
Şekil 3.5 Topografik Yapının Gereği Olarak Eğimli Yollar.....	
Şekil 3.6 Merdivenli Bir Ara Sokak	
Şekil 3.7 Sofanın Özelleşmiş Oturma Bölümü: Tahtalık	
Şekil 3.8 Sofadan Çıkma İle Taşan Tahtalık	
Şekil 3.9 Tahtalık	
Şekil 3.10 Tahtalık	
Şekil 3.11 Tahtalık	
Şekil 3.12 Tahtalık	
Şekil 3.13 Tahtalık	
Şekil 3.14 Tahtalık	
Şekil 3.15 Hava Sirkülasyonu Açılarından Tavanı Kaplanmamış Bir Sofa Örneği	
Şekil 3.16 Ev-Atölye, El Tezgahı.....	
Şekil 3.17 Ev-Atölye, Motorize Tezgah	

Şekil 3.18 Ev-Atölye, Motorize Tezgah
Şekil 3.19 Üretim Eylemine Devam Eden Yaşlı Bir Hanım
Şekil 3.20 Kenar Süsü Yapan Orta Yaşlı Bir Hanım
Şekil 3.21 Demir Parmaklıkla Güvenliği Sağlanan Sokak Görüşlü Bir Sofa
Şekil 3.22 Güvenlik Problemi Olmayan Tamamıyla Açık Bahçe Görüşlü Bir Sofa
Şekil 3.23 Direkler Üzerinde Taşınan Bir Sofa
Şekil 3.24 Cephede Çıkma Yapan Köşk Odalar
Şekil 3.25 Alçak Sedirler ile Döşeli Bir Baş Oda
Şekil 3.26 Dış Sofa Örneği
Şekil 3.27 Dış Sofa Örneği
Şekil 3.28 Açık Sofa Örneği
Şekil 3.29 Açık Sofa Örneği
Şekil 3.30 Açık Sofa Örneği
Şekil 3.31 Açık Sofa Örneği
Şekil 3.32 Kapalı Sofa Örneği
Şekil 3.33 Kapalı Sofa Örneği
Şekil 3.34 Kapalı Sofa Örneği
Şekil 3.35 Kapalı Sofa Örneği
Şekil 3.36 Kapalı Sofa Örneği
Şekil 3.37 Bir Evin Bahçesinden Görünüş
Şekil 3.38 Bir Evin Bahçesinden Görünüş
Şekil 3.39 Bir Evin Bahçesinden Görünüş
Şekil 3.40 Bir Evin Bahçesinden Görünüş
Şekil 3.41 Bir Evin Avlusundan Görünüş
Şekil 3.42 Bahçede Konumlanmış Bir Havuz
Şekil 3.43 Zemin Katla Sofayı Bağlayan Merdivenler
Şekil 3.44 Ahşap Merdiveni Sudan Korumak Amacıyla Yapılmış Taş Basamaklar
Şekil 3.45 Rıht Tahtası Kullanılmayan Bir Merdiven Örneği
Şekil 3.46 Sade Bir Korkuluk Düzenine Sahip Merdivenler
Şekil 3.47 Merdiven Boşluğunun Kapatıldığı Ahşap Kanat
Şekil 3.48 Normal Zamanlarda Kanatın Açık Tutulduğu Bir Merdiven
Şekil 3.49 Taş Malzemeli Ahşap Hatılı Beden Duvarları

Şekil 3.50 Taş Malzemeli Ahşap Hatılı Beden Duvarları
Şekil 3.51 Taş Malzemeli Ahşap Hatılı Beden Duvarları
Şekil 3.52 Tuğla Malzemeli Beden Duvarları
Şekil 3.53 Yüzeyi Sıvanmadan Bırakılmış Tuğla Duvar Örneği
Şekil 3.54 Bağdadi Duvar Tekniği
Şekil 3.55 Hümış Duvar
Şekil 3.56 Cephesi Ahşabı Koruma Amacıyla Teneke İle Kaplanmış Bir Buldan Evi .
Şekil 3.57 Cephesi Ahşabı Koruma Amacıyla Teneke İle Kaplanmış Bir Buldan Evi .
Şekil 3.58 Cephesi Ahşabı Koruma Amacıyla Teneke İle Kaplanmış Bir Buldan Evi .
Şekil 3.59 İnce İşçilikli Teneke Bordürler
Şekil 3.60 Kirişlerin Altının Kaplanmadan Bırakıldığı Bir Döşeme Örneği
Şekil 3.61 Üst Katta Döşeme Kaplama Malzemesi Olarak Ahşabın Kullanılması
Şekil 3.62 20x20 cm. Ölçülerinde Siman Kaplı Bir Hol
Şekil 3.63 Buldan'ın Özgün Çatılı Evleri
Şekil 3.64 İç İçe Geçmiş Saçaklar
Şekil 3.65 Baca Detayları
Şekil 3.66 Baca Detayları
Şekil 3.67 Tavan Detayı
Şekil 3.68 Tavan Detayı
Şekil 3.69 Sofada Kullanılan Osmanlı Kafesleri
Şekil 3.70 Sofada Kullanılan Osmanlı Kafesleri
Şekil 3.71 Sofada Kullanılan Osmanlı Kafesleri
Şekil 3.72 Pencerede Kullanılan Osmanlı Kafesleri
Şekil 3.73 Pencereleri Parmaklılı Bir Konut
Şekil 3.74 Pencereleri Parmaklılı Bir Konut
Şekil 3.75 Pencereleri Parmaklılı Bir Konut
Şekil 3.76 Sade Bir İç Kapı
Şekil 3.77 Süslü Bir İç Kapı
Şekil 3.78 Süslü Bir İç Kapı
Şekil 3.79 Çift Kanatlı Demir Bir Sokak Kapısı
Şekil 3.80 Çift Kanatlı Masif Ahşap Bir Avlu Kapısı
Şekil 3.81 Kapı Kilidi Detayı

Şekil 3.82 Gözenekli Bir Dolap
Şekil 3.83 İşlemeli, Raflı Bir Dolap
Şekil 3.84 İşlemeli, Raflı Bir Dolap
Şekil 3.85 Kapı ve Pencelerin Arasında Yer Alan Ahşap Raflar
Şekil 3.86 Odanın Köşesinde Konumlanmış Bir Gusülhane
Şekil 3.87 Örülerek Kapatılmış Bir Oda Ocağı
Şekil 3.88 Kapakla Kapatılmış Bir Oda Ocağı
Şekil 3.89 Örülerek Kapatılmış Bir Sofa Ocağı
Şekil 3.90 İşlevini Sürdüren Bir Avlu Ocağı
Şekil 3.91 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Dokusal Niteliği
Şekil 3.92 Odak Çalışma Alanındaki Sokak Tipleri
Şekil 3.93 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Kullanım Durumları
Şekil 3.94 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Kullanıcı Durumları
Şekil 3.95 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Kat Adedi
Şekil 3.96 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Özgünlük Durumları
Şekil 3.97 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Onarım Niteliği
Şekil 3.98 Odak Çalışma Alanındaki Küçük Meydan
Şekil 3.99 Bitişik Nizamlı Rum Evleri
Şekil 3.100 Bitişik Nizamlı Rum Evleri
Şekil 3.101 Rum Evi
Şekil 3.102 Rum Evi
Şekil 3.103 Yeni Restore Edilmiş Bir Rum Evi
Şekil 3.104 Rum Evi
Şekil 3.105 Rum Evi
Şekil 3.106 Rum Evi
Şekil 3.107 Buldan'da Odak Çalışma Alanındaki Yapılardan Şeması Çıkarılan Altmış Asal Yapının Sofa Tiplerine Göre Dağılımı
Şekil 3.108 Şazuman Bey Evi Zemin Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.109 Şazuman Bey Evi 1. Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.110 Şazuman Bey Evi Kesit Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.111 Şazuman Bey Evi Cephe Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.112 Şazuman Bey Evi Cephesi, Sol Kanat Yıkılmadan Önce

Şekil 3.113 Şazuman Bey Evi Cephesi, Sol Kanat Yıkılmadan Önce
Şekil 3.114 Şazuman Bey Evi Cephesi, Sol Kanat Yıkıldıktan Sonra.....
Şekil 3.115 Veliağalar Konağı Zemin Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100.....
Şekil 3.116 Veliağalar Konağı 1. Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.117 Veliağalar Konağı A-A Kesiti Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.118 Veliağalar Konağı B-B Kesiti Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.119 Veliağalar Konağı Giriş Cephesi Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.120 Veliağalar Konağı Ön Cephe Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.121 Veliağalar Konağı Arka Cephe Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.122 Veliağalar Konağı Pencere Detayı, Ö:1/20
Şekil 3.123 Veliağalar Konağı Pencere Detayları, Ö:1/20
Şekil 3.124 Veliağalar Konağı Sokaktan Görünüş.....
Şekil 3.125 Veliağalar Konağı Giriş Cephesi
Şekil 3.126 Veliağalar Konağı Ön Cephesi
Şekil 3.127 Veliağalar Konağı Arka Cephesi
Şekil 3.128 Veliağalar Konağı Taşlık ve Giriş Kapısı
Şekil 3.129 Veliağalar Konağı Taşlıktan Sofaya Çıkan Merdivenler
Şekil 3.130 Veliağalar Konağı Sofası
Şekil 3.131 Veliağalar Konağı Sofadan Tahtalığa Bakış
Şekil 3.132 Veliağalar Konağı Tahtalıktan Sofaya Bakış
Şekil 3.133 Veliağalar Konağı Pencere Detayı.....
Şekil 3.134 Avraklıogulları Evi Zemin Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100.....
Şekil 3.135 Avraklıogulları Evi 1. Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.136 Avraklıogulları Evi A-A Kesiti Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.137 Avraklıogulları Evi B-B Kesiti Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.138 Avraklıogulları Evi Giriş Cephesi Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.139 Avraklıogulları Evi Yan Cephe Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.140 Avraklıogulları Evi Sofa Parapet Detayı, Ö:1/40
Şekil 3.141 Avraklıogulları Evi 1. Kat Orta Oda Kapı Detayı, Ö:1/40
Şekil 3.142 Avraklıogulları Evi Sokaktan Görünüş.....
Şekil 3.143 Avraklıogulları Evi Genel Görünüş
Şekil 3.144 Avraklıogulları Evi Giriş Cephesi

Şekil 3.145 Avraklıoğulları Evi Giriş Cephesi
Şekil 3.146 Avraklıoğulları Evi Giriş Cephesi Saçakları
Şekil 3.147 Avraklıoğulları Evi Yan Cephe
Şekil 3.148 Avraklıoğulları Evi Avludan Tahtalığa Bakış
Şekil 3.149 Avraklıoğulları Evi Avludan Sofaya Bakış
Şekil 3.150 Avraklıoğulları Evi Sofa Görünüş
Şekil 3.151 Avraklıoğulları Evi Sofa Görünüşü
Şekil 3.152 Avraklıoğulları Evi Sofadan Ovaya Bakış – Parapet Detayı
Şekil 3.153 Avraklıoğulları Evi Avlu Kapısı
Şekil 3.154 Avraklıoğulları Evi Dolap Detayı
Şekil 3.155 Kamile Türker Evi Bodrum Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.156 Kamile Türker Evi Zemin Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.157 Kamile Türker Evi 1. Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.158 Kamile Türker Evi Kesit Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.159 Kamile Türker Evi Giriş Cephesi
Şekil 3.160 Kamile Türker Evi Cepheden Detay
Şekil 3.161 Kamile Türker Evi Çıkma Detayı
Şekil 3.162 Kamile Türker Evi Giriş Kapısı
Şekil 3.163 Talat Tarakçı Evi Bodrum Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.164 Talat Tarakçı Evi Zemin Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.165 Talat Tarakçı Evi 1. Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.166 Talat Tarakçı Evi Kule Katı Plan Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.167 Talat Tarakçı Evi Sokaktan Görünüş
Şekil 3.168 Talat Tarakçı Evi Giriş Cephesi
Şekil 3.169 Talat Tarakçı Evi Arka Cephe
Şekil 3.170 Talat Tarakçı Evi Arka Cephe
Şekil 3.171 Talat Tarakçı Evi Arka Cephe ve Sofa Çıkmaları
Şekil 3.172 Talat Tarakçı Evi Giriş Kapısı
Şekil 3.173 Talat Tarakçı Evi Zemin Kat Havuzlu Sofası
Şekil 3.174 Talat Tarakçı Evi Zemin Katı Bodruma Bağlayan Merdiven
Şekil 3.175 Talat Tarakçı Evi 1. Kat Sofası ve Çıkması
Şekil 3.176 Talat Tarakçı Evi Merdiven Eyvanındaki Yük'lük

Şekil 3.177 Talat Tarakçı Evi Kızma Hamam Sistemi.....
Şekil 3.178 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi Bodrum Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100 ...
Şekil 3.179 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi Zemin Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100.....
Şekil 3.180 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi A-A Kesit Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.181 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi B-B Kesit Rölövesi, Ö:1/100.....
Şekil 3.182 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi Giriş Cephesi Rölövesi, Ö:1/100
Şekil 3.183 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi Yan Cephe Rölövesi, Ö:1/100.....
Şekil 3.184 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi Arka Cephe Rölövesi, Ö:1/100.....
Şekil 4.1 Geçmişte Kullanılan Küçük El Tezgahları
Şekil 4.2 Büyük Boyutlu Modern Tezgahlar
Şekil 4.3 Tescilli Ödel Evi
Şekil 4.4 Aydın Caddesi Üzerindeki Apartmanlar.....
Şekil 4.5 Kayalar Sokağı Üzerinde Yangından Sonra Yapılmış Apartmanlar
Şekil 4.6 Yanan Tarihi Bir Ev.....
Şekil 4.7 Yıkılmış Tarihi Bir Ev
Şekil 4.8 Yıkılmış Tarihi Bir Ev
Şekil 4.9 Yıkılmış Tarihi Bir Ev

BÖLÜM 1

GİRİŞ

Gideceğimiz yolu hepimiz biliyoruz. Fakat, yol uzadıkça ayrıldığımız alem, bizi her günden biraz daha meşgul ediyor. Şimdi onu, hüviyetimizde gittikçe büyüyen bir boşluk gibi duyuyoruz. Biraz sonra, bir köşede bırakıvermek için sabırsızlandığımız ağır bir yük oluyor. İrademizin en sağlam olduğu anlarda bile, içimizde hiç olmazsa bir sizi ve bazen de, bir vicdan azabı gibi konuşuyor.

Sade millet ve cemiyetlerin değil, şahsiyetlerin de asıl mana ve hüviyetini, çekirdeğini, tarihilik denen şeyin yaptığı düşünülsürse, bu iç didişme hiç de yadırGANmaz. Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için, onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz... (Tanpinar, 1992, s. 7,8).

1.1. Çalışmanın Amacı

Toplumların süreç içindeki değişim ve gelişim göstergelerinden biri, ortaya koydukları mimari ürünleridir. Özellikle tarihi çevreler, eski toplumların sosyo-ekonomik yapısı, yaşam felsefesi, estetik duyarlılığına ilişkin detaylarıyla; bugünü anlamaya, kendimizi tanıtmaya ve tanımlamaya yardımcı olan, öğretici ve ilgi çekici araçlardır. Yaşam koşullarının, geleneklerinin, yapım tekniklerinin hızla değiştiği bir dünyada tarihi kent mekanları; eski insanların nasıl bir çevre içinde yaşadığı gösteren, mimari çözümlemelerine, yaratıcılığına ilişkin ipuçları veren, yaşam biçimlerinin anlaşılmasına katkıda bulunan açık hava müzeleri olarak da düşünülebilir. Bu anlamda, binlerce yıllık geçmiş sahip Anadolu toprakları, zengin bir malzemeye sahiptir.

Denizli İli'nin, tarihi Antik Dönem'e dek uzanan en eski ilçelerinden olan Buldan, geleneksel yapısıyla, özellikle yorelerimizden biridir. Fakat kenti, aynı niteliklere sahip diğer yerleşimlerden ayıran önemli bir özellik vardır. Buldan'da her ev, bir dokuma merkezi görünümündedir. Yüzyıllar öncesinden gelen, Buldan halkının en büyük gelir kaynağı olmayı sürdürün, yaşama biçimini belirleyen dokumacılık, mimari yapıyı da biçimlendirmiştir.

Buldan'ın geleneksel özelliklerinden olan, ev-atölye birlikteliği, Ortaçağ zanaat üretimini andırır biçimde günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Geleneksel evlerin sahipleri olan dokumacılar, ilçe dışına pek çıkmadan, işlerin niteliğinden dolayı evlerine, hatta evlerinin yalnızca bir bölümüne, günün belki de en az yirmi saatinde adeta gömülüerek çalışmaktadırlar.

Buldan'ın bu ilginç yapısı, kentsel, arkeolojik ve etnografik anlamda çok yönlü bir kültür mirasına sahip olması, buna karşın bundan önce üzerinde fazla çalışmamış bir yerleşim olması, "Buldan Tarihi Çevre Dokusu Araştırması" adlı tez konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur.

Çalışmada amaç; tarihi süreç içerisinde Buldan'ın tanıtılması, günümüze ulaşmış yapılarının araştırılması, belgelenmesi, kent dokusu ve yapıların korunmasına yönelik önerilerin ortaya konmasıdır. Böylece, konuya dikkat çekip, bundan sonra yapılacak çalışmalara yön vermesi amacı güdülmüştür.

1.2. Çalışmanın Yöntemi.

Tez çalışmasının ilk aşamasında, literatür taraması yapılmıştır. "Türk Evi", üzerinde yillardır çok sayıda uzmanın çalıştığı, geniş bir konudur. Bu yüzden, ağırlıklı olarak bu konu çerçevesinde tarama yapılmış, Buldan Evleri'nin karşılaştırılmalı olarak kavranması yoluna gidilmiştir.

Çalışmanın ikinci ve en önemli aşaması, alan araştırmalarıdır. Buldan'da esas olarak, önceden belirlenmiş bir odak üzerinde yoğunlaşarak çalışılmıştır. Odak alandaki tüm yapılar taranarak, yerinde yapılan tespitler, ölçümler, çizimler ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Bu yapıların içinden, farklı tipleri temsil edecek nitelikteki örnekler seçilerek, detaylı rölöveleri alınmıştır.

Üçüncü aşamada, çalışılan yapılar katalog düzenebine getirilmiştir. Çeşitli kategoriler altında ele alınarak değerlendirilmiş, bunun sonucunda istatistiksel veriler çıkarılmıştır. Tüm bunlar; kaynak araştırmalarından, kurum ve kişilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerle birlikte değerlendirilerek tez kapsamında kullanılmıştır. Tarihi kent dokusu; fotoğraflar ve çeşitli çizimlerle tanıtılmıştır.

Tez, dört ana başlık altında ele alınmıştır. Giriş bölümü olan birinci bölümden sonra yer alan ikinci bölümde, Buldan hakkındaki genel bilgilere; üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise, özelleserek Buldan mimarisinin tanıtımına, korunmasına ve yaşatılmasına yönelik bilgilere yer verilmiştir. Genel anlamda incelendiğinde; ikinci, üçüncü bölümler analiz; dördüncü bölüm ise, diğer bölümler ışığında varılan bir sentez niteliğindedir.

İçerik olarak; ilk bölümde, tez konusunun belirlenme gereklisi, çalışmanın amacı, yapılan çalışmaların yöntemi ve kapsamı anlatılmıştır. İkinci bölümde, ilçenin coğrafi konum ve ulaşım özellikleri, fiziksel, idari, sosyal ve ekonomik yapısı; Buldan adının kökehi ve kentin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Üçüncü bölümde, Buldan'daki mimariyi etkileyen faktörler, plan ve struktur öğeleri, plan ve cephe tipleri ile katalog değerlendirmeleri yer almaktır. Buldan Evleri'nin genel mimari karakteristiği tanıtılmaktadır. Dördüncü bölümde ise, üçüncü bölümdeki bilgiler ve tespitler çerçevesinde, bugüne kadar yapılmış ve yapılması önerilen korumacılık çalışmaları sunulmaktadır.

Çalışmanın sonunda, mimariye yönelik olan üçüncü ve dördüncü bölümlerin metinlerini destekleyen görsel malzemeler yer almaktadır. Bunlar; fotoğraflar,

çizimler ve katalog çalışmalarıdır. Katalog çalışmaları; odak alandaki her bir yapıya ilişkin vaziyet planı, plan şeması ve bilgileri içermektedir.

Buldan tarihi dokusunun bu yönleri ile incelenmesi sonucu ortaya çıkan çalışmanın, evrensel kültür mirasının belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki eksikliği gidereceği düşünülmektedir.




BÖLÜM 2

BULDAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER


2.1. Buldan'ın Genel Özellikleri

2.1.1. Coğrafi Konum ve Ulaşım Özellikleri

Türkiye'nin batısında, Ege Bölgesi'nin güney kısmında, Denizli İli'ne bağlı ve yerleşimin kuzeybatısında yer alan ilçe merkezidir (Şekil 2.1). Kuzeyde Uşak, batıda Manisa ve Aydın illeri, kuzeyde ve doğuda Güney, güneydoğuda Denizli Merkez, güneyde ise Sarayköy ilçeleri ile sınırlıdır (Şekil 2.2). 518 km²'lik yüzölçümüyle Buldan, 38° 02' 36" kuzey enlemi ve 28° 51' 00" doğu boylamı üzerindedir.



Şekil 2.1 Buldan'ın Konumu
 (Kaynak: Yurt Ans., 1982, s. 2170)



Şekil 2.2 Buldan ve Çevre Yerleşmeler


(Kaynak: Buldan Belediyesi)

Buldan, eski çağlarda ulaşım açısından yeri açısından stratejik bir konumda olmuştur. İlçe sınırlarında M.Ö. II. yüzyılda kurulmuş olan Tripolis kenti, Ege Denizi kıyılarını Anadolu içlerine bağlayan Büyük Kral Yolu üzerinde yer almaktaydı. Yakınındaki Laodikeia en önemli yollar ile Karya, Frigya ve Lidya'nın buluşma noktasıydı. M.S. II. yüzyılda Asya Metropolü olarak bilinen kentten İyonya, Psidya ve Pamfilya'ya varılmaktaydı (Bektaş, 1991). Tüm bu yollar güzergahında olmasından dolayı da Buldan, ticari açıdan ilerlemiştir.

1950'lere kadar ulaşımında at, merkep, katır, deve, iki tekerlekli öküz veya manda arabaları önemli araçlardı. Şehirler arasında katırlar ile posta ve eşya nakledilir, ovalarda ise dört tekerlekli at arabaları kullanılmıştır. Batılılaşma ile Anadolu'da ilk


demiryolu, 1857-1866 yıllarında İngilizler tarafından yapılmıştır. Düzgün yolların yapılması ve motorlu araç kullanımının da yaygınlaşmasıyla yük hayvanları özellikle 1960'lardan başlayarak yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Buldan'a ulaşım, karayolu ile olmaktadır. Engebeli bir arazide yerleştiğinden, ilçeye demiryolu hattı yoktur. Buldan'ın bir kilometre aşağısında, Akçeşme mevkiiinden Alaşehir-Denizli şosesi geçmektedir. Bu eski yol, birkaç kilometre ileride, genişletilmesi 1990'da tamamlanan ve Denizli'yi Alaşehir üzerinden İzmir'e bağlayan yeni yola kavuşmaktadır. Yeni yol, Buldan'ın yedi kilometre doğusundan geçmektedir (Avrahoğlu, 1997). Buldan'dan Devlet Demiryolları'na ve iller arası devlet yoluna, 23 kilometre mesafeli Sarayköy'de ulaşılmaktadır (Şekil 2.3). Böylece İzmir, Afyon, Ankara, İstanbul yönlerine tren bağlantısı ve sayısız otobüs bağlantısı sağlanmaktadır (Şekil 2.4).

1989'da şehrin girişine, şehirlerarası sefer yapan otobüs ve minibüsler için bir terminal yapılmıştır. Buldan, Denizli'ye 45, İzmir'e 250, Ankara'ya 500, Alaşehir'e 63, Sarayköy'e 23, Güney'e 35, Sarigöl'e 38, Nazilli'ye 70, Aydın'a 117 km uzaklıktadır.



Şekil 2.3 Buldan-Sarayköy Bağlantısı

(Kaynak: Bektaş, 1991, s. 8)



Şekil 2.4 Buldan'dan Çevre Yerleşmelere Ulaşım

(Kaynak: Yurt Ans., 1982, s. 2173)

2.1.2. Fiziksel Yapı

2.1.2.1. Yeryüzü Şekilleri

Dağlar; Buldan ilçe toprakları, oldukça engebeli bir alanda yer almaktadır. İlçenin batı ve güneyini Aydın Dağları'nın, kuzeyini ise Bozdağların uzantıları engebelendirmektedir. İlçenin güneyinde Sazak Dağları konumlanmaktadır. Geleyli, Karlık, Kumralipaşa tepeleri, bu dağların doruk noktalarıdır. Geleyli Dağı, 1413 metre yükseklikte olup, Buldan'ın güneyinde bulunmaktadır. Batıda olan Karlık Tepesi, 1408 metre yüksekliktedir. İlçenin güneydoğusunda, 1117 metre yükseklikteki Kumralipaşa Dağı, Sazak Dağları silsilesine dahil olduğundan, bu dağa Sazak Dağı da denmektedir.

İlçe merkezinin batısının dağ olması sebebiyle, güneş erkenden dağın arkasına çekilmekte ve bundan dolayı halk arasında “Buldan’da akşam tez olur” denmektedir.

Ovalar; Buldan’ın doğusuna doğru arazi yüksekliği giderek azalmaktadır. İlçe topraklarının yaklaşık üçte birinin bulunduğu bu bölgede, Büyük Menderes Ovası’nın tarıma elverişli toprakları üzerinde, Yenicekent, Doğanoğuz, Mahmuthlu, ve Bölmekaya köyleri kuruludur (Buldan Belediyesi Yay., 1998). Özellikle Yenice Ovası’nda, Menderes Nehri’nden veya artezyen kuyularından alınan sularla sulu üzüm tarımı yapılmaktadır. İlçede ovalık alanlar, fazla geniş olmamakla birlikte, çok verimlidir. Güneydoğu ve orta kesimlerde yer alan Buldan Ovası, güneydeki Sarıköy (Büyük Menderes) Ovası’nın devamıdır (Ana Britannica Ans., 1987).

Vadiler; Buldan kenti, ilçenin güneybatısında, kendi adını taşıyan ve Büyük Menderes’e dökülen dere vadisi boyunda kurulmuştur.

Yaylalar; İlçenin güneyindeki Sazak Dağları’nın üzerinde Süleymaniye Yaylası vardır. Kestane Deresi’nden sekiz kilometre uzaklıktaki Süleymanlı Köyü Kamp Yeri, aynı adlı gölün kıyısında, yeşillik bir yayladır. Korunması ve yaşatılması gereklili bir doğa parçasıdır. Kamp kurmak için oldukça elverişli olan yörede, bir otel ve bir lokanta bulunmaktadır (Yurt Ans., 1982). Dağ ve orman içi köyleri de yaylalık alanda yer almaktadır.

Göller; 1166 rakımlı Süleymaniye Yaylası’ndaki Süleymaniye Gölü, ilçe için çok önemlidir. Buldan, yeşilliğini bu göle borçludur. Çok eskiden, gölün bir ark sistemiyle Buldan’ın yeşil bahçelerini suladığı bilinmektedir. Günümüzde de göl suyu ile bahçe ve bağ sulaması yapılmaktadır. Göl, turistik bir değere de sahiptir. Çevresi düzenlenerek turizme açılmıştır.

Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin çalışmalarıyla, SİT alanı ilan edilen göl için, kuş cenneti projesi tasarlanmaktadır. Bu amaçla ilk olarak, alanda her yıl yapılan şenlikler iptal edilmiştir.

Bir diğer göl de Derbent Çayı üzerinde, 17 Haziran 1967 tarihinde yapılmış olan Buldan Sulama Barajı Gölü'dür.

Akarsular; Buldan İlçesi'nin en önemli su kaynağı, küçük bir bölümü güneydoğuda, ilçe sınırları içinde kalan Büyük Menderes Nehri'dir. İlçede Büyük Menderes Nehri dışında, büyülü küçülü başka çay ve dereler de vardır. Bunlardan biri, Gediz Irmağı'nın kolu olan Derbent Çayı'dır.

Yayla Gölü'nden taşan sular, Çayır Deresi, Kestane Deresi kaynak sularıyla Çaybaşı Mahallesi'nin üst tarafında birleşip, Buldan Çayı adını almaktadır. Buldan Çayı, Çaybaşı Mahallesi'ni ikiye ayırp, Turan Mahallesi ve Dört Eylül Mahallesi arasında sınır teşkil etmekte, Yenice Kasabası'nda Büyük Menderes Nehri'ne karışmaktadır. Kişi çoskun akan çay, yazın arazi sulamak için çevrildiğinden kesilmektedir.

2.1.2.2. Bitki Örtüsü

İlçe, Kıyı Ege ile İç Ege arasında bulunduğuundan, Akdeniz iklimi ile karasal iklimin sınırını zeytin ağacı çizmektedir. Çizginin aşağıdakiler ova bölgesinde, pamuk, Sultaniye üzüm, incir ve tahıliller (buğday, arpa, mısır) yetişirilmektedir. Yüksek yerlerde, özellikle tütün ve yaz sebzeleri üretilmektedir. Şemseddin Sami, bu konuya ilişkin şunları yazmaktadır: "...Tarım ürünlerinden, tahıllar, baklagiller, çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilir. Afyon üretimi de önemli bir yer tutar" (Yurt Ans., 1982, s. 2149).

Narlıdere tarafından nar, Alandız ve Kaşıkçı yaylalarında kiraz, kestane ve ceviz önemli gelir kaynağıdır. Yenicekent ve çevresi, Türkiye'nin ilk turfanda üzümünü piyasaya sürmüştür. Son yıllarda yayla köylerinde elmacılık, Kadıköy'de şeftalicilik önem kazanmıştır. Yetiştirilen diğer ürünler; bostan, nohut, fasulye, soğan, patates, börülce, domates ve patlicandır.

Buldan ormanlarında karaçam, kızılıçam, alıcı ve az da olsa bodur ardiç, meşe ağaçları bulunmaktadır. Çitlenbik (Melengeç) ağaçlarına son yıllarda Antepfistiği aşılanmaktadır (Buldan Belediyesi Yay., 1998). İlçedeki ormanların büyük bölümü, iki büyük yangında tahrip olduğundan, çeşitli kuruluşların ortak çabalarıyla yeniden ağaçlandırılmaya başlanmıştır.

2.1.2.3. İklimsel Özellikler

İlçenin Kıyı Ege ile İç Ege arasında bulunması, iklim çeşitliliğine neden olmaktadır. Buldan'ın doğusunda, Akdeniz iklimini andıran bir iklim görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Hiç kar yağmaz, don olayına rastlanmaz. Güney ve batısındaki dağların deniz etkisini azaltması yüzünden Tosunlar, Kuyucak ve Sarayköy'e göre daha az yağış almaktadır.

İç kesimlerdeki yüksek yayla alanlarında, iklim giderek karasallaşmaktadır. Yazlar, sıcak ve kurak ama, ovaya göre serin geçmektedir. Kışlar, soğuk ve kar yağışlı olup, don olayı görülmektedir (Buldan Belediyesi Yay., 1998).

İlçe sınırları içinde, Mahmutlu, Yenice, Oğuz, Doğan ve Bölmekaya köyleri yazın en sıcak; Süleymanlı, Kovanoluk köyleri ile Kaşıkçı ve Alandız yaylaları ise kışın en soğuk geçtiği yerlerdir. Temmuz, Ağustos ve Eylül en sıcak; Ocak Şubat ve Mart en soğuk aylardır.

İlçenin üç tarafı dağlarla kaplı olduğundan, sert rüzgarlara rastlanmaz. Yaz aylarında, yayladan ovaya doğru esen ve vadide nefes aldıran meltemler vardır. Yüksek dağlar hava dolaşımını olumsuz etkilediğinden, kış aylarında hava kirliliği artmaktadır.

2.1.2.4. Jeolojik Özellikler

Buldan'ın jeolojik durum zemin etütlerine göre, düzlük kısımları geniş bir birikinti konisi üzerindedir. Birikinti konisinin malzemesi, büyük taş bloklarla, ufak çakıllar ve kilden meydana gelmektedir. Buldan'ı çevreleyen yamaçlar da kalın bir toprak tabakasıyla örtülü olup, bunun da altında III. Jeolojik Zaman'ın gre ve marnları (Neojen) yer almaktadır. Neojen, bu yamaç kısımlardan başka, Denizli-Alaşehir yolları arasında bulunmaktadır (Gümüş, 2000). Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından, ilçe sınırları içinde krom, zimpara, linyit rezervleri saptanmıştır (Yeni Türk Ans., 1985).

Buldan, deprem açısından incelendiğinde; Büyük Menderes Çukuru (Depresyonu)'ndan Gediz Çukuru'na kadar uzanan tali bir çöküntünün hemen kenarında olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgedeki jeolojik açıdan genç faylar, bir deprem bölgesi teşkil etmektedir (Lahn, 1948). Bu sebepten, Buldan ve yöresi, tarih boyunca birçok deprem yaşamıştır (Tablo 2.1). 1889'daki depremin şehre ağır hasar verdiği anlaşılmaktadır. 1945'teki depremde, aralarında Bölmekaya, Yenice, Mahmudiye, Oğuz, Bozalan, Narlıdere, Süleymanlı, Güllalan, Derbent, Sazak'ın da bulunduğu ondan fazla köyde önemli hasarlar oluşmuştur (Avralloğlu, 1997). 19 Temmuz 1967 depreminden sonra da bazı yapılar, çatlamalardan dolayı oturulamaz hale gelmiştir.

Heyelan durumu açısından incelendiğinde; dik yamaçta kurulan mahallelerden, Düzalan sahası dışında kalan su yolunda meydana gelen sızıntıların kaymalara neden olduğu tespit edilmiştir. Su yolunun ıslahı ile kayma önlenmiştir.

Buldan'da yer altı su seviyesi, -10 metre derinliktedir. İlçe ve civarında, birçok tatlı su kaynağı vardır. Büyük Vakıf olarak bilinen semtteki Baştalı, bunların başında gelmektedir. Halen Baştalı Suyu, kurulan şişeleme tesislerinde şişelenmektedir. Diğer tatlı su kaynakları; Müftü Suyu, Demirci Suyu, Yonatça Suyu, Kepsel Suyu, Bulak Suyu, Beytoluk Suyu, Yörük Suyu, Başçeşme, Karagöz Çeşmesi, Dört Pınar Çeşmesi, Hebili Çeşmesi, Oduncu Çeşmesi, Dede Oluk, Kiraz


Oluk (Alandız), Kestane Oluk, Halil Oluk, Çiğdem Kuyusu (Alakaya)'dur. Ayrıca ilçeye iki kilometre uzaklıkta, Buldan madensuyu kaynağı vardır (Şekil 2.5). Sindirim yolu hastalıklarına iyi gelen bu su, kayalar arasında açılmış bir vadide, üç yerden kaynamaktadır (Cumhuriyet Ans., 1969). Maden suyu, 1990'da Buldan'ın Denizli-Alaşehir yoluna bağlı olduğu yerdeki dolum tesislerinde şişelenmektedir.

Tablo 2.1 Buldan ve Yöresini Etkileyen Depremler

(Kaynak: Avraklıoğlu, 1997, s. 241, 242, Tablo 32)

Tarih	Şiddet	Etkilenen Yerler	Merkez	
			Enlem	Boylam
262	9	Batı Anadolu	?	?
468	8	Aydın, İzmir, İstanköy	?	?
1651	8	Honaz, Denizli	37.80	29.30
1653	9	Aydın	37.90	28.30
1703	8	Denizli, Sarayköy, Pamukkale	37.80	29.10
1739	9	İzmir	38.40	27.20
1850	8	Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir	38.40	27.45
1862	9	Turgutlu, Manisa	38.40	27.70
1875	9	Çivril, Denizli, Uşak, Dinar, Afyon	38.10	30.10
1880	8	Tire, İzmir	38.10	27.80
1880	9	Menemen	38.60	27.10
1881	10	Aydın, İzmir, Çeşme, Ege Denizi	38.25	26.10
1887	7	Denizli ve yöresi	37.80	29.10
1888	7	Aydın, Ödemiş, İzmir	38.20	28.00
1895	9	Aydın ve yöresi	37.80	27.80
1899	9	Aydın, Nazilli, Denizli, Uşak	37.90	28.1p
1925	9	Sarayköy, Çal, Çivril, Denizli	Dinar yöresinde?	
1945	8-9	Buldan, Denizli, Sarayköy		

Buldan'a 16 kilometre uzaklıktaki Yenice Kasabası'nda ise, bir kaplıca bulunmaktadır (Şekil 2.5). Önceleri kubbe altında, romatizmalılar ayaklarını çizme şeklindeki iki deliğe soktuğu için adı, Çizmeli Hamam, Çizmeli Kaplıcaları olarak kalmıştır. Suyun sıcaklığı 44°C olup, bileşiminde hidrokarbonat, sülfat, sodyum, kalsiyum iyonları bulunmaktadır. Radyoaktivite bakımından çok zengindir. Başta romatizma olmak üzere, kalp, damar sertliği, deri hastalıklarıyla birlikte birçok hastalığa iyi gelmektedir (Buldan Belediyesi Yay., 1998). Günümüzde kubbe kaldırılmış, kaynak üzerine yeni tesisler yapılmıştır. Restoran ve otel gibi sosyal üniteleri olan tesisler, 200-250 kişiye hizmet vermektedir.



Şekil 2.5 Buldan'ın Su Kaynakları

(Kaynak: Yurt Ans., 1982, s. 2123)

2.1.3. İdari Yapı

Buldan, Denizli İli'nin, tarihi Antik Dönem'e uzanan en eski ilçelerinden biridir. İlçe sınırları içinde, yaklaşık olarak M.Ö. II. yüzyılda kurulduğu sanılan ve Antik

Çağ'ın önemli uygarlık merkezlerinden biri olan Tripolis kenti yer almaktadır. Özellikle Roma İmparatorluğu Dönemi'nde, Hristiyanlık'ın yayılışında, dinsel bir merkez olduğu bilinen kent, Bizanslılar ile Türkler arasındaki çatışmalarda da önemli bir rol oynamıştır.

1305'te Germiyan Beyi I. Yakup tarafından fethedilen Tripolis, daha önceleri Anadolu Selçukluları ve İlhanlılar'ın yönetimi altında bulunuyordu. Bu dönemde kent, büyük bir deprem sonucunda tümüyle yıkılmıştır. Depremi izleyen yıllarda, Buldan adıyla yeniden kurulmuştur.

Sonraları, İnançoğulları Beyliği'nin eline geçen yören, 1335'te Aydinoğulları'nın ve daha sonra da ikinci kez Yakup Bey'in yönetimi altına girmiştir. 1391'de Yıldırım Bayezid, bölgeyi ele geçirerek, Germiyanoğulları'nın egemenliğine son verdiyse de, 1402 Ankara Savaşı yenilgisi ile yeniden Germiyanoğulları'nın etki alanı içinde kalmıştır. 1429'da kesin olarak Osmanlı topraklarına katılan Buldan, XVII. yüzyıl sonlarına deðin bir köy olarak varlığını sürdürmüştür. 1825'te de bucak olmuştur. Buldan Belediyesi 1854'te kurulmuştur (Ana Britannica Ans., 1987).

Şemseddin Sami, Buldan'a ilişkin şunları yazmaktadır: "Aydın Vilayeti'nin Denizli Sancağı'na bağlı bir ilçedir...38 köyü olan ilçenin..." (Yurt Ans., 1982, s. 2149).

Ali Cevad ise Buldan hakkında şu bilgileri vermektedir: "Aydın Vilayeti'nin Denizli Sancağı'na bağlı ilçe merkezi bir kasabadır...İlçe, Güney adlı bir bucakla 41 köyden oluşur..." (Yurt Ans., 1982, s. 2149)

Buldan ilçe olduğunda, Güney bucak olarak Buldan'a bağlanmıştır. Buldan'ın 1898 yılında 43 köyü bulunmaktadır. Köy sayısı, çeşitli yıllarda 38, 41 veya 43 olarak gösterilmiş; ancak köy adları her salnameda verilmemiştir. Sonraki yıllarda Buldan'ın birçok köyü başka ilcelere bağlanmıştır (Avrahioglu, 1997).

Milli Mücadele sırasında 5 Temmuz 1920'de, Yunan işgaline uğrayan Buldan, 4 Eylül 1922'de işgalden kurtulmuştur. Cumhuriyet Dönemi'nde 1923 yılında, Denizli il olunca, Buldan da ilçe olmuştur. Halen Denizli'nin en büyük ilçesi durumundadır. Bir kasaba (Yenicekent) ve 28 köyü bulunmaktadır (Tablo 2.2). 16 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Güroluk, Bursa, Kurtuluş, Dört Eylül, Çaybaşı, Turan, Yeni, Karşıyaka, Cumhuriyet, Girne, Helvacılar, Gölbaşı, Yeşildere, Çarşı, Yalçınkaya, Düzalan mahalleleridir.

Tablo 2.2 Buldan'a Bağlı Köyler ve Kuruluş Tarihleri

(Kaynak: Avrahoğlu, 1997, s. 201, Tablo 11)

Köy adı	Kuruluş tarihi
Aktaş	1953
Alacaoğlu	1807
Alandız	1923'ten önce
Beyler	1763
Boğazçiftlik	1826
Bostanyeri	1955
Bozalan	1880
Bölmekaya (Eldirek)	1894'ten önce
Çamköy	1987
Derbent	1750
Dimbazlar	1928'den önce
Doğanköy (Softalar, Kürtebeler,Düzpiynar)	1897'den önce
Gülalan (Külahalan-Kılıfalan)	1530'dan önce
Hasanbeyler	1894'ten önce
Kadıköy	1894'ten önce
Karaköy	1894'ten önce
Kaşıkçı	1570'ten önce
Kirandamı	1816
Kovanoluk	1896
Kurudere	1992
Mahmutlu (Mahmudiye)	1862
Oğuz (Osmaniye,Mecidiye)	1530'dan önce
Sarımahmutlu	1530'dan önce
Süleymanlı (Süleymaniye)	1887
Türlübey	1710
Yayla	1987
Yenice	1530'dan önce
Yeniçam (Hüsemeler)	1827

2.1.4. Sosyal ve Ekonomik Yapı

2.1.4.1. Sosyal Yapı

Buldan İlçesi çevresinde, bugüne kadar ortaya çıkan medeniyetler önemli bir birikim oluşturmuştur. Yapıları, yaşam biçimleri, örf ve adetleri yüzyıllardan beri yaşatılmaktadır. Mahalli oyunlar, cirit, deve güreşi, düğünlerde yapılan seyirlik oyunlar, karışık oyunlar, türküler, maniler, halk hikayeleri, mahalli deyimler gibi folklorik değerleri, mahalli yemekler ve sofra adabı, düğün ve bayram gelenekleri, misafirlik ve komşuluk görgüleri, mahalli giyim, mahalli el sanatları büyük ölçüde devam etmektedir.

Buldan nüfusunun mesleklerine göre dağılımında; ilçe merkezinde dokumacılık, kasaba ve köylerde çiftçilik ve hayvancılığın yoğunlukta olduğu görülür. Geçmişten beri yapılan dokumacılık sanatı giderek gelişmiştir. 1950'li yıllarda motorize olmaya başlamıştır. Buldan'la ilgili olarak yapılan kapsamlı sosyolojik araştırmaya göre; ilçede motorlu tezgahların yaygınlaşması, hızlı üretim artışı, ulusal pazarla ve dünya ekonomisiyle giderek artan bütünlleşme, ulaşım, iletişim ve bankacılık alanlarında meydana gelen değişiklikler, ilçenin toplumsal yapısını önemli ölçüde değiştirmiştir. Toplumsal farklılaşmanın belirginleşmesi, bu değişikliğin temel doğrultusudur (Ayata, 1988).

İplik ticareti yapan, bez ve havlu gibi iki temel ürünün pazarlanması büyük rol oynayan ve yüzlerce motorlu tezgah sahibine fason iş vererek istihdam eden bir tüccar-imalatçı tabakasının ortaya çıkması, farklılaşma sürecinin hemen göze çarpan boyutlarından biridir. Oldukça büyük çapta iş yapan bu tüccar-imalatçı grup, yirmi ya da otuz kadar aileden oluşmaktadır. Ayrıca bunların hepsi, Buldan'ın yerli olup, yalnızca Buldan'da iş yapmaktadır.

Kimi bağımsız fason çalışan, gelişmiş motorlu tezgah sahipleri, küçük çaplı ip ve tekstil ürünleri tüccarları, dokumacılık dışında iş yapan çarşı esnafının büyük bölümü, ilçenin yeni orta tabakasını teşkil etmektedir.

Üçüncü kategoride ilçenin yoksulları yer almaktadır. Bu düşük gelir dilimi içerisinde ilk akla gelenler; ilkel motorlu tezgah sahipleri, dokumacı kalfaları, yoksul esnaf, düzensiz işçiler, el tezgahı dokumacılarıdır. Çok yakın zamana kadar, ilçenin yaygın orta tabakasını oluşturan el dokumacıları, kasabanın alt tabakasının bir parçası olmuştur.

1998 yılı itibariyle, Buldan'da el dokumacılığı yapan kişi sayısı 20-25'e kadar düşmüştür. 1994 yılında ortaya çıkan otantik dokumalar modası bile, bu sayının düşmesini engelleyememiştir. Çünkü el dokumacılığı yapanlar, 50-60 yaşın üzerindeki kişilerdir. Ne bunların çocukları, ne de torunları el dokumacılığı zanaatına ilgi duymamışlardır.

Buldan'ın geleneksel özelliklerinden olan ev-atölye birlükteliği Ortaçağ zanaat üretimini andırır biçimde, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Tezgah için, evin bir odası veya alt katın tamamı kullanılmaktadır.

İlçede ön plana çıkan iki önemli özellik, ev-atölye-aile merkezliliği ve küçük mülk sahipliğidir. Bu yapı, son yıllarda değişmeye başlamıştır. Motorlu tezgah dokumacılığı başta olmak üzere Buldanlılar, küçük girişimciliğe, ticarete, memurluğa ve işçiliğe yönelmektedir. Buna bağlı olarak, "Dokumacının çocuğu dokumacı olur" kuralı giderek ortadan kalkmaktadır. Dokumacılarından baba mesleğini südürenlerin oranı %76, kayınpederi de dokumacı olanların oranı %80'dir. Baba mesleğinin çocuğu geçmesinin bu ölçüde yaygın olması, ancak tarımsal küçük üreticilik gibi toplumsal hareketlilik düzeyi son derece düşük alanlarda görülebilir. Diğer yandan, baba mesleği dokumacılık olmayanların büyük bölümünün çiftçi çocuğu olduğu ve bunlardan bazlarının kir kökenli olduğu görülmektedir.

Buldan'da eğitim ve kültür durumu incelendiğinde; 1997 yılı sayımlarının istatistiklerine göre, toplam 26.810 kişilik nüfusun 6145'inin ilkokul, 672'sinin ortaokul, 281'inin lise dengi meslek okulu, 257'sinin yüksekokul mezunu olduğu görülmektedir. İlçede eğitim kurumları, bir hayli eskiye dayanmaktadır, yüksekokul haricinde her derece okul (ilköğretim okulu ve çıraklık eğitim merkezi,

meslek lisesi, düz lise) mevcuttur. Yine 1997 yılı genel nüfus sayımı istatistiklerine göre, nüfusun %95'i okuma yazma bilmektedir (Gümüş, 2000).

Özet olarak halkın genelde, bazıları köyden gelmiş olmakla birlikte, ağırlıklı olarak kasaba kökenli, küçük ve çekirdek aileler kuran, eğitim düzeyi çok yüksek olmayan, yaşamalarını esas olarak, kuşaktan kuşağa geçme olasılığı hala küçümsemeyecek düzeyde olan dokumacılıktan temin eden, ev-atölye birlikteliği anlamında küçük işletme sahipleri oldukları söylenebilir.

2.1.4.2. Nüfus Yapısı

Buldan, Antik dönemlerden bugüne, birçok medeniyete yurt olmuştur. Nüfus, zaman zaman istilalar, depremler, göçler nedeniyle artmış veya azalmıştır. Osmanlı devleti zamanından günümüze ulaşan kayıtlardan, ilçenin nüfus bilgilerini edinmek mümkün olmaktadır. Salnamelere göre, Buldan'ın ilçe toplam nüfusu, 1883 (H 1300)'te 22.016, 1889 (H 1307)'da 25.519, 1892 (H 1310)'de 27.707, 1894 (H 1312)'te 26.983, 1905 (H 1303)'te 31.137'dir (Avraklıoğlu, 1997).

Nüfusun müslüman olan ve olmayan unsurları itibarıyle yapısı hakkında bir fikir edinmek için, Denizli Sancağı'nın 1883 (H 1300) yılındaki toplam nüfusunun, dinlerine ve yerleşme yerlerine göre dağılımına bakıldığında, Buldan'da müslüman olmayan kimsenin bulunmadığı görülmektedir (Tablo 2.3). Daha sonraki yıllara ait nüfus istatistiklerinde, Buldan'da çok az sayıda yerli olmayan Rum görülmekte, ancak bu sayı 1889 (H 1307)'da dört, 1894 (H 1312)'te beş yerli olmayan erkek Rum nüfusuyla sınırlı kalmaktadır. Bunların bazılarının tüccar veya devlet memuru olarak Buldan'da bulundukları düşünülmektedir.

Şemseddin Sami, Kamus-ul Alam adlı eserinde ilçe merkezi olan kasabanın nüfusunu 4000, 38 köyü olan ilçenin tüm nüfusunu ise 22.897 olarak vermektedir, herkesin müslüman olduğunu yazmaktadır. Ali Cevad ise, ilçenin toplam nüfusunu 25.519 olarak aktarmaktadır (Yurt Ans., 1982).

Tablo 2.3 Denizli Sancağının Yerleşim Yerine ve Dine Göre Nüfusu – 1883

(Kaynak: Avralioğlu, 1997, s. 56, Tablo 2)

Yerleşim Yeri	İslam	Rum	Ermeni	Toplam
Denizli	21 174	1 097	444	22 715
Honaz Nahiyesi	7 720	280	-	8 000
Sarayköy	16 538	394	-	16 932
Buldan	22 016	-	-	22 016
Tavas	37 752	-	-	37 752
Toplam	105 200	1 771	444	107 415

1905 (H 1303)'te toplam 31.137 olan nüfusun, Cumhuriyet'in ilanından sonraki yıllarda 1940'ta 30.074 olduğu görülmektedir (Tablo 2.4). 1940 ve 1997 yılları arasında ilçe merkezi nüfusu 8335'ten 12.787'e yükselmiş, köy ve kasaba toplam nüfusu ise, 21.739'dan 13.393'e düşmüştür. Diğer yandan aynı tarihler arasındaki Buldan toplam nüfusunun 30.074'ten 26.810'a düşüğü görülmektedir. Asıl düşüş, 1945-1950 yılları arasında yaşanmıştır. Ancak bu durum, ilçe merkezi için geçerli değildir. Buldan'da 1950'den sonraki yıllarda hızlı bir nüfus aşaması görülmemektedir. Nüfusun kendi doğal artışı ile gelişimi söz konusudur.

Tablo 2.4 Buldan'ın Yıllara Göre Nüfus Dağılımı

(Kaynak: Gümüş, 2000, s. 67)


Yıllar	Şehir Nüfusu	Köy, Kasaba Nüfusu	Toplam Nüfus
1940	8335	21739	30074
1945	9761	22390	32151
1950	9843	10795	20638
1955	10241	11589	21830
1960	10496	12306	22802
1965	9813	11776	21589
1970	11306	11638	21714
1975	11115	11894	23009
1980	10939	12523	23462
1985	11681	12979	24660
1990	12202	13352	25554
1997	12787	13393	26810 (geçici)

Buldan'a çoğu civar köylerden olmak üzere, yabancılar gelip yerleşmişlerdir. İlçenin çevresinin dağlık ve ormanlık olması, işsizlik ve geçim zorluğu yaratmaktadır. Buna bağlı olarak, ilkokulu bitiren bazı erkek çocuklar, dokumacı olarak yetişmek için Buldan'a yerleşmekte, daha sonraları ailelerini yanlarına getirerek ev tutup, tezgah açacak duruma gelince de evlenmektedirler. Diğer yandan Buldan dışına göçler de söz konusudur. Genç nüfus, özellikle de erkek çocukların %26'sı Buldan dışında oturmaktadır, başta yurt dışı olmak üzere, yakın şehirlerde ve üç büyük kentte yaşamaktadırlar (Gümüş, 2000).

2.1.4.3. Ekonomik Yapı

2.1.4.3.1. Dokumacılık

Dokumacılık, eski çağlardan beri Buldan'ın en önemli geçim kaynağıdır (Şekil 2.6). Buldan ve Denizli'deki tekstil üretimi, Türkler'in Anadolu'ya gelmelerinden çok öncelere dayanmaktadır. Dokumacılığın tarihi çok eskidir. M.Ö. 6 bin yılında ilk ilmekler Anadolu topraklarında atılmış, ilk el dokuma tezgahları yapılmıştır. Çatalhöyük'teki arkeolojik kazılarda bulunan bez parçaları, bunun en güzel kanıdır. Daha sonraki çağlarda, Hatti, Hitit, Frig, Lydia, Pers, Roma, Bizans uygarlıklarının döneminde Anadolu dokumacılığı, büyük bir gelişme göstermiştir. Denizli yöresindeki Bizans kentlerinde, özellikle Buldan'ın çok yakınında bulunan Tripolis'te, halkın geçimini dokumacılıktan sağladığı bilinmektedir. Türkler'in Orta Asya, Maveraünnehir, Harezm ve İran'dan taşındıkları dokumacılık teknikleri, Anadolu'daki gelenek ve birikimle birleşerek, yeni bir yapıya ve canlılığa kavuşmuştur. Özellikle, Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde, Denizli, Adana, Sivas, Karaman, Erzurum ve Erzincan belli başlı dokumacılık merkezleri durumuna gelmiştir. Denizli ve çevresinde ise, özellikle Buldan ve köyleri, dokumacılıkta daha o tarihlerden başlayarak ilerleyecek ve dokunduğu yerin adıyla anılan, bir de kendi özel kumasını üretecektir (Çetin, 1995).



Şekil 2.6 Buldan'ın Geçim Kaynakları

(Kaynak: Yurt Ans., 1982, s. 2150)

Göçebe olan Türk aşiretleri, yurt edindikleri Buldan'da, hayvancılığın yanı sıra ziraatla da uğraşmışlar, aynı zamanda pamuk ve yünden kirmanla eğirdikleri ipliklerle, pek gelişkin olmayan, ama çok sağlam giyim eşyaları dokumaya, zamanla yerleşik düzene uymaya başlamışlardır. Dokumacılık ve işlemecilik, daha sonraları el sanatlarına dayalı olarak gelişmiş, kısa zamanda sürekli bir üretim şekline dönüşmüştür. Yörede yaşayanlar, pamuk ve yün gibi maddeleri eğirerek, çeşitli kumaşlar imal etmişler, zamanla bu uğraşlarını daha da ileri götürerek, dönemin padişah ve beylerine şal ve kaftan olabilecek kadar kaliteli kumaşlar dokumuşlardır. Dokumalar, kısa zamanda çevreye ün salmıştır (Denizli Ticaret Odası Yay., 1997).

I. Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt'la Germiyanoğlu Süleymanşah'ın kızı Sultan Hatun'un nişanlanması dolayısıyla, Süleymanşah'ın, elçisi Cemalettin İshak Fakih'le yolladığı hediyelerden söz eden Neşri şöyle yazmıştır:

Ishak Fakih'i elçiliğe gönderdiler. Ishak Fakih dahi Sultan Gazi'ye gelüb, iyi atlar pişkeşler getirdi. Ol zamanda Anadolu'da altın gümüş az olurdu. Muteber olan Tomuzlu'da alemli ak bezler olurdu. Bir kimseye hil-at giyerseler ol bezden sırtak tekle diküp Alaşehir'in kızıl tıvladısından zincef edü, anı giyürülerdi. Ishak Fakih ol Tomuzlu'mun bezlerinden dahi mübalağa pişkeş getirmiştii (Neşri, 1987, s. 147).

Aşıkpaşazade de, Tevrih-i Ali Osman isimli eserinde, aynı konuyu benzer ifadelerle açıklamaktadır (Avrahoğlu, 1997'den; Aşıkpaşazade).

Bu açıklamalardan, XIV. yüzyılda Denizli ve yöresindeki dokumacıların, Anadolu'nun en kaliteli dokumalarını ürettiği sonucu çıkarılmaktadır (Avrahoğlu, 1997).

Osmanlı Dönemi'nde, lonca sistemiyle işleyen dokumacılıkta, her dokumacı ürününü loncaya getirir, ustabaşlarının onayına sunardı. Eni ve boyunun doğruluğu, boyasının haslığı kontrol edilirdi. Kalitesiz olan, "kötü" damgasiyla cezalandırılır ve sahibine para cezası ile geri verilirdi. Aynı dokumacı yine kötü mal getirirse, ceza iki katına çıkardı. Kötü mal üretimi devam ederse, dokumacının mallarına el konur ve "zanaattan men" edilirdi (Gümüş, 2000). 1714 (H 1126) tarihli bir fermanda da Buldan da dahil olmak üzere, Anadolu'nun birçok yerinde dokunan bezler için bazı standartlar saptanmış olduğu ve bunlara uymayanların cezalandırılacağı ifade edilmiştir (Avrahoğlu, 1997).

Yörenin ürettiği dokumalar, her yerde aranır olma özelliğini uzun süre korumuştur. Ancak Avrupa'nın XIX. yüzyıl ortalarında, hızlı bir sanayileşme sürecine girip, dokumacılıkta seri imalata geçmesi ve artan dokuma imalatı için, yurdumuzda da pazar aramaya başlaması, XX. yüzyılın başlarında yaşanan Balkan Savaşı ve arkasından gelen I. Dünya Savaşı'nın memleketin birçok ustalarının askere alınmasını gerektirtmesi gibi sebeplerle dokumacılık, Buldan ve yöresinde gerilemiştir.

1938'de II. Dünya Savaşı sırasında sanayileşme yavaşlamış, harp sebebiyle ithalatın zorlaşması ve yerli mensucat fabrikalarının talebi karşılayamaması sonucu, el dokumacıları piyasada aranır olmuş ve Buldan ekonomisi, tekrar parlak bir dönem yaşamıştır.

1950'den sonra güdülen iktisadi politikayla, sanayi alanı özel sektöré çekici kılınmaya çalışılmıştır. 1962'den başlayarak, yurdumuzda planlı kalkınma dönemine girilmiştir. Kalkınma planlarında, sanayi mamulleri ve bu arada dokuma ürünleri ihracatının geliştirilmesine önem verilmiştir. Dokumacılık dalında, başta İstanbul olmak üzere, bazı büyük merkezlerde büyük ve orta boy fabrikalar kurulurken, Buldan'ın ev çapında yürütülen küçük dokumacılık işletmeleri ve kooperatifleri varlıklarını sürdürmüştür. Bunda, küçük işletmelerin gelişmeleri izleyerek, el tezgahlarını, otomatik ve jakarlı makinelerle değiştirmelerinin rolü büyütür. Son zamanlarda Buldan içinde de, orta boy bazı dokuma fabrikalarının imalata başladıkları görülmektedir (Avralloğlu, 1997).

El ile çekme, tefe ve el ile atılan mekik ile başlayan dokumacılık, Cumhuriyet'in ilanından sonra, el tezgahları ile devam etmiştir. Bu dönemde el tezgahlarının sayısı 4000'e kadar ulaşmıştır. 1950'den sonrası makineleşme dönemidir. Özellikle, 1978'den sonra, el tezgahlarının sayısında giderek azalma olmuştur. O yıllarda, 200 motorlu tezgahın yanı sıra, 500 el tezgahı çalışırken, günümüzde el tezgahlarının sayısı 15'e düşmüştür. Buna karşın, ilçe merkezinde, 4000'e yakın motorlu tezgah ile 4250 adet işleme makinesi faaliyet halindedir. Buldan'ın bacasız sanayisi dokumacılık, şimdi hemen her evde, gürültülü ve dev makinelerle işlemektedir. Buradan üretilen ve sanayi değeri yüksek olan tekstil ürünleri, merkez ilçedeki dükkan ve mağazalarda, direkt olarak tüketiciye ulaştırılmaktadır. Bu nedenle toptan ve perakende ticaret de ilçede oldukça büyük oranda gelişmiştir. Buldan'da üretilen dokuma ürünleri, büyük kentlerdeki tekstil piyasalarında da oldukça fazla bir biçimde ilgi görmektedir.

Yörede ağırlıklı olarak, Buldan bezi, havlu, bornoz, ham bez (Amerikan), Halep işi, masa örtüsü, yatak örtüsü, perdeye dönüştürülebilen bezler ve ipek işlemeler

üretilmektedir. İşleme örtüler, pamuklu kareli dokuma üzerine, viskos ipeği ile yapılmaktadır. Dokumanın üzerine işlenen ipeğin boyasının çok önemli bir özelliği vardır. Boya, geleneksel koşullarda çam ve meşe palamudunun kabuğundan, kök boyası tarzında imal edilmektedir. Bu ve buna benzer birkaç boyası tipi, Buldan'da sadece birkaç aile tarafından bilinmekte ve yapım şekli gizli olarak nesilden nesile aktarılmaktadır.

2.1.4.3.2. Diğer Gelir Kaynakları

Aydın Vilayeti 1880 (H 1297) Salnamesi'nden, geçmişte Buldan'da her nevi hububat, afyon, palamut, mazı ve üzüm yetiştirdiği öğrenilmektedir. 1893 (H 1311) Salnamesi'nde ise, Buldan İlçesi'nde yılda 1283 ton üzüm ve o kadar da pekmez, 847 ton palamut ve buğday, arpa, bakla, burçak vesaire olarak yaklaşık 24.000 ton hububat üretildiği ve bunların büyük kısmının dışarıya satıldığı aktarılmaktadır. Buldan'da ticaret hayatının bir hayli canlı olduğu anlaşılmaktadır. Gerek dokumacılık dalında yapılan imalat ve gerekse tarım dalında ihtiyacın üstünde gerçekleşen üretim, bu ürünlerin dışa satılması yolunda bir gelişmeye yol açmıştır.

1890 (H 1308) Salnamesi'ne göre, Buldan şehrinde beş mağaza, 152 dükkan, dokuz kahvehane, beş han ve bir hamam, Buldan'ın bucak ve köylerinde 103 dükkan, dört kahvehane, dört han ve bir hamam bulunmaktaydı. Yine 1890 Salnamesi'nde Buldan'da, üç tane kiremithane, dördü şehirde 50'si bucak ve köylerinde olan 54 değirmen, dördü şehirde üçü bucak ve köylerde olan yedi fırın bulunduğu kayıtlıdır. Madencilik dalında Sazak Köyü civarında lokomotifler için kömür ocağı işletiliyordu (Avraklıoğlu, 1997).

Ali Cevad da köyleriyle birlikte tüm ilçede 13 değirmen, iki hamam, yedi fırın, dokuz han, beş mağaza ve 255 dükkan olduğunu belirtmektedir (Yurt Ans., 1982).

Dokumacılık ve tarım, Buldan İlçesi'ndeki iş gücünün büyük çoğunluğuna iş sağlayagelmiştir. Günümüzde bu iki sektör dışındaki faaliyet sahaları sınırlı

kalmıştır. Az sayıda demirci, tenekeci, ayakkabıcı, firinci, marangoz, terzi esnafi vardır. Şehirde küçümsemeyecek sayıda kahvehane ve bakkal bulunmaktadır.

Buldan Ticaret Odası 1938’de, Esnaf Kefalet Kooperatifi de 1995’té kurulmuştur.

Buldan ve köylerinde, başta buğday ve arpa olmak üzere, yulaf, susam, pamuk, sebze, çeşitli meyveler ve üzüm tarımı yapılagelmiştir. Çekirdeksiz üzüm yetiştirilmesi yaygın bir uğraştır. Özellikle Yenice Ovası’nda, Menderes Nehri’nden veya artezyen kuyularından alınan sularla sulu üzüm tarımı yapılmaktadır. Ancak pekmez ve benzeri ürünlerin üretimi azalmış olup, üzümler daha çok taze olarak piyasaya verilmektedir. 1937’de kurulmuş olan TARİŞ (İzmir İncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği)’in Buldan’da şubesi vardır.

1960’lara kadar, Buldan civarında keçi ve koyun sürüleri ile dolaşan yarı göçebe yörükler, bu tarihten sonra göçebeliği bırakmaya başlamışlardır. Hayvancılık, yerleşik olarak yapılmaktadır. Bazı köylerin ürettiği kese yoğurdu, aranan ürünlerdir. Çift sürme hayvanları, 1960’lardan başlayarak yerlerini motorlu tarım araçlarına bırakmışlardır.

Dağlardan toplanan kekikten kekik suyu ve kekik yağı elde etmeyi gelenek olarak sürdürden üreticiler de bulunmaktadır.

2.2. Tarihsel Süreçte Buldan'a Bakış

2.2.1. Buldan Adının Kökeni

Buldan adının kaynağını araştırırken görebildiğimiz en eski kayıt, 1530 (H 937) yılında yazılmış olan Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri'dir. Bu defterde anılan; Kaş-Yenice Bucağı'na bağlı Buladan/Boladan, Kütahya Livası kazalarından Lazkiye (Denizli)'nin köylerinden biridir (Avrarioğlu, 1997'den; 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri). Bu köy, bugünkü Buldan'dır.

1570 (H 978) yılına ait Kütahya Livası Mufassal Defteri’nde Buldan, Kütahya Livası’nda bir bucak olarak yer alan Lazkiye’nin köyleri arasında, Baladan/Bıladan ismiyle anılmaktadır (Avrahoğlu, 1997’den; Liva-i Kütahya Defter-i Mufassal).

1648-1654 yıllarında, Türk bilgini ve yazar Katip Çelebi (1609-1658)’nin yazdığı “Cihan-nüma” adlı eserde şehrin adı, Buladan ve Ciharşenbe (Farsça olup, dilimizde Çarşamba’ya dönüşmüştür) olarak verilmektedir (Avrahoğlu, 1997’den; Katip Çelebi).

1640’ta başladığı gezilerinde gördüğü yerleri, “Seyahatname” isimli eserinde anlatan ünlü Türk gezini Evliya Çelebi (1611-1682’den sonra), Denizli Livası’nın kazalarından birini Ciharşenbeabad olarak belirtmektedir (Evliya Çelebi, 1982). Sözü edilen kaza, geçmişte Baladan ve Ciharşenbe isimleriyle anılan Buldan’dır.

1857 tarihli Aydın İli Yılığı’nda Buldan; Buldan/Boldan/Buladan/Boladan şeklinde geçmektedir. Diğer isminin de Çarşamba-i Lazkiye olduğu belirtilmektedir (Avrahoğlu, 1997’den; Salname-i Vilayet-i Aydın).

XIX. yüzyılın sonlarına ait Aydın İli Yıllıkları’nda, Şemseddin Sami (1850-1904)’nin tarih ve coğrafya ile ilgili özel isimleri konu edinen 1889 tarihli “Kamus-ul Alam” (Avrahoğlu, 1997’den; Şemseddin Sami) adlı eserinde Buldan, 1857 tarihli kaynaktaki gibi geçmektedir.

Askeri kaynaklardan da Buldan ismine ulaşmak mümkündür. 1919-20 yıllarında Menderes Bölgesi’nde 57. Tümen Komutamı olan Albay M. Şefik Aker, anılarında Buldan’dan Buladan (Avrahoğlu, 1997’den; Aker), 5 Eylül 1922 gününe ait Harp Raporu’nda, Büyük Taarruz sırasında Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Çakmak Paşa ise, Bolladan şeklinde söz etmektedir (Avrahoğlu, 1997). Aynı isim, İstiklal Harbi’ni konu alan başka bir kaynakte da geçmektedir (Avrahoğlu, 1997’den; Aykut).


Yabancı kaynaklarda da Buldan adı, banzer şekillerde yer almaktadır. Arundell'in 1834 tarihli "Discoveries in Asia Minor" adlı eserinde Buldan, Bulladan olarak geçmektedir (Arundell, 1834). Ramsay de 1895'te yazdığı "The Cities and Bishoprics of Phrygia" kitabında şehrin adını, Bulladan ve yöredeki Rumlar'ın daha sık kullandıkları Bullandan olarak vermektedir. Ayrıca Ramsay ve diğer yabancı tarihçilerden J.G.C. Anderson ve K.Buresch, şehrin adının, Buldan yakınındaki bir eski yerleşim merkezi olan Apollonos Hieron'dan geldiği düşüncesindedir. Ramsay'e göre kelimenin ilk harfi olan "a" söylenirken vurgulu olmadığı için düşmüş ve Apollonos Hieron'dan zamanla Bullandan adı oluşmuştur (Ramsay, 1895).

Buldan adının kaynağı konusunda, halk arasında da çeşitli söylenceler vardır. Bir görüş, şehrin adının, burada ticaretin gelişmesi ve dokumalarının zor bulunur olması nedeniyle, "Bul da al" deyiminden türemiş olduğunu ileri sürmektedir (Buldan Belediyesi Yayımları, 1994). Şehrin adının aynı ifadeden geldiğini benimseyen bir başka görüşe göre "Bul da al" deyimi, şehri sık sık basarak dokumalarını gasbeten eşkiyadan bikan şehir sakinlerince, şehrin eski yerinden bugünkü yerine taşınmasından sonra, eşkiyanın arkasından söylenmiştir. Başka bir söylence, giyilen elbiselerin bol dikimli olusundan dolayı "Bol don" deyiminin ve buradan da Buldan adının doğduğu şeklindedir. Buldan'ın dağlık bir alanda bulunmasından dolayı "Boldağ" adıyla anıldığı ve bu ismin zamanla Buldan şeklini aldığı da söylenmektedir (Buldan Belediyesi Yay., 1998).

2.2.2. Buldan'ın Tarihi Gelişimi

Buldan, Denizli İli'nin, tarihi Antik Dönem'e dek uzanan en eski ilçelerindendir. İlçe sınırları içinde; ilçe merkezine 16 km uzakta, Yenice Kasabası'nın yakınlarında, yaklaşık olarak M.O. II. yüzyılda kurulduğu sanılan ve Antik Çağ'ın önemli uygarlık merkezlerinden biri olan Tripolis Kenti yer almaktadır (Şekil 2.7). Şehir, Sardis-Philadelphia-Laodikeia'dan geçen ve batıya Mezopotamya'ya bağlayan Büyük Kervan Yolu üzerinde, askeri amaçla kurulmuştur (Bektaş, 1991) (Şekil 2.8). Depremler nedeniyle birkaç kez yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir. Hıristiyanlığın

yayılış devrinde önemi artmış ve piskoposluk merkezi olmuştur. St. Bartholomew ve St. Philip, Küçük Asya'da Hıristiyanlığı yaymak için dolaşırken bir süre Tripolis'te de konaklamışlardır. Tripolis Kenti, Bizanslılar ile Türkler arasındaki çatışmalarda da önemli bir rol oynamıştır (Yurt Ans., 1982).



Şekil 2.7 Buldan'ın Tarihi Değerleri

(Kaynak: Yurt Ans., 1982, s. 2189)

Buldan ve çevre yerelerde yüzyıllardır yaşayan yerli nüfusun sayısı, Malazgirt Savaşı'ndan sonra giderek azalırken, göçmen Türkler'in sayısı artmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti, bir politika olarak "Uç" dedikleri Bizans'la olan sınırlarına yakın yerlere Türkmen kabilelerini yerleştirmiştir (Bu değişimle birlikte bölge adları değişime uğramış, farklı bir kültürel yapı oluşmuştur. Örneğin; Apollonos Hieron, Bozalan; Aetos, Aydoğdu; Tripolis, Yenicekent; Hieropolis, Pamukkale olmuştur). Bölgeye daha çok Kayı Boyu ve Oğuz Türkmenleri yerleşmişlerdir.



Şekil 2.8 Tripolis'ten Geçen Büyük Kervan Yolu

(Kaynak: Bektaş, 1991, s. 21)

Göçebe Türk aşiretleri, Menderes'i geçerek şimdiki Buldan havalisine gelip, Çağış Mevkii'ne iskan olmuşlardır. Bizans hakimiyeti altındaki Türk varlığının temelini atmışlardır. 1215 senelerinde oluşan yerleşme, şimdiki Buldan'ın çekirdeğini teşkil etmektedir.

Türkler, yurt edindikleri yerin adını Çarşamba-i Lazkiye koymuşlardır. Hayvancılığın yanı sıra ziraatla uğraşmaya, uygarlıklarını yaymaya, pamuk ve yünden kirmanla eğirdikleri ipliklerle kaba, fakat çok sağlam giyim eşyası dokumaya başlamışlardır. Dokumaları kısa zamanda çevrede ün salmıştır. Böylece Kervan Yolu üzerinde bulunan Çarşamba, zamanla tanınmış, buraya hayvan satın almaya gelen tüccarların uğrak yeri olmuştur. O dönemde yerleşimin nüfusu 2600 kadardır (Buldan Belediyesi Yay., 1998).

Bir dönem İlhanlılar'ın yönetimi altında bulunan Tripolis (Uzunçarşılı, 1982), 1305 yılında Germiyan Beyi I. Yakup tarafından ele geçirilmiştir (Avralioğlu, 1997'den; Pachymeres). Sonraları İnançoğulları Beyliği'nin eline geçen yöre,

1335'te Aydinoğulları'nın ve daha sonra da ikinci kez Yakup Bey'in yönetimi altına girmiştir. 1391'de Yıldırım Bayezid, bölgeyi ele geçirerek Germiyanoğulları'nın egemenliğine son verdiyse de (Baykara, 1969), 1402 Ankara Savaşı yenilgisi ile yeniden, Germiyanoğulları'nın etki alanı içinde kalmıştır. Germiyan Hükümdarı II. Yakup Bey, erkek evlidi olmadığından 1428'de Edirne'ye gidip, II. Murat'ı ziyaret ederek, ölümünden sonra Germiyan ülkesini Osmanlılar'a terk edeceğini bildirmiştir, bunu vasiyet etmiştir. Nitekim, 1429 tarihinde Yakup Bey'in ölümesiyle, Buldan ve Denizli'yi de içerisinde alan Germiyan ülkesinin tamamı Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Osmanlı Devleti zamanında, ilgisini Balkanlar'daki savaşa yöneltten devletin yönetim boşluğunu istifade ederek, yörede bazı eşkiyalar türemiştir. Çarşamba, büyük kervan yolu üzerinde kurulu olduğundan, burada yaşayan halk uzun süre devam eden baskınlardan huzursuz olmuş, canlarından ve mallarından emin olamaz hale gelmiştir.

Çarşamba'da yaşamının gittikçe güçleştiğini gören bir grup, 1579'da şimdiki Güroluk Mahallesi'ne göç ederek, mekan tutmuştur. Hemen ardından 1580 tarihinde gelen bir grup da şimdiki Düzalan Mahallesi'ne yerleşmiştir. Çarşamba'dan, şimdiki Buldan'ın bulunduğu yere göç eden halkın huzura kavuştuğunu gören diğer halk da tamamen bugünkü yere taşınmıştır. Çarşamba-i Lazkiye'nin yeri olan Çağış'ta, halen 15'ten fazla ev bulunmaktadır (Buldan Belediyesi Yay., 1998).

Buldan XVII. yüzyıl sonlarına degen bir köy olarak varlığını sürdürmüştür. 1825'te bucak olmuştur. Buldan Belediyesi, 1854'te kurulmuştur (Ana Britannica Ans., 1987).

Milli mücadele sırasında, 5 Temmuz 1920'de Yunan işgaline uğrayan Buldan, 4 Eylül 1922'de işgalden kurtulmuştur. Cumhuriyet Dönemi'nde 1923 yılında Denizli il olunca, Buldan da ilçe olmuştur.

BÖLÜM 3

BULDAN'IN TARİHİ DOKUSU

3.1. Anıtsal Yapılar

Buldan'da anıtsal yapıların sayısı çok fazla değildir. Başta Çarşı Camisi olmak üzere, bazı camilerin XVII. yüzyılda yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kalın taş duvarlı bu camiler günümüzde de ayaktadır. Şehrin merkez kısmını Karşıyaka'dan ayıran dere üzerinde, yakın zamana kadar ayakta olan üç kemerli taş köprüünün (yapılış 1171, tamir 1940) yerini günümüzde başka bir köprü almıştır (Avraklıoğlu, 1997).

3.2. Buldan Evleri

3.2.1. Buldan'da Kurulan İlk Mahalleler ve İlk Konut Örnekleri

1429 tarihinde, Buldan ve Denizli'yi de içerisinde alan Germiyan ülkesinin tamamı Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Osmanlı Devleti zamanında, ilgisini Balkanlar'daki savaşa yöneltten devletin yönetim boşluğunundan istifade ederek, yörede bazı eşkiyalar türemiştir. Çarşamba-i Lazkiye, Büyük Kervan Yolu üzerinde kurulu olduğundan, burada yaşayan halk uzun süre devam eden baskılardan huzursuz olmuş, canlarından ve mallarından emin olamaz hale gelmiştir.

Çarşamba'da yaşamının gittikçe güçleşmesi üzerine, ilk olarak Hıdır Ağa ve Aşireti, 1579'da şimdiki Güroluk Mahallesi'ne göç ederek, mekan tutmuştur. İlk caminin Hıdır Ağa tarafından yaptırıldığı mahalleye, kurucusuna istinaden Hidiroluk Mahallesi denmiştir (Buldan Belediyesi Yay., 1998).

Hıdır Ağa'dan hemen sonra ya da onunla geldiği anlaşılan Mehmet Ağa ve ona bağlı Alaca Aşireti, şimdiki Düzalan Mahallesi'ne yerleşmiştir. Burada ilk mescit, aşiretin lideri Mehmet Ağa tarafından yaptırıldığı için, mahalleye Alaca Mescit Mahallesi ismi verilmiştir.

O tarihlerde Buldan'ın bulunduğu saha ormanlık olduğundan ilk evler, kesilen çamlardan ve toprak damlı olarak inşa edilmiştir.

Çarşamba-i Lazkiye'den şimdiki Buldan'ın bulunduğu yere göç eden halkın huzura kavuştuğunu gören diğer halk da tamamen bugünkü yere taşınmıştır. Bunları, Anadolu'dan gelen Türk boyları takip etmiştir (Buldan Belediyesi Yay., 1998). Abbas Ağa ve Aşireti şimdiki Çaybaşı Mahallesi'ni kurarak, buraya Abbas Mahallesi demişlerdir. Mahalle içinden, yayladan gelen çay aktığından ismi sonradan, bugünkü ismi olan Çaybaşı Mahallesi olarak değiştirilmiştir. İlyas Ağa ve ona bağlı Araplı Aşireti, bugünkü Kurtuluş Mahallesi'ne gelerek, Arap İlyas Mahallesi'ni kurmuşlardır. Yakın tarihe kadar ilk kurulduğu isimleriyle anılan bu dört mahallenin isimleri, 1938'de değiştirilerek bugünkü şeklini almıştır.

Diğer aşiretlerden Saltuk Oğulları Aşireti, şimdiki Helvacılar Mahallesi'ne yerleşmiştir. Buldan'daki ilk helvayı yapıp sattıklarından, oturdukları çevreye Helvacılar denilmiştir. Bu isim benimsenerek, günümüze kadar değişmeden ulaşmıştır. Bursa tarafından geldikleri anlaşılan Saltık Aşireti, Bursa Mahallesi'ni kurmuş ve o mevkii, Küçük Bursa olarak anılmıştır. 200 sene kadar önce Konya Karaman'dan gelen Türkmen Aşireti, şimdiki Çarşı Mahallesi ile Yeşildere arasındaki sahaya yerleşmişlerdir. Buldan'ın idaresini padişah adına yürütmek için, İstanbul'dan 260 yıl önce gelerek şimdiki Yeşildere Mahallesi'ni mekan tutmuş olan

Bekir Ağa, burada konaklar yaptırmıştır. Halen bu semte Beyler Mevkii, konaklara da bey konakları denmektedir.

Buldan'daki ağa konakları, diğer sivil mimarlık eserleri, cami ve mescitler, sayılan aşiretlerin günümüze ulaşmış ürünleridir (Şekil 3.1).

3.2.2. Konut Mimarısını Etkileyen Faktörler

3.2.2.1. Topografya

Anadolu topografyası, geleneksel konut mimarisinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. İç Ege'nin engebeli arazileriyle kaplı olduğundan Buldan da, arazi özellikleriyle uyumlu organik bir dokuya sahiptir (Şekil 3.2).

Evlerin her biri, topografik yapının gereği olarak, yamaçlardan eteklere doğru, dengeli, birbirinden bağımsız, aynı zamanda bir kompozisyonun parçaları olarak yerleşmişlerdir. Anadolu'nun benzer topografik özelliklere sahip diğer kentlerinde olduğu gibi, yerleşmede temel kabul edilen ilkeler ışığında konumlanmışlardır. Hiçbir ev, diğer evin içine bilmamaktadır. Çevre yapılara ve komşuya saygı esastır. Birbirlerinin görüşünü, güneşini, havasını kesmemektedirler (Şekil 3.3).

Topografya, evlerin giriş ve kat ilişkilerini de belirlemektedir. Örneğin; evin bir sokak kotuna göre üst katı, diğer sokakla hemzemin olabilmektedir. Dışarıdan tek kat şeklinde algılanan ve direkt olarak girilen yapılarda, aslında bu katın en üst kat olduğu, bunun altında daha iki katın yerlesiği ve en alt katın ise, kocaman bir avluya ya da bahçeye, oradan da diğer sokağa açıldığı görülmektedir. Topografik yapının hareketliliği, mimari zenginliği de beraberinde getirmektedir. Bu hareketlilik, sokak yapısını da etkilemektedir. Yollar, arazi şekillerine uygun olarak, çoğunlukla eğimlidir. Yer yer daha da diklenirler ve basamaklaşırlar (Şekil 3.4-6).

Topografya, evlerin ovaya doğru yönelmesini de gerektirmiştir. Bu da, iç düzenlemeyi etkilemiştir. Sofaların ovaya yöneldiği evlerde, bu ana mekanın daha da detaylandığı, “ayazlık” gibi ögeleriyle daha da zenginleştiği görülmektedir.

3.2.2.2. İklim

Yurdumuzda bölgeler arası iklim farklıları çok fazladır. Bu da, konut mimarlığının bölgeden bölgeye farklılaşarak şekillenmesine sebep olmuştur. En büyük farklılık, oda ve sofa üzerinde göze çarpmaktadır. Soğuk iklim bölgelerinde odalar, uygun yönde ve sofa kapalı iken, sıcak iklim bölgelerinde mekanlar, dışarıya doğru açılmaktadır.

Buldan, Ege Bölgesi iklim özelliklerine sahip olduğundan, aynı zamanda dolaşım ve odaların açıldığı ortak eylem alanı olan sofa, mümkün olduğu kadar açık ve büyük tutulmaktadır. Günlük yaşam, sofada geçmektedir. Sofa, iklim verilerine uygun olarak düzenlenmiştir. Daha fazla hava alacak şekilde sofanın dışarıya açılan kenarında, özelleşmiş oturma yerleri bulunmaktadır. “Ayazlık” ya da “tahtalık” tabir edilen bu bölüm, bazen sofanın da ilerisine taşarak, sokağa ve ovaya doğru çıkma yapmakta, plansal kopoşa paralel olarak üst örtüsü de ana örtüden koparak bağımsızlaşmaktadır. Ayazlık, yerden 60-80 cm yüksekliğinde olup, genişliği ortalama 80 cm'dir (Şekil 3.7-8). Ayda Arel, bu oturma bölümünü: “Hayattan çıkma ile taşan yazılık köşk ya da tahtalık, başı başına bir yaşama alanı haline gelmiş” (Arel, 1982, s. 122) şeklinde tanımlamaktadır (Şekil 3.9-14). Bazı örneklerde, sofanın tavanı kaplanmamakta, hava sirkülasyonu açısından açık bırakılmaktadır (Şekil 3.15). Sofa, hakim rüzgar yönünde konumlanmakta ve dışarıya açılan yüzü, ahşap parmaklık ve Osmanlı kafesleriyle kontrol altına alınmaktadır.

Cengiz Bektaş, evin iklim verilerine göre şekillenmesini söyle ifade etmektedir:

Evler genelde gün doğusuna baktıyorlar. Kimi yerlerde lodos odası, poyraz odası gibi adlar atıyorlar, daha doğrusu demek ki buna göre yerleşiyorlar. Dıştan içe

oylumlar, doğal dengeler içinde sıralanıyorlar. Açık, yarı kapalı, kapalı oylumlar dizgesi-sırası, yöre ikliminin dört mevsiminin bütün özelliklerini somuna dek yaşama olanağı sağlıyor (Kültür Bakanlığı Yay., 1990, s. 52).

3.2.2.3. Ekonomik Faktörler

Ekonomik faktörler, genelde evin kurgusunu direkt olarak etkilememektedir. Sadece, mekanların daha özenli ve detaylı olmasını sağlamaktadır. Buldan Evleri, genelde iki katlıdır. Plan karakteristiklerinde bazı farklılıklar olsa da, temelde benzerdirler. İç tezyinat açısından tam anlamlı işlevsel ve sade bir kurguya sahiptirler. Ağa ve bey evlerinde ise, durum farklılaşmaktadır. Mekan sayısı ve detaylardaki işçilik kalitesi artmaktadır. Yapıya, orta sınıf evlerde görülmeyen baş oda, kule oda, hizmetli odası gibi mekanlar eklenmektedir. İç mekanlar, havuz gibi öğelerle süslenirken; kapı, pencere, tavan, yükük ve ocaklar adeta dantel gibi işlenmektedir. Süsleme, amanın toplum içinde ne kadar saygın ve güçlü olduğunu göstergesidir. Bu sayılanlar, Anadolu'nun geleneksel mimariye sahip diğer yöreleriyle ortaktır.

Fakat Buldan'da ekonomik faktörler, kurguyu da etkilemektedir. Buldan dokumacılığı, ortaya çıktığı ilk zamanlardan günümüze kadar, Ortaçağ zanaat üretimini andırır biçimde, ev-atölye birlikteliği ilkesine göre sürdürülmektedir (Şekil 3.16-18). Antik çağlardan günümüze kadar gelen süreçte, dokumacılıkla ilgili değişiklikler yaşanmıştır. Fakat bunlar, mekansal anlamda çok fazla bir değişiklik kaydetmemiştir. Değişen, tezgahların teknolojik gelişmelere bağlı mekanizasyonu, ürün çeşidineki ilaveler ve eksilmeler, işgücünde meydana gelen farklılıklar olarak sayılabilir. Mekansal anlamda en büyük değişme, sanayi sitesinin yapılması ve faaliyete geçmeye başlaması olmuştur.

Dokumacılığın evin bir bölümünde gerçekleştirilmesi, sadece mekansal bir olgu değildir. Aile emeğinin daha fazla kullanılması, her yaş grubundaki bireyin kendine göre yapabileceği işlerin olması, mekansal bir olgunun sosyal yansımalarıdır (Şekil

3.19-20). Bugün yapılan araştırmalara göre, dokumacılığın yapıldığı evlerde bu durumdan rahatsız olma gibi bir şey söz konusu değildir. Tam tersi, sanayi sitesi yapıldığı halde kimse atölyesini taşımamaktadır. Aile, ev-atölye birlikteliğinin avantajlarını tam olarak kullanabilmekte ve bu avantajlar sayesinde işin devamı bir ölçüde getirilebilmektedir.

Göründüğü gibi, geçimini yüzyıllardır dokumacılıkla sağlayan kentte bu olgu, mimariyi de şekillendirmiştir. Evlere diğer yorelerden farklı olarak, “tezgah odası” tabir edilen bir mekan katılmıştır. Bu mekan, evin giriş katında konumlanmakta olup, genelde özel olarak tasarılanmamaktadır. Yalnız, evin inşası sırasında, geçmişte ilk olarak tezgah odasının tamamlandığı bilinmektedir. Cengiz Bektaş bu durumu şöyle aktarmaktadır: “Bir evin kuruluşunda önce örtü (çatı) bitiriliyor. Sonra tezgah (dokuma tezgahı) odası oluşturuluyor. Burası hemen hemen en bakımlı yer olurmuş” (Bektaş, 1991, s. 60).

Evin kat adetlerine bağlı olarak, üretim ve yaşam mekanlarının konumlanması değişmektedir. Tek katlı evlerde, üretim ve yaşam iç içedir. İki ve daha fazla katlı yapılarda ise, üretim genelde alt katta, tek bir odada veya alt katın tamamında “haneyaltı” tabir edilen, üst kattaki odaların-hanelerin altında konumlanan sağır depo mekanlarında gerçekleştirilmektedir. Tek katın hepsinin kullanıldığı durumlarda, çözgü, sargı, dokuma, kenar dikişleri, nakış işleme ve paketleme işleri bir arada koordine edilmektedir.

Mekansal anlamda daha çok, yapının içi kullanılmakta, bahçe kullanımı söz konusu olmamaktadır. Yalnız zengin evlerinde, tezgah odasının yeri değişmektedir. Orta sınıf evlerde genelde evin içinde konumlanan bu oda, ağa ve bey evlerinde avluda ya da bahçenin bir köşesinde ayrı bir mekan ve bağımsız bir atölye olarak yerini almaktadır.

Buldan geleneksel üretiminin ve dokumacılığının devam ettirilmesinde mekana yönelik kararlar büyük önem taşımaktadır. Sanayi sitesinin kurulması ile aile işletmelerinin yerini, küçük kapitalist firmaların alması, Buldan’ı diğer

yerleşmelerden ayıran özelliğin kaybolmasına neden olacaktır. Dokumacılık ve buna bağlı olarak konut kurgusu, böyle bir gelişim içinde değişiklikler yaşayarak kimlik değiştirecektir.

3.2.2.4. Sosyal Faktörler

Toplumun sosyal yapısı da diğer faktörler gibi mimariyi etkilemektedir. Yapı, sosyal inanç ve geleneklere göre şekillenmektedir. Dış çevre ve sokağa karşı olan mahremiyet anlayışı, konut organizasyonu ve özellikle pencere düzenini belirlemiştir. Bu anlayışla, zemin kat ya tamamen sağır yapılmakta ya da pencere boyutları minimumda tutulmaktadır. Öte yandan, üst katta iç ve dış ilişkisini kurmak için çok sayıda pencere bulunmaktadır. Bu kat, evin adeta sokağa açılan gözü niteliğindedir.

Çoğu zaman yarı açık mekan olan sofa, bazı durumlarda sokağa, bazı durumlarda bahçeye ya da avluya yönelmiştir. Sokağa yönelen örneklerde, ahşap ya da güvenlik açısından demir parmaklıklarla ve Osmanlı kafesleriyle çevrilidir (Şekil 3.21). Düşey yönde hareketli olan bu kafesler, dışardan içerisinde görünümesine engel olurken, aynı zamanda günün değişik saatlerinde, güneşin durumuna göre hareket ettirilerek güneş kırıcısı vazifesi görmektedir. Avluya ve bahçeye yönelen sofalarda ise, bu önlemlerin alınmadığı, cephesinin sadece çatıyı taşıyan dikmelerle açık bırakıldığı görülmektedir (Şekil 3.22).

Dış çevreye ve sokağa karşı olan kapalılık, içe dönük bir yaşamı dikte etmektedir. Bahçe ve avlularda dıştan kopuk,ambaşka bir dünya vardır. Yalnız Buldan'da yine diğer geleneksel yerleşimlerden farklı olarak, sosyal anlamda biraz daha dışa dönük söz konusudur. Her ev, aynı zamanda bir atölye de olduğu için dışla ilişkiler pek çok yöden daha güçlündür.

3.2.3. Plan Öğeleri

“Türk Evi” tabir edilen ev tipi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altındaki Rumeli ve Anadolu’da, kendine özgü karakteristikleriyle yayılım göstermiştir. Tarih boyunca, birkaç tipe ayrılarak gelişmiş, bölgelerin iklim koşullarına, çevre materyallerine ve geleneklerine uygun olarak biçimlenmiştir. Sözü edilen bölgesel farklılıklar çeşitlilik yaratırsa da, tiplerin hepsinde ortak olan plan karakteristikleridir. Evler, farklı koşullarda inşa edilse de, plan özellikleri ve şemaları benzer özellikler göstermektedir. Türk Evi’nde esas olan plandır. Sedat Hakkı Eldem, Erdem Aksoy, Önder Küçükerman, Doğan Kuban, Murat Erdim gibi mimarlar, geliştirdikleri tipolojileri plan özelliklerini baz alarak ortaya koymuşlardır. Özellikle, Sedat Hakkı Eldem'in Türk Evi Tipolojisi ayrımlamada en çok kullanılmıştır (Eldem, 1968).

Türk Evi genelde iki katlı olup, alt katta servis, üst katta yaşama mekanlarından oluşmaktadır. Alt katta yaşam, bahçede ya da avluda, üst katta ise, genellikle yarı açık ortak mekan olan sofada geçmektedir. Buldan Evleri de genellikle iki katlıdır. Üç katlı örnekler de görülmektedir. Zemin katta, “haneyaltı” tabir edilen ve ismi “hane-altı” söyleyişinden gelen sağır depo mekanları bulunmaktadır. Bunun dışında, mutfak ve ıslak mekanlar da bu katta konumlanmıştır. Evlerin çoğunda zemin katta, avlu ve bahçe yer almaktadır. Giriş ise, sokaktan direkt olarak eve ya da avluya olmaktadır. İkisinin aynı anda görüldüğü evler de bulunmaktadır. Zemin kat, genellikle doğal taş ya da toprak örtülüdür. Bu katta merdivenlerle üst kattaki sofaya ulaşılmaktadır. Üst kat, evin ana katıdır. Alt kat dışa kapalıken, üst kat sofa ve pencerelerle görüşe açılmaktadır. Bu katta yaşam mekanları bulunmaktadır. Yaşam mekanlarının açıldığı sofa, çoğuörnekte zeminden dikmelerle taşınmaktadır. “Direkler üzerindeki yazlık yaşama alanının altı boştur. Hayat kısmı burada bir ortak hizmet alanı olmaktan çok yazlık bir yaşama yeridir” (Arel, 1982, s. 147) (Şekil 3.23).

3.2.3.1. Odalar

Türk Evi’nde odaların sayısı ve şekli, yapının formunda ve plan tipinin belirlenmesinde çok etkindir. Plan tipi, oda sayısına göre değişmekte ve gelişmektedir. Dış sofalı plan, minimum bir; iç sofalı plan, iki; orta sofalı plan ise, dört odayı gerektirmektedir. Odaların diziliş şekli de, planın çeşitlenmesini sağlamaktadır. Odaların bir kenarda dizildiği örnekler, dış sofali; karşılıklı olarak iki kenarda dizildiği örnekler, iç sofali; bir dörtgenin dört köşesinde dizildiği örnekler ise, orta sofali plan tipini doğurmaktadır.

Odaya verilen isim de konumuna göre değişmektedir. Şöyledir ki:

Sofa boyunca sıralanan odalara, sıra odalar denilmektedir. Bu odaların baş ve son odaları, bazen köşk oda durumundadırlar (Şekil 3.24). Ara odalar ise, daima ikinci derecede odalardır. Köşk oda, evin misafir odası demektir. Yani evde en çok kıymet verilen odadır. Bu odalarda alçak sedirlere oturulur (Şekil 3.25). Tavan, sedirde oturanın dikkatini çeken durumda süslenmiştir (Tosun, tarihsiz, s. 38).

Odaların plandaki konumu, Buldan’da da aynen Türk Evi’nde olduğu gibidir. Yalnız, köşk-baş oda sadece ağa evlerinde görülmektedir. Orta sınıf evlerde, odaların önem derecesi birbiriyle hemen hemen aynıdır. Özellikle hepsi sofadan ışık alan örneklerde, tamamıyla benzer niteliktedir. Odalar; oturma, yatma, yıkama gibi ihtiyaçlara cevap veren bağımsız yaşama birimleri durumunda olup, işlevsellik ön plandadır.

3.2.3.2. Sofa

Bütün odalar, sofaya açılmaktadır. Bu durum da sofaya, ortak eylem ve dolaşım alanı işlevini yüklemektedir. Yukarıda sözü edildiği gibi, sofanın şekli ve plan üzerindeki konumu, plan tipinin belirlenmesinde en önemli etkendir. Buldan’da en

çok görülen plan tipi, dış sofablı plan tipidir (Şekil 3.26-27). Kentin engebeli bir arazi üzerinde kurulması, yamaçlardan ovaya doğru manzara hakimiyeti ve yönelim, bu plan tipini gerektirmiştir. İç sofablı örnekler de, az olmakla birlikte görülmektedir.

Sofalar ya açık ya da tamamen kapalıdır. Açık sofablı örnekler, bazı durumlarda ayazlık ya da tahtalık denilen oturma bölgeleriyle sokağa çıkma yapmaktadır (Şekil 3.28-31). "Cephe boyunca çıkma yapan hayat kısmı, yaşama katının yazılık kısmıdır" (Arel, 1982, s.110). Kapalı örneklerde ise, sofanın bir kısmının cumba şeklinde yüzeyden çıkmasıyla, daha özelleşmiş bir mekan oluşturmaktadır (Şekil 3.32-36).

3.2.3.3. Servis Mekanları

Evin odalar ve sofa gibi temel plan öğeleri dışındaki diğer mekanları, servis mekanlarıdır. Zemin katta konumlanmışlardır. Haneyaltı, mutfak ve ıslak mekanlar, binanın içinde olduğu gibi, bahçede bağımsız bir servis ünitesi içinde de yer almaktadır (Şekil 3.37-40). Evin geçim kaynağı olan tezgah da zemin katta bulunmaktadır.

Avlu, dokumacılıkla ilgili olarak, boyalı-kurutma işlemlerinde de kullanılmaktadır (Şekil 3.41). Buldan'da dokumacılar tezgahlarını, halı, kilim dokumacılığının yapıldığı Kula'daki gibi avluya çıkaramamaktadırlar. Bunun nedeni, belirli bir nemlilik düzeyinde tutulmadığı taktirde, ipliklerin kuruması, gerginleşip çabuk kopmasına bağlı olarak tezgahın, rutubet düzeyi yüksek bir ortamda kurulması gerekliliğidir. Çoğu avluda, iplik yıkama çeşmesi ve yalağı bulunmaktadır. Bazı örneklerde, havuza rastlanmaktadır (Şekil 3.42). Hemen her avluda çiçek ve ağaç dikili olan bir bölüm de yer almaktadır. Özette, günlük yaşam genellikle avluda ve bahçede geçmektedir.

3.2.3.4. Merdivenler

Merdivenler, katları birbirine bağlayan düşey sirkülasyon araçlarıdır. Zemin kattan merdivenlerle sofaya ulaşmaktadır (Şekil 3.43). Genellikle ahşap olup, ilk basamakları taştır (Şekil 3.44). Bunun nedeni, ahşabı sudan korumaktır. Çünkü genellikle kayrak taşı döşeli avlu, yıkandıktan temizlenmekte ve su da ahşabı çürütmektedir. Merdivenlerin çoğu rıhtı tahtası yoktur (Şekil 3.45). Basamaklar, limonluk kırışına oturmaktadır. Ağa ve bey evleri dışında, sade bir korkuluk düzenine sahiptir (Şekil 3.46).

Hemen her evde, sofanın içine çıkan merdivenlerde, merdiven boşluğu ahşap bir kanatla kapatılarak, üst kat zemini yırtıksız bir bütün haline getirilmektedir (Şekil 3.47). Bunun nedeni, üst katla alt katı gerektiğiinde tamamıyla ayırmak ve özellikle gece güvenliğini sağlamaktır. Normal zamanlarda, kanat açık tutulmaktadır (Şekil 3.48). Kanatın açık durmasını sağlayan detay ilgi çekicidir. Gayet basit olmasına rağmen, çok akıllıca tasarlanmıştır.

3.2.4. Konstrüktif Öğeler

3.2.4.1. Temeller

Buldan, kayalık bir zemin üzerine kurulu olduğundan, temel duvar derinliği, 80-100 cm olmaktadır. Açılan temel çukuruna, yöresel yapı malzemesi olan kayrak ya da kapak taşı döşenmekte ve üzerine de temel duvarı örülmektedir. Temel duvarında harç olarak, kara çamur kullanılmaktadır. Taşlar, birbirleriyle kilitli olarak örümekte ve ahşap hatilla bağlanmaktadır. Temel duvarlarının yiğma malzemesi, kırılmış dere taşı olup, kalınlığı genel olarak 80 cm, ocak duvarında ise, 120 cm'dir.

Tüm duvarlar, bu ilkelerle örüldükten sonra, zemin katın döşeme kırışları yerleştirilmekte ve taşıyıcı beden duvarları örülmektedir. Zemin kat tabanı ise, ya

kirişlerin üzeri ahşapla kaplanarak oluşturulmakta ya da kayrak taşı döşenmektedir. Sıkıştırılmış toprak olarak bırakılan örnekler de vardır.

3.2.4.2. Duvarlar

Duvarlarda taş, tuğla, bağdadi ve hımiş tekniği kullanılmaktadır.

3.2.4.2.1. Taş Duvarlar

Buldan'da taşıyıcı beden duvarlarında genellikle bölgede kolaylıkla bulunabilen taş kullanılmaktadır (Şekil 3.49-51). Özellikle, ana duvarlardan dağ yönündekiler, yiğma taştır. Kara çamurla örtülmektedir. 1.5-2 m'de bir ahşap hatilla bağlanmaktadır. Hatiller, genelde toprak seviyesinde, kapı-pencere alt-üst seviyesinde, kat seviyesinde ve saçak altında atılmaktadır. Taş duvar yüzeyinin sıvanmadığı örnekler bulunmaktadır. Sıvandığı durumlarda ise malzeme olarak, samanlı kara çamur ya da kireç ve kitik kullanılmaktadır. Duvarların kalınlığı 50 cm'den 70 cm'ye kadar değişmektedir.

3.2.4.2.2. Tuğla Duvarlar

Tuğla, zemin katta ve dış duvarlarda kullanılmaktadır (Şekil 3.52). Kalınlığı, 23-35 cm arasındadır. Genellikle dış yüzeyi sıvanmadan bırakılmaktadır (Şekil 3.53).

3.2.4.2.3. Bağdadi ve Hımiş Duvarlar

Bağdadi duvar teknigi, genellikle birinci katın bölme duvarlarında; hımiş teknigi ise, yapıının cephesinde kullanılmaktadır. Bağdadi çiteler, genellikle 1 cm kalınlıkta ve 2-3 cm genişliktedirler. Sıvayı tutmak üzere çakılmaktadırlar (Şekil 3.54). Bu duvarlar, ortalama 15 cm kalınlıktadır. Hımiş duvar ise, dikme ve payandalardan

meydana gelen ahşap çatı arasına, kerpiç ya da tuğla doldurmak suretiyle yapılmaktadır. Duvar, içten ve dıştan, topraklı veya kireçli sıva ile sıvanmaktadır. Sıvasız bırakılan örneklerde rastlanılmaktadır (Şekil 3.55).

Buldan'da cephede ahşap konstrüksiyonun üzerinde teneke ile kaplanması, yoresel özelliklerden biridir (Şekil 3.56-58). Teneke, ahşabı korumak için itina ile kaplanmakta, dantel gibi desenli kesilerek, kat seviyesinde, saçakta, çıkışma ve cumbalarda bordür yapılmaktadır (Şekil 3.59).

3.2.4.3. Döşemeler

Buldan'da döşeme kirişi olarak, çok eski evlerde genellikle dairesel kesitli, daha yeni olanlarda ise, dikdörtgen kesitli ahşap kullanılmıştır. 50-80 cm aralıklarla atılan kirişlerden, yuvarlak kesitli olanların çapı 15-18 cm, dikdörtgen kesitlerin boyutları ise, 12/20 cm ve 20/18 cm'dir. Üzerine çakılan döşeme tahtasının genişliği 18-30 cm, kalınlığı ise, 2-3 cm'dir. Kirişlerin altları odalarda kaplanırken, sofanın izdüşümündeki mekanlarda genelde açık bırakılmaktadır (Şekil 3.60).

Döşeme kaplama malzemesi olarak, üst katlarda tamamıyla ahşap hakimdir (Şekil 3.61). Zemin katta ise, odalarda yine ahşap, bunun dışındaki mekanlarda kayrak taşı kaplama görülmektedir. Rum Evleri'nde, zemin kat dolaşım mekanlarında 20x20 ölçülerinde siman kullanılmaktadır (Şekil 3.62).

3.2.4.4. Çatılar ve Bacalar

Çatılar, beşik ya da kırma olup, alaturka kiremit ile kaplıdır. Çok eski örneklerde üst örtü, toprak damıdır. Eğimli bir araziye sahip olduğundan yüksek yerlerden, Buldan'ın bozulmamış ve özgün çatı örtüsünü görmek mümkündür (Şekil 3.63). Evlerin plan şemaları çatılarından okunabilmektedir.

Catılarda saçak genişliği, 30-150 cm'dir. Taş duvarların üzerinde genişlik azalırken, himiş duvarlarda ahşabı korumak amacıyla artmaktadır. Saçakların bazlarında mertekler açıkta bırakılmış, bazlarında ise, altlarına düz veya meyilli tavan yapılmıştır.

Buldan'da, pek çok Türk kentinde görülen, evlerin saçaklarının üst üste örtüşmesi, birbirine değmesi ve izdüşümündeki sokakta adeta bir mekan oluşturma örneğine istisnalar dışında çok rastlanmamaktadır (Şekil 3.64).

Buldan'ın kendine has bir diğer özelliği, bacalarıdır (Şekil 3.65-66). Kare ya da dairesel kesitli bacalardan özellikle ikincisi çok ilginçtir. Bacaların çevresinde, tuğadan kedi merdiveni şeklinde bir etek dönmektedir. Halk, bunun yağmur suyuna karşı bir önlem olduğunu ifade etmektedir.

3.2.4.5. Tavanlar

Yapının sahibinin ekonomik gücü arttıkça, tavanlar da detaylanmaktadır. Bu anlamda, en güzel tavanlara ağa ve bey evlerinde rastlanmaktadır. Bu evlerde, tavanda kot farkları yaratarak ve çitalardan desenler oluşturarak mimari bir zenginlik yakalanmaya çalışılmaktadır (Şekil 3.67-68). Tavanlar, izdüşümündeki mekanın niteliğine uygun olarak ele alınmıştır. Mekandaki değişik kotlar tavana da yansımaktadır. Evin sofa ve servis mekanları gibi bazı bölümlerde kaplanmayıp, açık bırakıldığı olmaktadır.

3.2.4.6. Osmanlı Kafesleri ve Ahşap Parmaklılar

Daha çok sofanın sokağa açılan yüzeyinde kullanılan Osmanlı kafesleri, iç ortamı dışarıdan ayırmak, gölgeli bir mekan da yaratmaktadır (Şekil 3.69-71). Kafesler, pencereerde de kullanılmaktadır (Şekil 3.72). Diyagonal çitalar, 4x4 cm boşluk bırakarak çakılmaktadır. Daha önce sözü edildiği gibi kafesler, günün değişik

saatlerinde, güneşin durumuna göre yatay yönde hareket ettirilerek güneş kırıcısı işlevi de görmektedir.

Pencerelerin önüne güvenlik nedeniyle konan parmaklıklar, ya doğrama yüksekliğinin yarısına kadar devam etmekte ya da kafes şeklinde tüm pencereyi kaplamaktadır (Şekil 3.73-75). Pencere kasasının 1-1,5 cm içine yerleştirilen, düşey ve yatay çubuklardan meydana gelmektedirler. Yatay çubuklar, düşeylerin içinden geçtiği için düşeylerin kesiti yataylardan biraz daha kalındır. Güvenliğin yanı sıra estetik bir işlev de yüklenen parmaklıklar, değişik en kesitli formlarda olmaktadır ve özellikle yapıların önem derecesi yüksek mekanlarında kullanılmaktadır.

3.2.4.7. Doğramalar

Tüm doğramalarda Buldan'ın ormanlık alanlarından getirilen ahşap kullanılmıştır. Özellikle çam tercih edilmiştir.

3.2.4.7.1. Pencereler

Buldan'da genellikle çift kanatlı ve giyotin pencereler kullanılmıştır. Pencere çerçeveleri oldukça ince kesitli olup, 25/50 mm'dir. Ahşap çerçeve, pencerenin, parmaklığın ve kepengin kasası işlevini görmektedir. Pencerelerin iç mekanda yerden yüksekliği, ortalama 50 cm olup, bu da dışarıyı kolayca görmeyi sağlamaktadır. Yine çift kanatlı pencerelerde ara kayıtlar, oturduğu yerden dışarıyı izleyen kişinin görüşünü kesmeyecek şekilde atılmıştır.

3.2.4.7.2. Kapılar

İç kapılar; Buldan evlerinde iç kapılar, tek ve çift kanaklıdır. Yüksekliği 200-240 cm, eni ise, maksimum 90 cm'dir. Hepsinde, kapı kasası genişliğinde ve yüksekliği

6-8 cm olan eşik vardır. Orta sınıf evlerde kapılar, ince uzun ahşap elemanların yan yana getirilmesi ile oluşurken, ağa ve bey evlerinde detaylandığı görülmektedir (Şekil 3.76-78). Bu kapılar, küçük parçalardan, aynalı ve geçmeli olarak yapılmıştır. Çok güzel örnekleri vardır. Kapıların sofaya bakan yüzleri çok işlemeli iken, diğer yüzü kaba bırakılmıştır.

Dış kapılar; Dış kapılar genellikle çift kanatlı olup, yüksekliği 210-280 cm, genişliği ise, tek kanat için 80 cm'dir. Ahşap kapılar yaygın olup, demir örnekler de vardır. Demir olanlar oldukça detaylı ve süslüdür (Şekil 3.79). Avlu ve bahçe kapılarında özellikle ahşap kullanılmıştır (Şekil 3.80). Dış kapılarda çok ilginç detaylı kapı kilitleri yer almaktadır (Şekil 3.81).

3.2.4.8. Dolaplar ve Raflar

Buldan'da özellikle odaların duvarları, dolap ve raflarla dolu olup, bunlar ihtiyaca göre; "yükseklik, testilik, peşkirlik, lambalık, tembel deliği, çubukluk" gibi adlar almaktadır (Şekil 3.82-85). Yüküklerin iki tarafında "gözenek" denilen ve birtakım eşyaların konduğu süslü ahşap bölümler bulunmaktadır. Yüküklerin içinde, tabanı çinko kaplanarak oluşturulan yıkama yeri "gusulhane" olarak geçmektedir (Şekil 3.86). Pencerelerin üzerindeki işlemeli raflara; "kaş, elmalık" gibi isimler verilmiştir. Bu raflar, tabak, bakır gibi eşyaları koymak için yapılmıştır. Tüm dolap ve rafların ahşap işçiliği derecesi, ev sahibinin ekonomik gücüyle doğru orantılıdır. Özellikle ağa ve bey evlerinde ahşap, adeta dantel gibi işlenmiştir. Böylece dolap ve raflar, işlevselliklerinin yanı sıra estetik bir öğe olarak da kullanılmıştır.

3.2.4.9. Ocaklar

Hemen hemen her evde, her odada ahşap ya da alçı bezemeli ocaklar bulunmaktadır. Derinliği ortalaması 50 cm, eni ise 130 cm'dir. Ocakların süsleme

yoğunluğu, bulunduğu mekanın önemi ve ev sahibinin ekonomik gücüyle doğru orantılı olarak değişmektedir.

Geçmişte ocaklar, yemek yapmak, ısrınmak, abdest ve yıkama suyunu ısitmak amacıyla kullanılmıştır. Günümüzdeyse büyük oranda kullanım dışı kalmıştır (Şekil 3.87-88). Özellikle sofadakilerin çoğu, kışın bacasından rüzgar ve soğuk geldiği için örülerek kapatılmaktadır (Şekil 3.89). Sadece bahçedeki ocaklar, yemek yapmak, ekmek ve yufka pişirmek için özellikle yaz aylarında kullanılmaktadır (Şekil 3.90).

3.3. Odak Çalışma

3.3.1. Odak Çalışma Alanının Konumu

Odak çalışma alanı olarak, kuzeyde Terziler Kaşı Sokağı, güneyde Aydın Caddesi, doğuda Beyler Sokağı ve batıda Yalçın Sokağı ile sınırlanan, 28, 51, 52, 54, 55, 56, 116, 117, 118, 119, 120, 280, 282 ve 283 No’lu adalar belirlenmiştir. Bu adalarda yer alan 120 yapı üzerinde detaylı bir çalışma yapılmıştır. Tüm yapılar; dokusal niteliği, sokak tipi, kullanım durumu, kullanıcı durumu, kat adedi, giriş cephesi durumu, özgünlük durumu ve onarım niteliğine göre incelenmiştir ve her biri için bir katalog hazırlanmıştır (Şekil 3.91-97).

3.3.2. Odak Çalışma Alanının İncelenmesi

Yerleşme, arazi özellikleriyle uyumlu, organik bir dokuya sahiptir. Sadece, Aydın Caddesi ve Beyler Sokağı üzerindeki konutlarda ve yandığı için 55 No’lu adanın Kayalar Sokağı üzerindeki konutlarında üç dört katlı apartmanlaşma görülmektedir.

Yapı adaları minimum bir, maksimum 17 parsele bölünmüştür. 117 ve 282 No’lu adalar, tek parselden oluşmaktadır. Bunun dışındaki adalarda yapılar, bitişik nizamda konumlanmışlardır. Alanın odak noktasında, bir cami (Yalçınkaya Camii) ve tatlı su

akan bir çeşme gibi sosyal amaçlı iki yapının yer aldığı küçük bir meydan bulunmaktadır (Şekil 3.98).

Yapıların büyük çoğunluğu, iki veya üç katlı olup, zemin katları ve ocağın bulunduğu beden duvarları yiğma taş, üst katları ise, kerpiç veya tuğla dolgulu, üzeri sıvalı ya da sıkılıkla görülen teneke kaplı ahşap karkastır. Evlerin zemin katta sokak eğrisine uyarak yükseldiği dışa kapalı; üst katlarda çıkışmalarla zenginleşerek dış dünyayla bağlantı kurduğu bir yapısı vardır. Çoğu avlulu ya da bahçelidir ve geçim kaynağı olan dokumacılık sürdürülmektedir.

Alandaki geleneksel yerleşmenin istisnalar dışında homojen bir görüntüsü vardır. Konutlar, ağa ve bey evleri hariç, ailelerin ekonomik durumuna göre külesel bir ayrıcalık göstermemektedir. En özenli ev, aynı zamanda en büyük parsellerden biri üzerinde yer alan 65 katalog numaralı, eski belediye başkanı ve varlıklı kişilerden Talat Tarakçı'nın evidir.

3.3.3. Odak Çalışma Alanı Baz Alınarak Buldan'daki Yapıların Planimetrik Tipolojisi

Buldan'da, Ege'nin bütün yerleşim bölgelerinde olduğu gibi, Türk Evi ve Rum Evi olmak üzere iki tip yapı mevcuttur. Rum Evi diye ayrılan yapı tipi, iç mekan düzenlemesi açısından Türk Evi karakterinde olduğu için bu tipe, Etkileşim Yapısı demek de mümkündür (Şekil 3.99-106).

Yapılan tespit ve rölöve çalışmalarının ışığında, Buldan geleneksel konutları, Türk Evi Plan Tipleri (Eldem, 1968) konusunda yapılan çalışmaya göre, çoğunlukla dış sofaklı plan tipine uyum göstermektedir. Sayısal anlamda; incelenen 120 yapı içinde, planı çıkarılan 60 asal yapıdan 55'i dış sofaklı, 4'ü iç sofaklı (Katalog No: 19, 29, 54, 67) ve yalnızca biri orta sofaklı plan (Katalog No: 65) tipindedir (Şekil 3.107).

Dış sofalı evlere örnek olarak, odak alan içinden Sazuman Bey Evi (Katalog No: 91, Şekil 3.108-114), alan dışından Veliağalar Konağı (Şekil 3.115-133) ve Avraklıoğlu Evi (Şekil 3.134-154); iç sofalı evlere örnek olarak, Kamile Türker Evi (Katalog No:67, Şekil 3.155-162); orta sofalı ev örneği olarak da Talat Tarakçı Evi (Katalog No:65, Şekil 3.163-177) verilebilir. Bu örnekler, minimum iki katlıdır. Alan dışından Nalbantlardan Şahali Demirel Evi (Şekil 3.178-184) bodrum ve tek katlı dış sofalı evlere örnek oluşturmaktadır.

BÖLÜM 4

BULDAN KENTİ KORUMA ÖNERİLERİ

4.1. Geleneksel Dokunun Günümüzdeki Durumu

Buldan Evleri, büyük ölçüde korunarak günümüze kadar gelmiştir. Bunun en büyük nedeni, hala kullanıyor olmalarıdır. Gerçekten de, geleneksel konut yerleşmelerinin yok olmalarının başlıca sebebi, terk edilerek kaderleriyle baş başa bırakılmalarıdır. Buldan'da evlerde yaşam geçmişte nasilsa, bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Evler, aynı zamanda sahiplerinin atölyeleri durumundadır. Dokumacılığın yapıldığı evlerde, üretim ve yaşam bir arada olmaktadır. Bazı konutların alt katları atölye olarak kullanılmış, yaşam üst katta geçerken; tek katlı olanlarda, üretim ve yaşam adeta iç içe geçmiştir. Bir dokumacının neredeyse yirmi saat evinde tezgah başında geçmektedir. Makineler sürekli çalışır durumdadır. Evin bu çok yönlü aktif kullanımı, günümüze kadar sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamıştır. İçinde yaşandığından, periyodik bakımları yapılmakta; akan, çürüyen kısımları hemen onarılmaktadır. Bu da tarihi yerleşmeler için en büyük koruma sebebidir.

Evlerin aynı zamanda atölye olarak kullanılması, sürekli yaşatılması açısından olumlu iken, bazı sorunlar da çıkarmaktadır. Buldan'da eskiden geleneksel el tezgahları kullanılır, tezgah küçük olduğu için, sadece bir oda bile üretim için yeterli olurdu (Şekil 4.1). Dokumacılığın yapıldığı evler, mekansal anlamda buna müsait idi. Günümüzde ise, gelişen teknolojiyle birlikte tezgahlar da gelişmiş, mekanizasyona geçirilmiştir. Modern tezgahların boyutları, el tezgahlarından daha büyüktür (Şekil 4.2). Piyasa ortamında rekabetin artması da, farklı işleri yapan birkaç makinenin mekana girmesini gerektirmektedir. Bu durum da, konutların plan kurgularının

değişmesine sebep olmaktadır. Halk, tezgahları mekana sığdırabilmek için, evden ödüн vermektedir. Zemin katta, haneyaltı mekanları arasındaki duvarlar kaldırılarak daha büyük mekanlar elde edilmektedir. Bu da, yapının hem planını, hem de struktur dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca tezgahlar yüksek olduğundan, zemin kat tavan yüksekliğinin az olduğu konut örneklerinde, ara döşeme delinerek tezgah mekana sokulmaktadır. Bu da tezgahın üstündeki odanın işlev dışı kalmasına neden olmaktadır. Yine sıkılıkla rastlanılan bir diğer durum, avlu ve bahçelerin tezgah atölyeleri haline getirilmesidir.

Zemin katın neredeyse tamamının atölye olarak kullanılması ve bunun sonucu olarak artan mekan gereksinimi, özellikle küçük konutlarda, üst kattaki sofannın bölünerek küçük mekanlar oluşturulmasına neden olmuştur. Mekan darlığı nedeniyle, zemin katta olması gereken işlevler, üst kata taşınmıştır. Anadolu'nun tüm geleneksel dokularında görülen, mutfağın ve ıslak mekanların zemin katta ya da avluda yer alması ilkesi değişmiştir. Bu mekanlar bazı örneklerde üst kata taşınmıştır.

Modern hayatın gereği olarak, günlük yaşantıda geçmiştekine göre değişikliklerin olması ve geleneksel konutların bu değişime cevap verememesi, insanların konutu ihtiyacı doğrultusunda tekrar düzenlemesine neden olmuştur. Yukarıda bahsedilen, mutfak ve ıslak mekanların üst kata alınması hem alt kattaki mekan darlığından, hem de dışarıya göre daha konforlu mekanlar yaratma eğiliminden kaynaklanmaktadır.

İnsanların yapıya bu kadar rahatlıkla müdahale etmeleri, konutların tescilsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Buldan'da sivil mimarlık ürünü olarak sadece bir konut tescilliidir. O da, çarşıya yakın Dört Eylül Mahallesi'ndeki Ödel Evi'dir (Şekil 4.3).

Buldan Evleri'nin doku olarak korunarak günümüze gelebilmesinde en önemli etkenlerden biri, yeni konut bölgelerinin tarihi dokudan çok uzakta, kentin düzülüklerinde yer almıştır. Bu da, tarihi doku ile yeni yapışmanın iç içe geçmesinin önünü kesmiştir. Buna karşın, tarihi konut bölgesinin çarşıya yakın

kesimlerinde, yüksekliği beş katı bulan apartmanlaşma başlamıştır. Odak alanda da, 115 ve 116 No'lu adaların Aydın Caddesi ve Beyler Sokağı üzerindeki konutları yıkılarak, yerlerine yeni apartmanların yapıldığı ve bunların, tarihi konut dokusunun öünü beton bir set gibi kapadığı tespit edilmiştir (Şekil 4.4).

Tarihi alanda da çok yoğun ve yüksek kathı olmasa da, yeni yapılaşma söz konusudur. Odak alanda, 55 No'lu adanın Kayalar Sokağı üzerindeki konutları, bir yangın geçirmiş ve yanından sonra tamamıyla yıkılarak yerine kat yüksekliği üçü bulan apartmanlar inşa edilmiştir (Şekil 4.5). Yüksek bir yerde konumlandığından ve önünde başka yapılar olmadığından, bu bloklar kentin alçak kesimlerinden bakıldığından rahatsız edici bir şekilde silueti bozmaktadır. Bunun dışında eski yapılardan bazıları kasıtlı olarak yıkılarak, yerlerine yeni betonarme yapılar yapılmaktadır (Şekil 4.6-9). Örnek olarak, 114 katalog numaralı asal yapı yakın zamanda yıkılarak, yerine betonarme bir yapı inşa edilmiştir.

Genel olarak bakıldığından, yapıların tescilli olmaması, sürekli bakımlarının, rahatlıkla yapılmasında ve yapıların bu yolla yaşatılmasında kolaylık sağlarken, diğer taraftan önüne geçilemez sorunlara neden olmaktadır.

Yapılan belgeleme çalışmaları sırasında odak alanda, ilginç bir durum tespit edilmiştir. En çok korunan ve özgünlüğünü sürdürden yapıların ev sahiplerinin, eşlerini kaybettikleri için tek başına yaşayan yaşlı ve özellikle kadın bireyler olduğu belirlenmiştir. Bunun en büyük nedeni, yaşlı kişilerin geleneklerine ve yillardır içinde yaşadıkları konuta sıkı sıkıya bağlı olmalarıdır. Bir diğer neden ise, küçük onarımlar dışında, köklü değişiklikler yapabilecek fiziki ve maddi güce sahip olmamalarıdır. Konutlarını daima anılarını yaşatacak şekilde, özgün haliyle korumaktadırlar. Tek başlarına yaşamalarının konutlar için tek olumsuz tarafı, çoğu mekanın kullanılamaması ve bundan ötürü çok sık bakım gerektirmesidir.

Buldan'da yüzyıllardır süregelen bir gelenek olan dokumacılığın, geleneksel konutlarda sürdürülüyor olması, koruma anlamında olumlu bir paralelliktir. Diğer geleneksel yerleşimlerde olduğu gibi, kentten dışarıya ekonomik kaygılarla yapılan

göç yoktur. Ataerkil aile yapısı yerini çekirdek aileye bıraksa da, Buldan'da yaşam eskisi gibi, doğal akışıyla yüzyıllardır sürüp gitmektedir. Bu da korumacılığın en büyük nedenidir.

4.2. Geleneksel Dokunun Sürdürülebilirliği İçin Koruma Önerileri

Geleneksel dokunun sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği için, il etapta yapılması gereken, daha detaylı bir belgeleme ve tescilleme çalışmasının acilen başlatılmasıdır. Bu anlamda büyük bir adım atılmıştır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Kültür Bakanlığı işbirliği içinde ele alınan, "Kültür Sektörü Projesi Türkiye Kültür Envanteri Protokolü", yakın bir tarihte imzalanmıştır. Türkiye Kültür Envanteri Belgeleme Çalışmaları, İç Batı Anadolu'da Denizli-Buldan pilot bölgesinde uygulanacaktır.

TÜBA, Türkiye'nin bir kültür ülkesi olduğunun, yurt içinde ve yurt dışında yeterince algılanmasını sağlamak, kültürel kimliği oluşturan evrensel kültür mirasının nitelğini saptamak amacıyla yeni bir girişim başlatmıştır. Bu girişim, aynı zamanda öncelikli olarak, ekolojik ortamı içinde "Toprak Üstü, Toprak Altı/Sualtı Kültür Varlıklarları"nın sayısını ve çeşidini, başka bir deyimle kültür envanterini belgelemek, kendi evrensel kültür mirasından doğan bu önemli gücünü belirlemek, bu gücü verimli ve giderek artacak bir ulusal sermayeye dönüştürmeyi programlamaktadır.

Yoğun çalışmalarla "Türkiye Bilimler Akademisi Sektörü (TÜBA-TÜKSEK) Projesi" şekillenmiştir. Proje için çalışmalar; Kültür Bakanlığı, üniversitelerden konuya ilgili bilim adamları, ODTÜ-TAÇDAM, TRT gibi kamu kuruluşları, Türk Arkeoloji ve Sanat gibi sivil toplum kuruluşlarının başkanları, temsilcileri ve uzmanlarının katılımıyla bir dizi arıl toplantılarla sürdürülmüştür. En önemli bölgülerinden birini "Kültür Envanteri Belgeleme Çalışmaları"nın oluşturacağı "TÜBA-TÜKSEK Projesi", on yıllık bir "Öngörü (Foresight) Programını"ümüzdeki aylardan itibaren uygulamaya hazırlanmaktadır. Denizli-Buldan Pilot

kuşaklara yüz akıyla aktarılmasının önemine dikkat çekilmektedir.

Buldan'ın korunabilmesinin bir diğer yolu, ev-atölye birlikteliğinin bozulmamasını sağlamak amacıyla, sanayi sitesi gibi üretim biçimini ve ilişkilerini tamamıyla değiştiren bir dönüşümün engellenmesidir. Ayrıca fason üretimin ortadan kalkmasını sağlayarak; aile işletmelerinin küçük kapitalist şirketlere dönüşümü, fason tüccarlara iş yapan ailelerin işçi statüsünde olmaları da ortadan kaldırılmalıdır. Böylece geleneksel üretim modeli korunarak, aile işletmelerinin faaliyeti de devam ettirilmelidir. Devletin üretim teknolojisini geliştirme konusunda aktif rol oynayabileceği yine çoğu kişinin paylaştığı, ortak bir çözümüdür. Uzun vadeli krediler veya uygun fiyatlarla otomatik tezgah sağlama, yeni dış pazarlar bularak, eskilerini genişleterek ve iç pazarın canlanması sağlayarak pazarlama alanında destek sağlamak, küçük üreticileri sanayicilerin yararlandıkları kredilerden yararlandırmak, vergilerin hafifletilmesi ve elektrik fiyatlarının düşürülmesi, devletten beklenenlerdir. Böylece ekonomi iyileşikçe konutlar da korunacaktır.

Buldan dokumacılarının güçlü bir gelir kaynağı olabilmesi için; Buldan bezinin yurt içinde ve dışında tanıtımlarının yapılması, Pamukkale'ye gelen ve Buldan'a uğrayan turların Buldan'da konaklayabilmesi için gerekli otel-motel-pansiyon gibi mekansal donatıların arttırılması, Buldan'daki çarşının daha fonksiyonel hale getirilmesi ve büyütülmesi gerekmektedir. Bu amaçla yayla ve kaplıca turizmini de geliştirmek ve insanlara tanıtımak, konutların yaşatılması için gerekli maddi gücün de teminatı olacaktır. Gelirlerin bir kısmını, kurulan bir fondan konutların bakım ve restorasyonuna aktarmak, mimari mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır.

SONUÇ

Günümüzdeki mimarlık uygulamaları, kentlerin kimliklerini yitirerek birbirlerine benzemelerine ve standartlaşmaya neden olmaktadır. Oysa, kentlerin tarihi çevreleri; geçmişteki sosyo-ekonomik yapı, yaşam felsefesi, estetik duyarlılığa ilişkin detayları yansitan; yaşam koşullarının, geleneklerinin, yapım tekniklerinin hızla değiştiği bir dünyada, eski insanların nasıl bir çevre içinde yaşadığını gösteren, mimari çözümlemelerine, yaratıcılığına ilişkin ipuçları veren, yaşam biçimlerinin anlaşılmasına katkıda bulunan kimlikleridir. Tarihi çevresi olmayan bir kentin, kimliği de yoktur. Tüm dünyada, özellikle İtalya, Fransa gibi korumacılık konusunda bilinçli ülkelerde, tarihi çevreler özenle yaşatılmakta, gelecek nesillere aktarılmaktadır. Ülkemizde ise, bu bilinç tam olarak oluşmamıştır. Tarihi yörelerimiz kimliklerini giderek yitirmektedirler. Buldan, kimliğini koruyan şanslı yörelerimizden biridir.

Kent, tarihi geçmişi ile önemli bir doku oluşturmaktadır. Türkiye'nin batısında, Ege Bölgesi'nin güney kısmında, Denizli İli'ne bağlı ve yerleşimin kuzeybatısında yer alan ilçe merkezi, tarihi Antik Dönem'e dek uzanan, geleneksel yapısıyla, arkeolojik ve etnografik anlamda çok yönlü kültür mirasıyla, özellikle yörelerimizden biridir. Eski çağlarda, ulaşım açısından yeri açısından stratejik bir konumda olmuştur. İlçe sınırlarında M.Ö. II yüzyılda kurulmuş olan Tripolis Kenti, Sardis-Philadelphia-Laodikeia'dan geçen, batıya Anadolu içlerine ve Mezopotamya'ya bağlayan Büyük Kervan Yolu üzerinde yer almaktaydı. Tüm bu yollar güzergahında olmasından dolayı da, başta ticari olmak üzere her açıdan ilerleyen kent, günümüze özellikle iyi korunmuş konutlarıyla ulaşmıştır.

Kenti, aynı niteliklere sahip diğer yerleşimlerden ayıran önemli bir özellik vardır. Buldan'da her ev, bir dokuma merkezi görünümündedir. Yüzyıllar öncesinden gelen, Buldan halkın en büyük gelir kaynağı olmayı sürdürten, yaşama biçimini belirleyen dokumacılık, mimari yapıyı da biçimlendirmiştir. Buldan'ın geleneksel özelliklerinden olan ev-atölye birlaklılığı, Ortaçağ zanaat üretimini andırır biçimde, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Dokumacılığın yaptığı evlerde üretim ve yaşam bir aradadır. Tek katlı örneklerde ise, adeta iç içe geçmiş durumdadır.

Evler, tezgah odası ve sofa olmak üzere temelde iki ana öğeden oluşmaktadır. Tezgah, evin zemin katında bulunmakta; bir oda veya alt katın tamamı tezgah odası olarak kullanılmaktadır. Bazı örneklerde, avluda yer alan ve genellikle evle bitişik bir ek üniteye yerleştirilmiştir. Evler, çoğunlukla dış sofaklı ve ayazaklı olup, ovaya yönelmiştir. Topografyanın sağladığı olanakla da, birbirinin görüşünü, güneşini ve havasını kesmemektedirler.

Konstrüktif olarak genelde, zemin katta taş ve üst katta ahşap malzemenin kullanıldığı evlerde, ahşabı korumak için, cepheler teneke ile kaplanmaktadır. Bu da yöreye özgü ilginç özelliklerden biridir. Kapı, pencere, tavan gibi detaylarındaki inceliği ile de dikkat çeken evler, tüm özellikleriyle geleneksel konut mimarımızın en güzel örneklerini teşkil etmektedirler.

Buldan, kültür mirasının doku olarak korunup, günümüze aktarıldığı şanslı yörelerimizdendir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Buldan'da yüzyıllardır süregelen bir gelenek olan dokumacılığın, geleneksel konutlarda sürdürülmeye olması, evlerin sürekli olarak içinde yaşanmasına bağlı olarak periyodik bakımlarının yapılması, diğer geleneksel yerleşimlerde olduğu gibi, kentten dışarıya ekonomik kaygılarla yapılan göçlerin olmaması ve kentin terk edilmemesi, yeni yapışmanın, Buldan'ın düzlük kısımlarında, eski dokunun konumlandığı kayalık yamaçlardan çok uzakta gelişmesi en büyük nedenlerdir. Ataerkil aile yapısı yerini çekirdek aileye bıraksa da, Buldan'da yaşam, eskiden olduğu gibi sürdürmektedir.

Ancak, Ödel Evi dışında, konutların tescilli olmaması, ev sahiplerinin plan şemalarını ve cephe karakterlerini dilediği gibi değiştirmesi, daha da kötüsü gerekiğinde yıkarak, yerine yenisini yapması problemini de beraberinde getirmektedir. Özellikle çarşıya ve ana aksa yakın bölgelerde tarihi konutlar yıkılarak, yerlerine apartmanlara yapılmaktadır.

Geleneksel dokunun sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği için, il etapta yapılması gereken, daha detaylı bir belgeleme ve tescilleme çalışmasının acilen başlatılmasıdır. Bu anlamda büyük bir adım atılmıştır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Kültür Bakanlığı işbirliği içinde ele alınan, “Kültür Sektörü Projesi Türkiye Kültür Envanteri Protokolü”, yakın bir tarihte imzalanmıştır. Türkiye Kültür Envanteri Belgeleme Çalışmaları, İç Batı Anadolu’da Denizli-Buldan pilot bölgesinde uygulanacaktır.

Buldan’ın korunabilmesinin bir diğer ve doğal yolu, kente kimlik veren ev-atölye birlikteliğinin, bu geleneksel modelin bozulmamasını sağlamak amacıyla, sanayi sitesi gibi üretim biçimini ve ilişkilerini tamamıyla değiştiren bir dönüşümün engellenmesidir. Eski yapılar, özgün işlevleri ile restore edilmeli, yaşatarak koruma yoluna gidilmelidir.

Çalışmada yer alan belgeleme, katalog çalışması korumanın ilk aşamasının tespit olmasından hareketle, bu konuda bir eksikliği gidermeye yönelikir.

Sonuç olarak; Buldan tarihi çevre dokusunun incelenmesi, belgelenmesi ve korumacılığa ilişkin önerilerin, bundan sonraki araştırmacılarla ışık tutacağı düşünülmektedir. Yalnız, belgeleme bağlamında, sadece odak seçilen bir alanda çalışılmış olmasından dolayı, kent bütününe ilişkin korumacılık çalışmalarının hızlı ve adım adım yapılması gerekmektedir. Çalışmalarda halkın bilinçlendirilmesi, yerel ve kamu yöneticilerinin çalışma politikalarının belirlenmesi sağlanmalıdır. Tarihi mirasımızın, kimliğimizin kaybolmaması yolunda her türlü çaba harcanmalıdır.

KAYNAKLAR

Ağırbaş, A. (1998). Çizgilerle Buldan. Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yayımları, 9, 10-11

Ahunbay, Z. (1996). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. İstanbul: YEM Yayın.

Akça, A. (1937). Laodikya, Denizli.

Aker, M. Ş. (1937). İstiklal Harbinde 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali. 106 Sayılı Askeri Mecmuası, 47

Akurgal, E. (1988). Anadolu Uygarlıkları. İstanbul: NET Turistik Yayınlardır.

Akyüz, E. (1995). Geleneksel Konut Mimarısına İlişkin Kavramlar. Ege Mimarlık, 3, 38-40

Ali Cevad. (1985). Memalik-i Osmaniye'nin Tarih ve Coğrafya Lugatı. İstanbul: Mahmut Bey Matbaası.

Alsaç, Ü. (1992). Türk Mimarlığı. İstanbul: İletişim Yayıncılığı.

Alsaç, Ü. (1992). Türkiye'de Restorasyon. İstanbul: İletişim Yayıncılığı.

Alsaç, Ü. (1993). Türk Kent Düzenlemesi ve Konut Mimarlığı. İstanbul: İletişim Yayıncılığı.

Arel, A. (1982). Osmalı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar. İzmir: Ticaret Matbaacılık.

Arslanoğlu, İ. A. (1983). Sivil Mimarımızın Günümüze Vakfettiği, Modern Mimari Manasında Bazı Değerler Üzerine. Rölöve ve Restorasyon Dergisi, 5, 91-114

Arundell, F. V. J. (1834). Discoveries in Asia Minor. London: Richard Bentley.

Aşıkpaşazade. (H. 1332). Tevarih-i Ali Osman. İstanbul: Matbaa-i Amire.

Atalayler, G. (1980). Buldan Dokumaları. İstanbul: GTGSY Tekstil Sanatları Bölümü Dokuma Dalı Yeterlik Tezi.

Avraklıoğlu, O. Z. (1997). Buldan ve Yöresinin Tarihçesi. Ankara: Önder Matbaacılık.

Ayata. S. (1998). Kasabada Zanaat Üretimi ve Toplumsal Tabakalaşma Buldan. ODTÜ Gelişme Dergisi, 1-2

Aykut, F. (1936). İstiklal Savaşı'nda Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri. 100 Sayılı Askeri Mecmuu, 41

Baykara, T. (1969). Denizli Tarihi.

Bektaş, C. (1991). Babadağ Evleri. İstanbul: YEM Yayın.

Bretonne, C. (1979). An Interview With Amos Rapoport on Vernacular Architecture. M.E.T.U. Journal of the Faculty of Architecture, 5, 113-126

Buldan Belediyesi. (1998). Buldan Belediyesi Tanıtım Kitabı. İzmir: Türk Haberler Ajansı.

Buldan Belediyesi. (1994). Buldan. İzmir: Türk Haberler Ajansı.

Buldan Belediyesi. Tarihi, Turizmi ve Folklörü ile Buldan.

Buldan. (1956). Türkiye Ansiklopedisi. Ankara: Yıldız Matbaacılık ve Gazetecilik

Buldan. (1969). Cumhuriyet Ansiklopedisi. İstanbul: Arkin Kitabevi

Buldan. (1985). Yeni Türk Ansiklopedisi. İstanbul: Ötüken Neşriyat

Buldan. (1987). Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. İstanbul: Ana Yayıncılık

Buldan. Doğan Kardeş Yayınları. İstanbul: Doğan Kardeş Matbaacılık

Buldan. Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi. Görsel Yayınlardır

Cahen, C. (1979). Osmanlılar'dan Önce Anadolu'da Türkler. İstanbul: E Yayınları.

Cerası, M. (1999). Osmanlı Kenti (A. Ataöv, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Ceylan, A. (1995). V. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Tripolis Sütunlu Caddesi'nde Yapılan Kazı ve Temizlik Çalışmaları.

Çetin, Ö. (1995). İlmek İlmek Dokunan Göz Nuru Buldan Bezi. Skylife, 10, 12-17

Darkot, B. (1977). Denizli İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Denizli İl Yıllığı 1973. (1973). Ankara: Mars Matbaası.

Denizli. (1966). Türk Ansiklopedisi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi

Denizli. (1974). Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi. Kaynak Kitaplar Basım, Yayın ve Ticaret

Denizli. (1982). Yurt Ansiklopedisi Türkiye, İl İl: Dünü, Bugünü, Yarını. İstanbul: Anadolu Yayıncılık

Eldem, S. H. (1968). Türk Evi Plan Tipleri. İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.

Eldem, S. H. (1980). Türk Evini Koruyalım. Sanat Dünyamız, 19, 17-23

Eldem, S. H. (1986). Türk Evi I. İstanbul: T.A.Ç. Vakfi.

Eldem, S. H. (1986). Türk Evi II. İstanbul: T.A.Ç. Vakfi.

Eldem, S. H. (1987). Türk Evi III. İstanbul: T.A.Ç. Vakfi.

Eldem, S. H. (tarihsiz). Türk Mimari Eserleri. İstanbul: Tifdruk Matbaacılık.

Erginbaş, D. (1961). İnsan ve Ev. İstanbul: Teknik Üniversite Matbaası.

Evliya Çelebi. (1984). Evliya Çelebi Seyahatnamesi (M. Zillioğlu, Çev.). İstanbul: Üçdal Neşriyat.

Gökçe, T. (1994). 16. ve 17. Yüzyıllarda Lazkiye (Denizli) Kazası. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi.

Gümüş, B. G. (2000). Geleneksel Üretim ve Üretimin Mekansal Organizasyonu Denizli-Buldan Örneği. İzmir: D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bitirme Projesi

Günay, R. (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri. İstanbul: YEM Yayın.

Katib Çelebi (1732). Cihan-nüma. İstanbul.

Kepsutlu, G. (1995). Kültürel Mirasın Korunmasında Halkın Eğitimi. Yapı, 160, 28-29

Kuban, D. (1995). Türk Hayat'lı Evi. İstanbul: Mısırlı Matbaacılık.

Kuban, D. (1995). Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayıncıları.

Kuban, D. (1996). Türkiye'de Malzeme Koşullarına Bağlı Geleneksel Konut Mimarısında Bazı Gözlemler. Mimarlık, 36, 15-20

Kuban, D. (1997). 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Küçükerman, Ö. (1973). Anadolu'daki Geleneksel Türk Evinde Mekan Organizasyonu Açısından Odalar. İstanbul: Apa Ofset Basımevi.

Kültür Bakanlığı (1990). Türk Mimarisi Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayıncıları.

Lahn, E. (1948). Denizli-Sarayköy-Buldan Bölgesinin Deprem Faaliyeti Hakkında Not. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 2, 39-50

Mutlu, A. (1975). Türk Evleri. Sanat Dünyamız, 3, 2-13

Nesri, M. (1987). Kitab-ı Cihan-nüma (F.R. Unat & M.A. Köymen, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Okçuoğlu, Y., Özgönül, N., Batkan, Ö. & Gökçe, F. (1996). Tarihi Konut Stokunun Sağlıkllaştırılması için Bir Finansman ve Örgütlenme Modeli. Ankara: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı.

Ödel, H. (1988). Denizli ve Geleneksel Üretim Merkezleri Buldan, Babadağ, Kızılcabölük'ün Sosyal ve Tekstil Sektörü Ekonomileri Bakımından İrdelenmesi. İstanbul.

Pachymeres, G. (1685). Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (M. Cousin, Çev.). Paris.

Ramsay, W. M. (1985). The Cities and Bishoprics of Phrygia. Oxford: Clarendon Press.

Strabo (1932). The Geography of Strabo (H.L. Jones & W. Heinemann, Çev.). London.

Şemseddin Sami (1889). Kamus-ul Alam. İstanbul: Mihran Basımevi.

Şen, İ. (1970). Yeşil Buldan. Denizli: Yeniyl Matbaası.

Tanpınar, A. H. (1992). Beş Şehir. İstanbul: Dergah Yayınları.

Tekstilin Beşiği Buldan. (1997). Denizli Ticaret Odası Dergisi, s. 12.

Tosun, Y. (1983). 17-19. Yüzyıllarda Batı Anadolu'da Osmanlı-Türk Şehir Dokuları Bu Dokuları Oluşturan Evler ve Korunmaları. İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.

Tosun, Y. (tarihsiz). Milli Mimarımızde Kula Evleri. İzmir: Ticaret Matbaacılık.

Uzunçarşılı, İ. H. (1982). Osmanlı Tarihi, Cilt 1. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Web Siteleri:

<http://www.angelfire.com/ak5buldan>

<http://www.brtreklam.com/evkultur>

<http://denizli.com.tr>

<http://denizli.gov.tr>

<http://www.kultur.gov.tr>

<http://www.turizm.gov.tr>

ŞEKİLLER





Şekil 3.1 Buldan, Eski Bir Mahalle, XIX. Yüzyıl Başı


(Kaynak: Eldem, tarihsiz, s. 226)




Şekil 3.2 Buldan'ın Engebeli Arazi Üzerinde Kurulu Geleneksel Konut Dokusu



Şekil 3.3 Birbirlerine Saygılı Olarak Konumlanmış Evler



Şekil 3.4 Ortaya Doğru Meyilli Özgün Bir Sokak Kaplaması



Şekil 3.5 Topografik Yapının Gereği Olarak Eğimli Yollar



Şekil 3.6 Merdivenli Bir Ara Sokak



Şekil 3.7 Sofanın Özelleşmiş Oturma Bölümü: Tahtalık



Şekil 3.8 Sofadan Çıkma İle Taşan Tahtalık




Şekil 3.9 Tahtalık



Şekil 3.10 Tahtalık



Şekil 3.11 Tahtalık



Şekil 3.12 Tahtalık




Şekil 3.13 Tahtalık




Şekil 3.14 Tahtalık



Sekil 3.15 Hava Sirkülasyonu Açılarından Tavanı Kaplamamış Bir Sofra Örneği




Şekil 3.16 Ev-Atölye, El Tezgahı



Şekil 3.17 Ev-Atölye, Motorize Tezgah



Şekil 3.18 Ev-Atölye, Motorize Tezgah



Şekil 3.19 Üretim Eylemine Devam Eden Yaşlı Bir Hanım



Şekil 3.20 Kenar Süsü Yapan Orta Yaşı Bir Hanım




Şekil 3.21 Demir Parmaklı Güvenliği Sağlanan Sokak Görüşlü Bir Sofa



Şekil 3.22 Güvenlik Problemi Olmayan Tamamıyla Açık Bahçe Görüşlü Bir
Sofa




Şekil 3.23 Direkler Üzerinde Taşınan Bir Sofa




Şekil 3.24 Cephede Çıkma Yapan Köşk Odalar




Şekil 3.25 Alçak Sedirler ile Döşeli Bir Baş Oda



Şekil 3.26 Dış Sofa Örneği




Şekil 3.27 Dış Sofa Örneği



Sekil 3.28 Açık Sofá Örneği



Şekil 3.29 Açık Sofa Örneği




Şekil 3.30 Açık Sofa Örneği



Şekil 3.31 Açık Sofa Örneği



Şekil 3.32 Kapalı Sofa Örneği



Şekil 3.33 Kapalı Sofa Örneği



Şekil 3.34 Kapalı Sofa Örneği



Şekil 3.35 Kapalı Sofa Örneği



Şekil 3.36 Kapalı Sofa Örneği



Şekil 3.37 Bir Evin Bahçesinden Görünüş



Şekil 3.38 Bir Evin Bahçesinden Görünüş



Şekil 3.39 Bir Evin Bahçesinden Görünüş



Şekil 3.40 Bir Evin Bahçesinden Görünüş



Şekil 3.41 Bir Evin Avlusundan Görünüş



Şekil 3.42 Bahçede Konumlanmış Bir Havuz



Şekil 3.43 Zemin Katla Sofayı Bağlayan Merdivenler



Şekil 3.44 Ahşap Merdiveni Sudan Korumak Amacıyla Yapılmış Taş Basamaklar



Şekil 3.45 Riht Tahtası Kullandılmayan Bir Merdiven Örneği



Şekil 3.46 Sade Bir Korkuluk Düzenine Sahip Merdivenler




Şekil 3.47 Merdiven Boşluğunun Kapatıldığı Ahşap Kanat



Şekil 3.48 Normal Zamanlarda Kanatın Açık Tutulduğu Bir Merdiven



Şekil 3.49 Taş Malzemeli Ahşap Hatlı Beden Duvarları



Şekil 3.50 Taş Malzemeli Ahşap Hatılı Beden Duvarları




Şekil 3.51 Taş Malzemeli Ahşap Hatılı Beden Duvarları



Şekil 3.52 Tuğla Malzemeli Beden Duvarları



Şekil 3.53 Yüzeyi Sıvanmadan Bırakılmış Tuğla Duvar Örneği.



Şekil 3.54 Bağdadi Duvar Tekniği



Şekil 3.55 Hımiş Duvar



Şekil 3.56 Cephesi Ahşabı Koruma Amacıyla Teneke İle Kaplanmış Bir Buldan Evi



Şekil 3.57 Cephesi Ahşabı Koruma Amacıyla Teneke İle Kaplanmış Bir Buldan Evi




Şekil 3.58 Cephesi Ahşabı Koruma Amacıyla Teneke İle Kaplanmış Bir Buldan Evi



Şekil 3.59 İnce İşçilikli Teneke Bordürler




Şekil 3.60 Kirişlerin Altının Kaplanmadan Bırakıldığı Bir Döşeme Örneği



Şekil 3.61 Üst Katta Döşeme Kaplama Malzemesi Olarak Ahşabın Kullanılması




Şekil 3.62 20x20 cm. Ölçülerinde Siman Kapı Bir Hol



Şekil 3.63 Buldan'ın Özgün Çatılı Evleri



Şekil 3.64 İç İçe Geçmiş Saçaklar




Şekil 3.65 Baca Detayları



Şekil 3.66 Baca Detayları



Şekil 3.67 Tavan Detayı




Şekil 3.68 Tavan Detayı



Şekil 3.69 Sofada Kullanılan Osmanlı Kafesleri



Şekil 3.70 Sofada Kullanılan Osmanlı Kafesleri




Şekil 3.71 Sofada Kullanılan Osmanlı Kafesleri



Şekil 3.72 Pencerede Kullanılan Osmanlı Kafesleri



Şekil 3.73 Pencereleri Parmaklılı Bir Konut



Şekil 3.74 Pencereleri Parmaklılı Bir Konut



Şekil 3.75 Pencereleri Parmaklıklı Bir Konut



Şekil 3.76 Sade Bir İç Kapı




Şekil 3.77 Süslü Bir İç Kapı




Şekil 3.78 Süslü Bir İç Kapı



Şekil 3.79 Çift Kanatlı Demir Bir Sokak Kapısı




Şekil 3.80 Çift Kanatlı Masif Ahşap Bir Avlu Kapısı



Şekil 3.81 Kapı Kilidi Detaylı



Şekil 3.82 Gözenekli Bir Dolap



Şekil 3.83 İşlemeli, Raflı Bir Dolap



Şekil 3.84 İşlemeli, Raflı Bir Dolap




Şekil 3.85 Kapı ve Pencerelerin Arasında Yer Alan Ahşap Raflar



Şekil 3.86 Odanın Köşesinde Konumlanmış Bir Gusülhane



Şekil 3.87 Örülerek Kapatılmış Bir Oda Ocağı



Şekil 3.88 Kapakla Kapatılmış Bir Oda Ocağı




Şekil 3.89 Örülerek Kapatılmış Bir Sofa Ocağı



Şekil 3.90 İşlevini Sürdüren Bir Avlu Ocağı

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI




DOKUSAL NİTELİĞİ :

- Asal yapı
- Dokuyu tamamlayan eski yapı
- Dokuyu tamamlayan yeni yapı
- Aykırı yapı

Şekil 3.91 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Dokusal Niteliği

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI




SOKAK TİPİ :

- Düz sokak
- Eğimli (yokuş) sokak
- Merdivenli sokak
- Eğimli + Merdivenli sokak

Şekil 3.92 Odak Çalışma Alanındaki Sokak Tipleri

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI




KULLANIM DURUMU :

- Konut
- İşyeri
- Konut + İşyeri
- Boş

Şekil 3.93 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Kullanım Durumları

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI




KULLANICI DURUMU :

- Ev sahibi
- Kiracı
- Belirsiz

Şekil 3.94 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Kullanıcı Durumları


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI



- KAT ADEDİ :**
- Bodrum + tek kat
 - Tek kat
 - Bodrum + iki kat
 - İki kat
 - Üç kat
 - Dört kat ve üstü

Şekil 3.95 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Kat Adedi

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI




ÖZGÜNLÜK DURUMU :

- Plan şeması değişmiş
- Cephe elemanları değişmiş
- Özgün

Şekil 3.96 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Özgünlük Durumları

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI



ONARIM NİTELİĞİ :
■ Esaslı onarım gerektiren
■ Yüzeyel onarım gerektiren
■ Onarım gerektirmeyen

Şekil 3.97 Odak Çalışma Alanındaki Yapıların Onarım Niteliği



Şekil 3.98 Odak Çalışma Alanındaki Küçük Meydan



Şekil 3.99 Bitişik Nizamlı Rum Evleri



Şekil 3.100 Bitişik Nizamlı Rum Evleri



Şekil 3.101 Rum Evi



Şekil 3.102 Rum Evi



Şekil 3.103 Yeni Restore Edilmiş Bir Rum Evi



Şekil 3.104 Rum Evi



Şekil 3.105 Rum Evi




Şekil 3.106 Rum Evi

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : ŞAZUMAN BEY EVİ / K 91

ÇİZİM NO : 3.1

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 /7-8 ADRES : Kayalar S. No: 4



Sekil 3.108 Şazuman Bey Evi Zemin Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : SAZUMAN BEY EVİ / K 91

ÇİZİM NO : 3.2


PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 /7-8 ADRES : Kayalar S. No: 4



Şekil 3.109 Şazuman Bey Evi 1. Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : ŞAZUMAN BEY EVİ / K. 91
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 /7-8 ÇİZİM NO : 3.3
ADRES : Kayalar S. No: 4




Sekil 3.110 Şazuman Bey Evi Kesit Rölövesi, Ö:1/100

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : SAZUMAN BEY EVİ / K 91 | ÇİZİM NO : 3.4

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 /7-8 | ADRES : Kayalar S. No: 4



Sekil 3.111 Sazuman Bey Evi Cephe Rölövesi, Ö:1/100



Şekil 3.112 Sazuman Bey Evi Cephesi, Sol Kanat Yıkılmadan Önce



Şekil 3.113 Şazuman Bey Evi Cephesi, Sol Kanat Yıkılmadan Önce



Şekil 3.114 Şazuman Bey Evi Cephesi, Sol Kanat Yıkıldıktan Sonra


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : VELİAĞALAR KONAĞI

ÇİZİM NO : 3.5


PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 65 / 8


ADRES : Payamharımı S. No: 1




BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : VELİAĞALAR KONAĞI	ÇİZİM NO : 3.6
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 65 / 8	ADRES : Payamharımı S. No: 1





Şekil 3.117 Veliağalar Konağı A-A Kesiti Rölövesi, Ö:1/100



Şekil 3.118 Veliağalar Konağı B-B Kesiti Rölövesi, Ö:1/100


YAPI ADI : VELİAĞALAR KONAĞI		GİZİM NO : 3.9	PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-D/ 65 / 8	ADRES : Payamharmi S. No: 1
BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARASTIRMASI				
<p>GİRİŞ CEPHESİ</p> <p>0 1 2m</p>				
<p>T.C. D.E.U. FEN BİLİMLERİ ENSTİTUŞU MİMARLIK ANA BİLİM DALI HAZIRLAYAN : NEZİHAT KOŞKLUK / MİMAR RESTORASYON BİLİM DALI</p>				

Şekil 3.119 Veliağalar Konağı Giriş Cephesi Rölövesi, Ö:1/100


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARASTIRMASI		YAPI ADI : VELİAĞALAR KONAĞI	CİZİM NO : 3.10	PARTA-ADA-PARSŁL NO : 26 30-Y-D/ 65 / 8	ADRES : Pavshaharim S. No: 1
ÖN CEPHE	0 1 2 m				
1.15				5.39	2.77
				2.42	3.34
				2.04	2.25
				1.65	1.77
				1.25	1.37
				0.85	1.07
				0.45	0.57
				0.05	0.17
					3.0
					2.65
					2.25
					1.85
					1.45
					1.05
					0.65
					0.25
					0.05






RESTORASYON BİLM DANI
MİMARLIK ANA BİLM DANI
HAZIRLAYAN : NEZHAT KOŞKLUK / MİMAR
T.C. DEÜ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTUŞU
MİMARLIK ANA BİLM DANI
HAZIRLAYAN : NEZHAT KOŞKLUK / MİMAR

Sekil 3.120 Veliağalar Konağı Ön Cephe Rölövesi, Ö:1/100



Şekil 3.121 Veliağalar Konağı Arka Cephe Rölövesi, Ö:1/100

YAPI ADI : VELİAĞALAR KONAĞI		ÇİZİM NO : 312		PAPTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-X-d/ 65 / 8		ADRES : Paşamharmi S. No: 1	
BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARASTIRMASI							
<p>PENCERE DETAYI </p>  <p>165 11 66 7 67 14 49 40 14 27 14 39 40 80 55 79 44 222 10 50cm</p> <p>15 6 8 4 40 4 42 4 40 9 13 5 6 140 4 7 3 5 150 10</p>							
<p>T.C. DEÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTUŞU MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORAŞYON BİLİM DALI NEZİHAT KOŞKLUK / MİMAR HAZIRLAYAN :</p>							

<p>T.C. DEÜ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTUŞU MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI NEZİHAT KOŞKLUK / MİMAR HAZIRLAYAN :</p>	
	
	
	
<p>PENCERE DETAYLARI 0 10 50cm</p>	
<p>Sekil 3.123 Veliağalar Konağı Pencere Detayları, Ö:1/20 (Kaynak: Mimar Seher Çakmak)</p>	
<p>YAPI ADI : VELİAĞALAR KONAĞI ÇİZİM NO : 313</p>	<p>PAFTA-ADA-PARSİEL NO : 26 30-Y-d/ 65 / 8 ADRES : Payambarmi S. No: 1</p>
<p>BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARASTIRMASI</p>	

Şekil 3.125 Velişgalar Konagi Giriş Çeşesi




Şekil 3.124 Velişgalar Konagi Sokaktan Görünüş



Şekil 3.127 Veliagalar Konagi Arka Cephesi



Şekil 3.126 Veliagalar Konagi Ön Cephesi




Şekil 3.129 *Veliagalar Konagi Taşlıkhan Sofya Çikam Merdivenler*



Şekil 3.128 *Veliagalar Konagi Taşlık ve Giriş Kapısı*



Şekil 3.131 Veliagliklär Konagi Sofadın Tahsilatı Bağları



Şekil 3.130 Veliagliklär Konagi Sofası



Şekil 3.133 Vehâgâlar Konagi Pençere Detayı




Şekil 3.132 Vehâgâlar Konagi Tahtalıktan Sofya Balkısı



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : AVRALIOĞULLARI EVİ	ÇİZİM NO : 3.14
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 39 / 1	ADRES : Çarşı Cad.




BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI AVRALIOĞULLARI EVİ

ÇİZİM NO : 3.15

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 39 / 1

ADRES : Carşı Cad.



Şekil 3.135 Avralioğulları Evi 1. Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100

I. KAT PLANI

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : AVRALIOĞULLARI EVİ
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 39 / 1

ÇİZİM NO : 3.16
ADRES : Çarşı Cad.



A-A KESİTİ

0 1 2m

Şekil 3.136 Avralloğulları Evi A-A Kesiti Rölövesi, Ö:1/100

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : AVRALIOĞULLARI EVİ

ÇİZİM NO : 3.17

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 39 / 1

ADRES : Çarşı Cad.



B-B KESİTİ

0 1 2m

Şekil 3.137 Avraloğulları Evi B-B Kesiti Rölövesi, Ö:1/100


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : AVRALIOĞULLARI EVİ

ÇİZİM NO : 3.18

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 39 / 1

ADRES : Çarşı Cad.



GİRİŞ CEPHESİ

0 1 2m


Şekil 3.138 Avraloğulları Evi Giriş Cephesi Rölövesi, Ö:1/100

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : AVRALIOĞULLARI EVİ
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 39 / 1

ÇİZİM NO : 3.19

ADRES : Çarşı Cad.



YAN CEPHE

0 1 2m

Şekil 3.139 Avralloğulları Evi Yan Cephe Rölövesi, Ö:1/100

T.C. DEÜ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTUŞU
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI
HAZIRAYAN : NEZİHAT KOŞKULU / MİMAR

YAPTI ADI : SAHALI DEMİR EL EVİ / CİZİM NO : 3.30 / ADRES : Çaybaşı M. Hastane Cad.
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-D/


BULDAN TARİHİ CEVRE DOKUSU ARASTIRMASI

(Çaynak : Mimar Seher Çakmak)

Şekil 3.178 Nalbandıdaran Sahali Demir El Evi Bodrum Kat Plan Rölövesi, O:1/100

0 1 2m


BODRUM KAT PLANI



Sekil 3.179 Nalbandardan Sahili Demirer Evi Zemin Kat Plan Rölövesi, O:1/100

2m

ZEMİN KAT PLANI



YAPI ADI : ŞAHALI DEMİREL EVI
ÇİZİM NO : 3.31
PAFTA-ADA-PARSŁL NO : 26 30-Y-d/
ADRES : Gaybasi M. Hastane Cad

BULDAN TARİHİ ÇEVİRİ DOKUSU ARASTIRMASI


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : AVRALIOĞULLARI EVİ

ÇİZİM NO : 3.20

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 39 / 1


ADRES : Carşı Cad.



Sekil 3.140 Avraloğulları Evi Sofa Parapet Detayı, Ö:1/40

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : AVRALIOĞULLARI EVİ	ÇİZİM NO : 3.21
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 39 / 1	ADRES : Çarşı Cad.



Şekil 3.141 Avralioğulları Evi 1. Kat Orta Oda Kapı Detayı, Ö:1/40
(Kaynak : Mimar Seher Çakmak)



Şekil 3.142 Avraklıoğlu Evi Sokaktan Görünüş



Şekil 3.143 Avraklıoğlu Evi Genel Görünüş



Şekil 3.144 Avraklıoğlu Evi Giriş Cephesi



Şekil 3.145 Avraklıoğlu Evi Giriş Cephesi



Şekil 3.146 Avraklıogulları Evi Giriş Cephesi Saçakları



Şekil 3.147 Avraklıogulları Evi Yan Cephe



Şekil 3.148 Avraklıoğlu Evi Avludan Tahtalığa Bakış



Şekil 3.149 Avraklıoğlu Evi Avludan Sofaya Bakış



Şekil 3.150 Avraklıoğlu Evi Sofa Görünüş



Şekil 3.151 Avraklıoğlu Evi Sofa Görünüşü



Şekil 3.152 Avrahoğulları Evi Sofadan Ovaya Bakış – Parapet Detayı



Şekil 3.153 Avrahoğulları Evi Avlu Kapısı




Şekil 3.154 Avraklıoğlu Evi Dolap Detayı

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : KAMİLÉ TÜRKER EVİ / K 67 | ÇİZİM NO : 3.22

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 12 | ADRES : Zehrenti S. No: 16




BODRUM KAT PLANI

0 1 2m

Şekil 3.155 Kamile Türker Evi Bodrum Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : KAMİLE TÜRKER EVİ / K 67	ÇİZİM NO : 3.23
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 12	ADRES : Zehrenti S. No: 16



ZEMİN KAT PLANI


0 1 2m

Şekil 3.156 Kamile Türker Evi Zemin Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : KAMİLE TÜRKER EVİ / K 67 | ÇİZİM NO : 3.24

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 /12 | ADRES : Zehrenti S. No: 16



1. KAT PLANI

0 1 2m

Şekil 3.157 Kamile Türker Evi 1. Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : KAMİLÉ TÜRKER EVİ / K 67 | ÇİZİM NO : 3.25

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 12 | ADRES : Zehrenti S. No: 16



KESİT

0 1 2m

Şekil 3.158 Kamile Türker Evi Kesit Rölövesi, Ö:1/100

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR



Şekil 3.159 Kamile Türker Evi Giriş Cephesi



Şekil 3.160 Kamile Türker Evi Cepheden Detay



Şekil 3.161 Kamile Türker Evi Çıkma Detayı




Şekil 3.162 Kamile Türker Evi Giriş Kapısı

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : TALAT TARAKÇI EVİ / K 65 | ÇİZİM NO : 3.26

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 1 | ADRES : Zehrenti S. No: 30

BAHÇE




BODRUM KAT PLANI

0 1 2m

Şekil 3.163 Talat Tarakçı Evi Bodrum Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : TALAT TARAKÇI EVİ / K 65 | ÇİZİM NO : 3.27
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 1 | ADRES : Zehrenti S. No: 30



ZEMİN KAT PLANI

0 1 2m


Şekil 3.164 Talat Tarakçı Evi Zemin Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : TALAT TARAKÇI EVİ / K 65	ÇİZİM NO : 3.28
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 1	ADRES : Zehrenti S. No: 30




ÜST KAT PLANI

0 1 2m

Şekil 3.165 Talat Tarakçı Evi 1. Kat Plan Rölövesi, Ö:1/100

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : TALAT TARAKÇI EVİ / K 65	ÇİZİM NO : 3.29
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 1	ADRES : Zehrenti S. No: 30



KULE KAT PLANI

0 1 2m

Şekil 3.166 Talat Tarakçı Evi Kule Katı Plan Rölövesi, Ö:1/100

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR



Şekil 3.167 Talat Tarakçı Evi Sokaktan Görünüş



Şekil 3.168 Talat Tarakçı Evi Giriş Cephesi



Şekil 3.169 Talat Tarakçı Evi Arka Cephe




Şekil 3.170 Talat Tarakçı Evi Arka Cephe




Şekil 3.171 Talat Tarakçı Evi Arka Cephe ve Sofa Çıkmaları



Şekil 3.172 Talat Tarakçı Evi Giriş Kapısı




Şekil 3.173 Talat Tarakçı Evi Zemin Kat Havuzlu Sofası



Şekil 3.174 Talat Tarakçı Evi Zemin Katı Bodruma Bağlayan Merdiven



Şekil 3.175 Talat Tarakçı Evi 1. Kat Sofası ve Çıkması



Şekil 3.176 Talat Tarakçı Evi Merdiven Eyvanındaki Yüklük




Şekil 3.177 Talat Tarakçı Evi Kızma Hamam Sistemi

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : ŞAHALI DEMİREL EVİ
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/

ÇİZİM NO : 3.32
ADRES : Çaybaşı M. Hastane Cad.



A-A KEŞİTİ 0 1 2m

Sekil 3.180 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi A-A Kesit Rölövesi, Ö:1/100


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : ŞAHALİ DEMİREL EVİ

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ /

ÇİZİM NO : 3.33

ADRES : Çaybaşı M. Hastane Cad.



3-3 KESİTİ 0 1 2m

Sekil 3.181 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi B-B Kesit Rölövesi, Ö:1/100


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : ŞAHALI DEMIREL EVI

ÇİZİM NO : 3.34

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ /

ADRES : Çaybaşı M. Hastane Cad.



Sekil 3.182 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi Giriş Cephesi Rölövesi, Ö:1/100


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : ŞAHALI DEMIREL EVİ

ÇİZİM NO : 3.35

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ /

ADRES : Çaybaşı M. Hastane Cad.



YAN CEPHE 0 1 2m

Şekil 3.183 Nalbantlardan Şahali Demirel Evi Yan Cephe Rölövesi, Ö:1/100


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : ŞAHALİ DEMİREL EVİ

ÇİZİM NO : 3.36

PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ /


ADRES : Çaybaşı M. Hastane Cad.




Şekil 3.184 Nalbantlardan Şahalı Demirel Evi Arka Cephe Rölövesi, Ö:1/100



Şekil 4.1 Geçmişte Kullanılan Küçük El Tezgahları



Şekil 4.2 Büyük Boyutlu Modern Tezgahlar




Şekil 4.3 Tescilli Ödel Evi



Şekil 4.4 Aydin Caddesi Üzerindeki Apartmanlar



Şekil 4.5 Kayalar Sokağı Üzerinde Yangından Sonra Yapılmış Apartmanlar



Şekil 4.6 Yanan Tarihi Bir Ev



Şekil 4.7 Yıkılmış Tarihi Bir Ev



Şekil 4.8 Yıkılmış Tarihi Bir Ev




Şekil 4.9 Yıkılmış Tarihi Bir Ev

KATALOG




BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :1	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 6	ADRES : Düzalan Sok. No:30	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
 		

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <input checked="" type="radio"/> Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="radio"/> Düz sokak <input checked="" type="radio"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input type="radio"/> Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="radio"/> Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input checked="" type="radio"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input checked="" type="radio"/> Bodrum + iki kat <input type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input checked="" type="radio"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="radio"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="radio"/> Esaslı onarım gerektiren <input checked="" type="radio"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen	

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :2
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 5	ADRES :Düzalan Sok. No:28
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :3	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/119 / 4	ADRES :Düzalan Sok. No:26	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
  		

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	<input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	<input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	<input checked="" type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	<input checked="" type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	<input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
---	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :4																				
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/119 / 3	ADRES :Düzalan Sok. No:24																				
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :																				
  																					
YAPI ANALİZİ : <table border="1"> <tr> <td>DOKUSAL NİTELİĞİ :</td> <td>SOKAK TİPİ :</td> <td>KULLANIM DURUMU :</td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input checked="" type="checkbox"/> Aykırı yapı </td> <td> <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş </td> </tr> <tr> <td>KULLANICI DURUMU :</td> <td>KAT ADEDİ :</td> <td>GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :</td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz </td> <td> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü </td> <td> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü </td> </tr> <tr> <td>ÖZGÜNLÜK DURUMU :</td> <td>ONARIM NİTELİĞİ :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün </td> <td> <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen </td> <td></td> </tr> </table>				DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :	<input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input checked="" type="checkbox"/> Aykırı yapı	<input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	<input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş	KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :	<input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :		<input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	<input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :																			
<input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input checked="" type="checkbox"/> Aykırı yapı	<input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	<input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş																			
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :																			
<input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü																			
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :																				
<input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	<input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen																				
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR																			

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :5
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 2	ADRES :Düzalan Sok. No:22
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 6
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/119 / 7	ADRES : Kayalar Sok. No:5
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input checked="" type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 MİMARLIK ANA BİLİM DALI
 RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
 NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 7
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 5	ADRES : Kayalar Sok. No:9
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ○ Eğimli (yokuş) sokak ● Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ● Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofablı o İç sofablı o Orta sofablı KATALOG NO : 7



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :8
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 8	ADRES :Kayalar Sok. No:7
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ○ Eğimli (yokuş) sokak ● Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ev sahibi ● Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
---	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali KATALOG NO : 8



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO : 9										
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 8	ADRES : Kayalar Sok. No:11										
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :										
											
YAPI ANALİZİ : <table border="1"> <tr> <td>DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı </td> <td>SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak </td> <td>KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş </td> </tr> <tr> <td>KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz </td> <td>KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü </td> <td>GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü </td> </tr> <tr> <td>ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün </td> <td>ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen </td> <td></td> </tr> </table>			DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş 	KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş 									
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 									
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 										
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR									

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : o Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 9




ZEMİN KAT PLANI



BODRUM KAT PLANI


0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :10	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 9	ADRES :Kayalar Sok. No:13	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
 		
YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ○ Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ● Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esash onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR	

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 10



ZEMİN KAT PLANI



BODRUM KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :11
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 10	ADRES : Kayalar Sok. No:15
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :





YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Düz sokak <input type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input checked="" type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :12	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 118 /5-6	ADRES : Kayalar Sok. No:21	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
		
		


YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : <input checked="" type="radio"/> Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="radio"/> Düz sokak <input checked="" type="radio"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input type="radio"/> Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input type="radio"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input type="radio"/> Cephe elemanları değişmiş <input checked="" type="radio"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="radio"/> Esaslı onarım gerektiren <input checked="" type="radio"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 12



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :Mehmet Başçılhaoglu Evi	KATALOG NO :13
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 118 / 4	ADRES :Kayalar Sok. No:23
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Ayrıkolu yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.U. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZHİAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 13



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :14
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 118 / 3	ADRES :Kayalar Sok. No:25
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
---	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofablı o İç sofablı o Orta sofablı | KATALOG NO : 14



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KOŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :15
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 118 / 2	ADRES :Kayałar Sok. No:27
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esashı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
---	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofablı o İç sofablı o Orta sofablı | KATALOG NO : 15



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :16
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 118 / 1	ADRES : Kayalar Sok. No:29
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 16



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN:
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :17
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 2	ADRES :Kayalar Sok. No:3
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Konut <input checked="" type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esashı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI



YAPI ADI :	KATALOG NO :18
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 119 / 1	ADRES : Kayalar Sok. No:1
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :			
DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ○ Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ● Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ● Boş	
KULLANICI DURUMU : ○ Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen		
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR		

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Himmet Kaymak Evi	KATALOG NO : 19
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 53 /3-5	ADRES : Zehrenti Sok. No:18
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ● İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş

KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü


ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :
<ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR
--	---


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : o Dış sofalı • İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 19

ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI




0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Nezal Telli Evi	KATALOG NO : 20
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 53 / 2	ADRES : Zehrenti Sok. No:1
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 20



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KOŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :21
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 14	ADRES : Gedik Sok. No:24
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :
 	

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 21



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 22
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/116 / 13	ADRES : Gedik Sok. No: 22
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali KATALOG NO : 22



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 23
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/116 /12	ADRES : Gedik Sok. No : 20
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ev sahibi ● Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 24
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 11	ADRES : Gedik Sok. No: 18
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADDEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 25
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/116 / 11	ADRES : Gedik Sok. No:16
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :





YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 26-27
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 15	ADRES : Zehrenti Sok. No:15-13
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ● Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 26-27



ZEMİN KAT PLANI




ARA KAT PLANI



ÜST KAT PLANI

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :28
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 16	ADRES :Zehrenti Sok. No:11
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :






YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ● Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 28



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :29
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 17	ADRES : Taraklı Sok. No:19
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :





YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : o Dış sofali • İç sofali o Orta sofali KATALOG NO :29



0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KOŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :30	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114 /8-9	ADRES : Düzalan Sok. No:19	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR	

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 30




0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :31
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114/10	ADRES :Gedik Sok. No:7-9
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :32
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114 / 11	ADRES :Gedik Sok. No:5
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Düz sokak <input checked="" type="radio"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input type="radio"/> Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input type="radio"/> Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input type="radio"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="radio"/> Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="radio"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 33
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114 / 12	ADRES : Gedik Sok. No:3
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : o Asal yapı o Dokuyu tamamlayan eski yapı o Dokuyu tamamlayan yeni yapı ● Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : o Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak o Merdivenli sokak o Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut o İşyeri o Konut + İşyeri o Boş
KULLANICI DURUMU : o Ev sahibi o Kiracı o Belirsiz	KAT ADEDİ : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat o Üç kat ● Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat o Üç kat ● Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : o Plan şeması değişmiş o Cephe elemanları değişmiş o Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : o Esaslı onarım gerektiren o Yüzeysel onarım gerektiren o Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI



HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :34	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114 / 1	ADRES : Gedik Sok. No:1	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
 		

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input checked="" type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input checked="" type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input checked="" type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input checked="" type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :35
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114 / 2 3	ADRES :Aydın Cad. No:30
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :
 	

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input checked="" type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input checked="" type="checkbox"/> Düz sokak <input type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input checked="" type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input checked="" type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input checked="" type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :36
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114 / 4	ADRES :Aydın Cad. No:32
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : o Asal yapı o Dokuyu tamamlayan eski yapı o Dokuyu tamamlayan yeni yapı o Akyıra yapı	SOKAK TİPİ : ● Düz sokak o Eğimli (yokuş) sokak o Merdivenli sokak o Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : o Konut o İşyeri ● Konut + İşyeri o Boş
KULLANICI DURUMU : o Ev sahibi o Kiracı o Belirsiz	KAT ADEDİ : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat ● Üç kat o Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat ● Üç kat o Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : o Plan şeması değişmiş o Cephe elemanları değişmiş o Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : o Esaslı onarım gerektiren o Yüzeysel onarım gerektiren o Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :37
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114 / 5	ADRES :Aydın Cad. No:34
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : o Asal yapı o Dokuyu tamamlayan eski yapı ● Dokuyu tamamlayan yeni yapı o Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : o Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak o Merdivenli sokak o Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : o Konut o İşyeri ● Konut + İşyeri o Boş
KULLANICI DURUMU : o Ev sahibi o Kiracı o Belirsiz	KAT ADEDİ : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat ● İki kat o Üç kat o Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat ● İki kat o Üç kat o Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : o Plan şeması değişmiş o Cephe elemanları değişmiş o Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : o Esaslı onarım gerektiren o Yüzeysel onarım gerektiren o Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 38	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114 / 6	ADRES :Aydın Cd. No:36	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
		
YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input checked="" type="checkbox"/> Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input checked="" type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input checked="" type="checkbox"/> Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input checked="" type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen 	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR	

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :39
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 114 / 7	ADRES :Düzalan Sok. No:21
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : o Asal yapı o Dokuyu tamamlayan eski yapı o Dokuyu tamamlayan yeni yapı o Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : o Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak o Merdivenli sokak o Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : o Konut o İşyeri ● Konut + İşyeri o Boş
KULLANICI DURUMU : o Ev sahibi o Kiracı o Belirsiz	KAT ADEDİ : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat ● Üç kat o Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat ● İki kat o Üç kat o Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : o Plan şeması değişmiş o Cephe elemanları değişmiş o Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : o Esaslı onarım gerektiren o Yüzeysel onarım gerektiren o Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :40
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d / 115 / 1	ADRES :Gedik Sok. No:12
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Ayrıksız yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZHİAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :41
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 115 / 2	ADRES :Gedik Sok. No:10
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<input type="radio"/> Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı	<input type="radio"/> Düz sokak <input checked="" type="radio"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak	<input checked="" type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input type="radio"/> Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<input type="radio"/> Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input type="radio"/> Belirsiz	<input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü	<input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<input type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input type="radio"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="radio"/> Özgün	<input type="radio"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="radio"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR
---	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :42		
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 115 / 3	ADRES :Gedik Sok. No:14		
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :		
			
			


YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :43
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 115 / 4	ADRES :Gedik Sok. No:8
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esashı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :44	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 115/ 5	ADRES :Gedik Sok. No:6	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
		

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <input checked="" type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input checked="" type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input checked="" type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input checked="" type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR	

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :45
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 115 / 6	ADRES :Gedik Sok. No:58
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : o Asal yapı o Dokuyu tamamlayan eski yapı ● Dokuyu tamamlayan yeni yapı o Akyarı yapı	SOKAK TİPİ : o Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak o Merdivenli sokak o Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : o Konut o İşyeri ● Konut + İşyeri o Boş
KULLANICI DURUMU : o Ev sahibi o Kiracı o Belirsiz	KAT ADEDİ : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat ● İki kat o Üç kat o Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat ● İki kat o Üç kat o Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : o Plan şeması değişmiş o Cephe elemanları değişmiş o Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : o Esaslı onarım gerektiren o Yüzeysel onarım gerektiren o Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 46
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 115 / 7	ADRES : Beyler Sok.
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input checked="" type="checkbox"/> Düz sokak <input type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input checked="" type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :47
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 115 /8-9	ADRES :Gedik Sok. No:2-4
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input checked="" type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input checked="" type="checkbox"/> Düz sokak <input type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input checked="" type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kıracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input checked="" type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input checked="" type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input checked="" type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO : 48	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 11G / 10	ADRES : Gedik Sok. No : 56	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
 		

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Akyarı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kıracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO :48



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :49
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/116 / 9	ADRES :Gedik Sok. No:54
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :			
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ● İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş 	
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 		

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :50
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 11G / 9	ADRES : Gedik Sok. No:52
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Akyarı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ● İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :51
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 /	ADRES : Taraklı Sok. No:15
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ● İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ○ Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :52
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116/ 7	ADRES : Taraklı Sok. No:11-13
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykın yapı	<input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	<input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	<input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :53
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 2	ADRES :Düzalan Sok. No:5
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :





YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ○ Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :54											
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 1	ADRES : Düzalan Sok. No: 7											
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :											
 												
YAPI ANALİZİ : <table border="1"> <tr> <td>DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı </td> <td>SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak </td> <td>KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş </td> </tr> <tr> <td>KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz </td> <td>KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü </td> <td>GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü </td> </tr> <tr> <td>ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün </td> <td>ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen </td> <td>HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR</td> </tr> </table>				DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş 	KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen 	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş 										
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 										
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen 	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR										
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI												

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : o Dış sofablı • İç sofablı o Orta sofablı | KATALOG NO : 54



ZEMİN KAT PLANI





ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :55	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 3	ADRES :Düzalan Sok. No:3	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
 		

YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Akyarı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Ev sahibi ● Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TIPI : • Dış sofablı o İç sofablı o Orta sofablı | KATALOG NO :55



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :56
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 4	ADRES :Düzalan Sok. No:1
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ○ Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :57
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116/ 5	ADRES :Beyler Sok. No:44-46
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :





YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Düz sokak <input checked="" type="radio"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input checked="" type="radio"/> Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input type="radio"/> Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input type="radio"/> İki kat <input checked="" type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input type="radio"/> İki kat <input checked="" type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input type="radio"/> Cephe elemanları değişmiş <input checked="" type="radio"/> Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Esashı onarım gerektiren <input type="radio"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 58
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116 / 6	ADRES : Beyler Sok. No:48
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :
 	

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :59
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 116/ 8	ADRES :Beyler Sok. No:50
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :
	

YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input checked="" type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 MİMARLIK ANA BİLİM DALI
 RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
 NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :60
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 28 / 1	ADRES :Terziler Kası S. No:21
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 60



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :61
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 28 / 2	ADRES :Terzi Kası S. No:19-25
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :



DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input checked="" type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :62
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 28 / 3	ADRES :Terzi Kaşı S. No:15-27
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ○ Ev sahibi ● Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 62



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :63
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 28 / 3	ADRES :Terzi, Kaşı S. No:17-17A
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ○ Eğimli (yokuş) sokak ● Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ● Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 63



ZEMİN KAT PLANI



ARA KAT PLANI





ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 64
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 28 / 4	ADRES : Terzi, Kaşı S. No: 29
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 MİMARLIK ANA BİLİM DALI
 RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
 NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Talat Tarakçı Evi	KATALOG NO : 65
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 /15	ADRES : Terzi, Kaşı S. No:30
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ● Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZHİAT KÖŞKLÜK / MİMAR


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : o Dış sofalı o İç sofalı • Orta sofalı KATALOG NO : 65



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :66
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 /13	ADRES :Terzi, Kası S. No:33-35
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	<input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	<input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<input checked="" type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input checked="" type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	<input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
---	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Kamile Türker Evi	KATALOG NO :67
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 12	ADRES : Zehrenti Sok. No:16
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ● Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ● Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	



T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


PLAN TIPI : o Dış sofablı • İç sofablı o Orta sofablı | KATALOG NO : 67

BODRUM KAT PLANI



ZEMİN KAT PLANI


ÜST KAT PLANI



0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Metin Bağcı Evi	KATALOG NO : 68
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 14	ADRES : Zehrenti Sok. No:12
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ● İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ● Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO :68

ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI




T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :69
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 7	ADRES :Zehrenti Sok. No:8-10
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input checked="" type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
---	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :70
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 8	ADRES :Zehrenti Sok. No:4
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :
 	

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 70



ZEMİN KAT PLANI





ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Zehra Çamkıran Evi	KATALOG NO : 71
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d / 52 / 11	ADRES : Zehrenti Sok. No:6
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TIPI : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 71



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 72
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 /9-10	ADRES : Taraklıçı Sok. No:14-16
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Ayrı独立 yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofablı o İç sofablı o Orta sofablı | KATALOG NO : 72



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 73
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 6	ADRES :Düzalan Sok. No:10
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofablı o İç sofablı o Orta sofablı KATALOG NO : 73



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.U. FEN BİLİMLERİ ENSTITÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :74
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 5	ADRES : Terzi, Kaşı S. No:3
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :



DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 75
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 4	ADRES : Terzi, Kaşı S. No:5
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	--

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofablı o İç sofablı o Orta sofablı | KATALOG NO : 75



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI



0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KOŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 76
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 2	ADRES : Terzi, Kaşı S. No:1
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali KATALOG NO : 76



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 77
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 52 / 3	ADRES :Düzalan Sok. No:8
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Akyırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ○ Ev sahibi ● Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO :77



ZEMİN KAT PLANI





ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI : Münevver Cetin Evi	KATALOG NO : 78
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 117 / 1	ADRES : Düzalan Sok. No :9
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :			
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş 	
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 		
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZHİAT KÖŞKLÜK / MİMAR	


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 78



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 79
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 51 / 1	ADRES : Terzi. Kaşı S. No:6
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 79



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :80	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 51 / 2	ADRES : Terzi Kası S. No:8	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
		

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Düz sokak <input type="radio"/> ● Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input type="radio"/> ● Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> ● Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input type="radio"/> Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> ● Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> ● Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input type="radio"/> ● Cephe elemanları değişmiş <input type="radio"/> Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="radio"/> ● Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 80



ZEMİN KAT PLANI



ARA KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :81
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 51 / 9	ADRES :Terzi. Kaşı S. No:10
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ○ Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI



YAPI ADI :	KATALOG NO :82
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 51 / 8	ADRES : Terzi. Kaşı S. No:12
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :
	

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <input checked="" type="radio"/> Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="radio"/> Düz sokak <input checked="" type="radio"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input type="radio"/> Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="radio"/> Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input type="radio"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="radio"/> Tek kat <input type="radio"/> Bodrum + iki kat <input type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input type="radio"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="radio"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="radio"/> Esaslı onarım gerektiren <input checked="" type="radio"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :83
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 51 / 7	ADRES :Zehrenti Sok. No:22
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Bos
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 83



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :84
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 51 / 3	ADRES :Terzi Kaşı S. No :14
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esashı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
---	---


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :85
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 51 / 4	ADRES :Terzi. Kası S. No :16
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :86
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 51 / 5	ADRES : Zehrenti S. No :20
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :
 	

YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri ● Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat ● İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat ● İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen 	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 86



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :87
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d / 54 / 1	ADRES : Zehrenti Sok. No:15
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :





YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :88		
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 /2-3	ADRES :Zehrenti S. No:9,11,13		
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :		
			


YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 88



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :89
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 / 4	ADRES :Zehrenti Sok. No:7
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esashı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TIPI : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 89



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m.

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :90
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 / 5	ADRES : Kayalar Sok. No:2
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO :90





T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KOŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Sazuman Bey Evi	KATALOG NO : 91
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 /7-8	ADRES : Kayalar Sok. No:4,6
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ● Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali KATALOG NO : 91





T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KOŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :92
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 / 9	ADRES :Kayałar Sok. No :8, 10
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Akyıra yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :93
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 / 10	ADRES : Kayalar Sok. No:12
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Ahmet Ağaların Evi	KATALOG NO : 94
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 / 11	ADRES : Kayalar Sok. No:14
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 94



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 95	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/120 / 2	ADRES : Kayalar Sok. No:19	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
		
		


YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Ayrıntı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ev sahibi ● Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO :95



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 96
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 120/ 3	ADRES : Kayalar Sok. No : 17
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :97
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 280/ 3	ADRES :Zehrenti Sok. No :28
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ● Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 97



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :98
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 280/ 2	ADRES :Zehrenti Sok. No:30
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 98



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KOŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :99		
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 280/ 1	ADRES :Zehrenti Sok. No :32		
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :		
 			
YAPI ANALİZİ :			
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş 	
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 		
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR		

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 100
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 / 16	ADRES :Kayałar Sok. No :24
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO :100



ZEMİN KAT PLANI




ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :101
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 /14	ADRES :Kayalar Sok. No:22
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Ayrıkolu yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO :101



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Eski Ağa Konağı	KATALOG NO : 102
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 /12	ADRES : Kayalar Sok. No:16
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ○ Ev sahibi ● Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ● Esashı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 102



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :103
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 54 / 13	ADRES :Kayalar Sok. No :18
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO :103



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 104
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 / 2	ADRES : Zehrenti Sok. No:17
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
---	---


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO : 104

ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI




0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KOŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 105
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 / 3	ADRES : Kayalar Sok. No:47
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 105





0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Nazime Turcan Evi	KATALOG NO : 106
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 / 4	ADRES : Kayalar Sok. No:45
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali KATALOG NO :106



ZEMİN KAT PLANI





ÜST KAT PLANI

0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :107
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 / 5	ADRES :Kayalar Sok. No:41
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Akyarı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ● Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen 	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali KATALOG NO : 107



BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 108
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 / 1	ADRES : Zehrenti Sok. No: 23
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI



YAPI ADI :	KATALOG NO : 109
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 / 13	ADRES : Kayalar Sok. No :39
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen 	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZHİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı KATALOG NO :109



0 1 2 4m

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :110
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 /101	ADRES :Kayalar Sok. No:11
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input checked="" type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esashlı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO : 111
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 / 6	ADRES : Kayalar Sok. No:37
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ○ İşyeri ● Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ● Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ● Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---


BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 111


ZEMİN KAT PLANI



ARA KAT PLANI



ÜST KAT PLANI




0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI


HAZIRLAYAN:
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :112	
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 / 7	ADRES : Kayalar Sok. No:35	
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :	
 		


YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ● Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ● Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen 	
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :113										
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 55 / 8		ADRES :Kayalar Sok. No :33									
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :										
											
YAPI ANALİZİ : <table border="1"> <tr> <td>DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> o Asal yapı o Dokuyu tamamlayan eski yapı o Dokuyu tamamlayan yeni yapı ● Aykırı yapı </td> <td>SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> o Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak o Merdivenli sokak o Eğimli + Merdivenli sokak </td> <td>KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Konut o İşyeri ● Konut + İşyeri o Boş </td> </tr> <tr> <td>KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Ev sahibi o Kiracı o Belirsiz </td><td>KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat ● Üç kat o Dört kat ve üstü </td><td>GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat ● Üç kat o Dört kat ve üstü </td></tr> <tr> <td>ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Plan şeması değişmiş o Cephe elemanları değişmiş o Özgün </td><td>ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> o Esaslı onarım gerektiren o Yüzeysel onarım gerektiren o Onarım gerektirmeyen </td><td></td></tr> </table>			DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> o Asal yapı o Dokuyu tamamlayan eski yapı o Dokuyu tamamlayan yeni yapı ● Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> o Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak o Merdivenli sokak o Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Konut o İşyeri ● Konut + İşyeri o Boş 	KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Ev sahibi o Kiracı o Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat ● Üç kat o Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat ● Üç kat o Dört kat ve üstü 	ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Plan şeması değişmiş o Cephe elemanları değişmiş o Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> o Esaslı onarım gerektiren o Yüzeysel onarım gerektiren o Onarım gerektirmeyen 	
DOKUSAL NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> o Asal yapı o Dokuyu tamamlayan eski yapı o Dokuyu tamamlayan yeni yapı ● Aykırı yapı 	SOKAK TİPİ : <ul style="list-style-type: none"> o Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak o Merdivenli sokak o Eğimli + Merdivenli sokak 	KULLANIM DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Konut o İşyeri ● Konut + İşyeri o Boş 									
KULLANICI DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Ev sahibi o Kiracı o Belirsiz 	KAT ADEDİ : <ul style="list-style-type: none"> o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat ● Üç kat o Dört kat ve üstü 	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Bodrum + tek kat o Tek kat o Bodrum + iki kat o İki kat ● Üç kat o Dört kat ve üstü 									
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <ul style="list-style-type: none"> o Plan şeması değişmiş o Cephe elemanları değişmiş o Özgün 	ONARIM NİTELİĞİ : <ul style="list-style-type: none"> o Esaslı onarım gerektiren o Yüzeysel onarım gerektiren o Onarım gerektirmeyen 										
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR									

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :114
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 56 / 1	ADRES : Yalçın Sok. No :31
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ○ Ev sahibi ● Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofalı o İç sofalı o Orta sofalı | KATALOG NO : 114



ZEMİN KAT PLANI



ÜST KAT PLANI


0 1 2 4m

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI


YAPI ADI :	KATALOG NO :115
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 56 / 4	ADRES : Yalçın Sok. No :1
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :		
DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<input type="checkbox"/> Asal yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	<input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	<input checked="" type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	<input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	<input type="checkbox"/> Esaslı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	


T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :116										
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 56 / 1	ADRES : Zehrenti Sok. No:29										
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :										
											
YAPI ANALİZİ : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DOKUSAL NİTELİĞİ : <input checked="" type="radio"/> Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı </td> <td style="width: 33%;">SOKAK TİPİ : <input checked="" type="radio"/> Düz sokak <input checked="" type="radio"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak </td> <td style="width: 33%;">KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input type="radio"/> Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş </td> </tr> <tr> <td>KULLANICI DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input type="radio"/> Belirsiz </td> <td>KAT ADEDİ : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input checked="" type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü </td> <td>GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input checked="" type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü </td> </tr> <tr> <td>ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input type="radio"/> Cephe elemanları değişmiş <input checked="" type="radio"/> Özgün </td> <td colspan="2">ONARIM NİTELİĞİ : <input checked="" type="radio"/> Esaslı onarım gerektiren <input checked="" type="radio"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen </td> </tr> </table>			DOKUSAL NİTELİĞİ : <input checked="" type="radio"/> Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input checked="" type="radio"/> Düz sokak <input checked="" type="radio"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input type="radio"/> Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş	KULLANICI DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input type="radio"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input checked="" type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input checked="" type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü	ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input type="radio"/> Cephe elemanları değişmiş <input checked="" type="radio"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input checked="" type="radio"/> Esaslı onarım gerektiren <input checked="" type="radio"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen	
DOKUSAL NİTELİĞİ : <input checked="" type="radio"/> Asal yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input type="radio"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="radio"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input checked="" type="radio"/> Düz sokak <input checked="" type="radio"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="radio"/> Merdivenli sokak <input type="radio"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Konut <input type="radio"/> İşyeri <input type="radio"/> Konut + İşyeri <input type="radio"/> Boş									
KULLANICI DURUMU : <input checked="" type="radio"/> Ev sahibi <input type="radio"/> Kiracı <input type="radio"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input checked="" type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="radio"/> Bodrum + tek kat <input type="radio"/> Tek kat <input checked="" type="radio"/> Bodrum + iki kat <input checked="" type="radio"/> İki kat <input type="radio"/> Üç kat <input type="radio"/> Dört kat ve üstü									
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="radio"/> Plan şeması değişmiş <input type="radio"/> Cephe elemanları değişmiş <input checked="" type="radio"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input checked="" type="radio"/> Esaslı onarım gerektiren <input checked="" type="radio"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="radio"/> Onarım gerektirmeyen										
T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI		HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR									

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :117
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/282/ 1	ADRES :Zehrenti Sok. No:38
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Asal yapı <input type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan eski yapı <input checked="" type="checkbox"/> Dokuyu tamamlayan yeni yapı <input type="checkbox"/> Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : <input type="checkbox"/> Düz sokak <input checked="" type="checkbox"/> Eğimli (yokuş) sokak <input type="checkbox"/> Merdivenli sokak <input type="checkbox"/> Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : <input type="checkbox"/> Konut <input type="checkbox"/> İşyeri <input type="checkbox"/> Konut + İşyeri <input type="checkbox"/> Boş
KULLANICI DURUMU : <input type="checkbox"/> Ev sahibi <input type="checkbox"/> Kiracı <input type="checkbox"/> Belirsiz	KAT ADEDİ : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : <input type="checkbox"/> Bodrum + tek kat <input checked="" type="checkbox"/> Tek kat <input type="checkbox"/> Bodrum + iki kat <input type="checkbox"/> İki kat <input type="checkbox"/> Üç kat <input type="checkbox"/> Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : <input type="checkbox"/> Plan şeması değişmiş <input type="checkbox"/> Cephe elemanları değişmiş <input type="checkbox"/> Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : <input type="checkbox"/> Esashlı onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Yüzeysel onarım gerektiren <input type="checkbox"/> Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :118
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 282/ 1	ADRES :Zehrenti Sok. No :36
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :


DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Akyarı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü

ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :
<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ● Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANA BİLİM DALI RESTORASYON BİLİM DALI	HAZIRLAYAN : NEZİHAT KÖSKLÜK / MİMAR
--	---

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI : Ertan Karacaoluk	KATALOG NO : 119
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 56 / 2	ADRES : Kayalar Sok. No:3
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :




YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ :	SOKAK TİPİ :	KULLANIM DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Konut ● İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU :	KAT ADEDİ :	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU :
<ul style="list-style-type: none"> ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU :	ONARIM NİTELİĞİ :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esaslı onarım gerektiren ○ Yüzeysel onarım gerektiren ● Onarım gerektirmeyen 	

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

PLAN TİPİ : • Dış sofali o İç sofali o Orta sofali | KATALOG NO : 119




T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR

BULDAN TARİHİ ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMASI

YAPI ADI :	KATALOG NO :120
PAFTA-ADA-PARSEL NO : 26 30-Y-d/ 56 / 3	ADRES :Kayalar Sok. No:5
VAZİYET PLANI :	FOTOĞRAF :



YAPI ANALİZİ :

DOKUSAL NİTELİĞİ : ● Asal yapı ○ Dokuyu tamamlayan eski yapı ○ Dokuyu tamamlayan yeni yapı ○ Aykırı yapı	SOKAK TİPİ : ○ Düz sokak ● Eğimli (yokuş) sokak ○ Merdivenli sokak ○ Eğimli + Merdivenli sokak	KULLANIM DURUMU : ● Konut ○ İşyeri ○ Konut + İşyeri ○ Boş
KULLANICI DURUMU : ● Ev sahibi ○ Kiracı ○ Belirsiz	KAT ADEDİ : ○ Bodrum + tek kat ○ Tek kat ○ Bodrum + iki kat ● İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü	GİRİŞ CEPHESİ DURUMU : ○ Bodrum + tek kat ● Tek kat ○ Bodrum + iki kat ○ İki kat ○ Üç kat ○ Dört kat ve üstü
ÖZGÜNLÜK DURUMU : ● Plan şeması değişmiş ○ Cephe elemanları değişmiş ○ Özgün	ONARIM NİTELİĞİ : ○ Esashı onarım gerektiren ● Yüzeysel onarım gerektiren ○ Onarım gerektirmeyen	

T.C. D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
RESTORASYON BİLİM DALI

HAZIRLAYAN :
NEZİHAT KÖŞKLÜK / MİMAR